

**مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای توأم با ارزیابی فنی - بازرگانی)  
باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید**

### شرح کار

شرح کلی عملیات موضوع قرارداد عبارتست از باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب، بازسازی و بهینه سازی، تأمین کالا، مصالح و تجهیزات، عملیات اجرایی مربوط به تعمیر و بهینه سازی، نصب و نهایتاً راه اندازی و تحويل سیستم حفاظت کاتدیک شرکت پتروشیمی مروارید در جهت کاهش خوردگی احتمالی خطوط لوله های زیرزمینی و کف مخازن مجتمع. اهم شرح کلی عملیات موضوع قرارداد (که تنها محدود به آن نیز نمی گردد) که منطبق بر استانداردهای NACE، BS، ISO، ASTM و IPS و IGS و استانداردهای موردن تایید کارفرما می باشد، به شرح ذیل تعیین می گردد.

- ۱- شستشو و لایروبی ۸ حلقه چاه و تعویض کیسینگ مربوط به آنها و همچین تهیه و مونتاژ و نصب آندهای مربوط به هر حلقه چاه و ...، در سطح مجتمع پتروشیمی مروارید.
- ۲- بهینه سازی ۷ دستگاه ترانس رکتیفایر وریاک کنترل و ۳ دستگاه ترانس رکتیفایر تریستور کنترل موجود و نصب شده در سطح سایت مجتمع پتروشیمی مروارید و تجهیز آنها به سیستم کنترل و پایش از راه دور به روش انتقال اطلاعات با سیم.
- ۳- اصلاح و بهینه سازی یا نصب و جایگزینی سیستم ریموت مانیتورینگ جهت اطلاعات مربوط به ۲۶ عدد از تست پست های موجود و اتصال ۱۱ عدد تست پست به سیستم ریموت مانیتورینگ جدید (واحدهای MEG و UT) به روش انتقال اطلاعات با سیم به همراه انجام کابل کشی تا Sub Station واحد مربوطه و اتصال به شبکه مروارید.
- ۴- ارائه نرم افزار سرور کارآمد که با اتصال ترانس رکتیفایرها و تست پست های نصب شده در سطح سایت منطبق با نیازهای پتروشیمی مروارید و دارای امکانات و قابلیت های مورد نیاز توصیف شده توسط کارشناسان واحد بازرگانی فنی و IT مجتمع کارفرما، کلیه نیازهای سیستم حفاظت کاتدی آن را تامین نماید.
- ۵- انجام تستهای روتین (Routine Test) و تستهای تخصصی (Performance Test) مطابق اطلاعات این مدرک فنی و صدور گواهی صحبت عملکرد برای هر یک از ترانس رکتیفایرها.
- ۶- پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک بهینه سازی شده.
- ۷- تدوین و ارائه برنامه PM برای انجام عملیات سرویس و نگهداری تجهیزات سیستم حفاظت کاتدی مجتمع مروارید.

## مناقصه عمومی (دو مرحله ای توأم با ارزیابی فنی - بازرگانی)

### باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید

مشخصات عمومی و اختصاصی اجرای چاهها و ترانس رکتیفایرها و تست پستها و سرور سیستم حفاظت کاتدی پتروشیمی مروارید

به شرح ذیل می باشد:

#### الف- مشخصات عمومی و اختصاصی اجرای چاهها:

حفاری با دکل حفاری ضربه‌ای و همچنین بررسی ویدئومتری هر یک از چاهها جهت مشخص شدن امکان لایروبی یا نیاز به حفاری مجدد. در صورت اعلام پیمانکار مبنی بر عدم امکان لایروبی و نیاز به انجام حفاری جدید، ارائه مستندات و اثبات این ادعا از طرف پیمانکار الزامی و تصمیم گیری نهایی تنها با کرفرما است.	
عمق مفید هر یک از چاهها: ۱۰۰ متر(جهت جمع شدن گل و لای حاصله باید بیش از این مقدار حفاری صورت پذیرد)	
تایید کارکرد صحیح هر یک از چاهها و لوله گذاری بدون شکستگی و عاری از گل و لای و نخاله تا عمق مورد نظر طراحی که مطابق با عملیات ویدئومتری که توسط پیمانکار انجام می شود، تنها بر عهده کارفرما است .	
روش لایروبی و حفر چاهها: دستگاه ضربه‌ای	تعداد چاهها: ۸ حلقه
نوع غلاف (Casing): ۳۶ متر بالا UPVC بدون شیاردار و ۵۴ متر وسط UPVC شیاردار و ۱۲ متر پایین UPVC بدون شیار	سایز غلاف(Casing) چاههای موجود: ۱۰ اینچ
انجام کامل عملیات گراول ریزی مطابق نظر کارفرما	انجام تست SRB خاک در نواحی مختلف مجتمع
نصب آندهای استرینگ بصورتی که پایین ترین آند ۱۲ متر بالاتر از کف چاه قرار بگیرد صورت می پذیرد و برای جلوگیری از ته نشست گل و لای؛ Casing ۱۲ متر آخر چاه باید از نوع بدون شیار نصب شود	سایز غلاف(Casing) حفاری جدید: ۸ اینچ در صورت عدم امکان اجرا و تایید کارفرما ۶ اینچ
انجام کلیه اقدامات و دریافت کلیه مجوزها از مراجع ذیصلاح جهت انتقال تجهیزات حفاری و حفاری توسط پیمانکار	
جمع آوری تجهیزات از موقعیت چاه و انتقال به محل جدید تنها پس از تایید هر یک از چاهها توسط نماینده کارفرما	
جمع آوری، انتقال و پاکسازی محوطه هر یک از چاهها بر عهده پیمانکار است	

#### ب- مشخصات کوتاه عمومی و اختصاصی آورهال ترانس رکتیفایرهاي حفاظت کاتدی:

قابلیت پایش از راه دور (Remote Monitoring) با سیم مشخصات الکتریکی ولتاژ و جریان خروجی DC در ۱۰ دستگاه ترانس رکتیفایر باید اصلاح و یا ایجاد گردد و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری عملکرد در وضعیت عملیاتی تایمر ایجاد وقفه همزمان شده با GPS در آنها نصب گردد. همچنین امکان ارسال دستورهای خاموش و روشن کردن کنترلکتور برق AC ورودی به ترانس رکتیفایر و کنترلکتور جدا کننده فیزیکی کابلهای کاتد و آند ولتاژ DC خروجی از ترانس رکتیفایر میسر باشد. مشاهده و کنترل تمامی موارد بیان شده در پنل نرم افزاری و بر روی نقشه GIS کامپیووتر سرور صورت می پذیرد.	
افزون پنل LED با ۱۲ چراغ نورانی برای نمایش ۱۲ خطای پدید آمده در ترانس رکتیفایر به شرح زیر:	
۷ خطای مخرب که ممکن است در ترانس رکتیفایر پدید آید شامل: ۱- قطع شدن یکی از فاز ورودی AC و یا مغایرت مم خاص ولتاژهای AC ورودی از مقادیر مجاز و تعريف شده، ۲- حفاظت از افزایش بیش از حد دمای روغن، ۳- کاهش سطح روغن خنک کننده، ۴- اتصال کوتاه در خروجی، ۵- اتصال نادرست و معکوس کابلهای آند و کاتد خروجی، ۶- تشخیص برخورد برق آسمان و یا وجود دیگر سرجهای مخرب در سمت ورودی AC، ۷- تشخیص برخورد برق آسمان و یا وجود دیگر سرجهای مخرب در سمت خروجی DC، و همچنین ۸ خطای غیر مخرب با تو صیف:	۸- سوختن HRC فیوز خروجی DC، ۹- قطع شدن یکی از هر ۲ کابل کاتد و آند خروجی.

## مناقصه عمومی (دو مرحله ای توأم با ارزیابی فنی - بازرگانی)

### باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید

• در صورت پدید آمدن هر یک از این ۹ خطاهای در هر یک از ترانس رکتیفایرها، بلافاصله ترانس رکتیفایر مربوطه خاموش شده و خطای آنها بوسیله روشن شدن نمایشگرهای نورانی قرمز رنگ مربوطه (LED) که باید روی قسمت مناسبی از پنل ولتمترها (که پس از ارلئه نقشه هر یک از ترانس رکتیفایرها و تایید کارفرما بر روی پنل ولتمترهای هر یک از ترانس رکتیفایرها نصب می‌شوند)، نمایش داده شوند.

• ۳ خطای دیگر غیر مخبر: تو صیف شده در بخش "خطاهای قابل نمایش در تمامی ترانس رکتیفایر" شامل: سوختن فیوزهای HRC<sup>۱</sup>, HRC<sup>۲</sup>, HRC<sup>۳</sup> که موجب خاموش شدن ترانس رکتیفایر نمی‌گردد نیز باید بو سیله روشن شدن نمایشگرهای نورانی زرد رنگ (LED) روی پنل ولتمتر بصورت جداگانه نمایش داده شوند.

بلافاصله پس از پدید آمدن یکی از ۱۲ خطای در هر یک از ترانس رکتیفایرها، یک پیام خطای عنوان "وجود خطا (Existence of error)" به سرور ارسال می‌گردد.

المان قدرت قطع و وصل کننده جریان خروجی DC یا IGBT یا SCR یا SSR مطابق با پیشنهاد فنی ارائه شده توسط پیمانکار و تایید آن توسط کارفرما) در اینترپر همزمان شده با GPS، باید مستقل از کنتاکتور جدا کننده کابلهای آند و کاتد خروجی DC بوده و در مسیر خط آند خروجی قدرت DC ترانس رکتیفایر نصب شده باشد و مدل قطع و وصل مدار الکترونیکی برد تریستور کنترل برای ایجاد اینترپر در جریان خروجی ترانس رکتیفایرها، مورد تایید نمی‌باشد.

در کلیه ترانس رکتیفایرها می‌بایست قطعات معیوبی مانند برخی از میترهای خراب و کلیه قطعات معیوب دیگر و همچنین سرج ارسنرها باید با نمونه مناسب (توصیف شده در جدول لیست قطعات مورد تایید) تعویض شوند. همچنین تمامی مازولهای کنترل فاز از برنده برقا الکترونیک و دیگر مازولهای معیوب از مدار خارج شده و با نمونه مورد تایید جایگزین شوند. سیم کشی تمامی ترانس رکتیفایرها بصورت کامل و صحیح اصلاح شود و تست شکست عایقی برای مشخص شدن عدم وجود نشتی جریان در تمامی نقاط سیم کشی و کابل کشی صورت پذیرد (شرح در ادامه همین مدرک).

راپل خروجی تمامی ترانس رکتیفایرها در دامنه ۱۰ تا ۱۰۰ درصد از تغییرات دامنه‌های ولتاژ و جریان خروجی در همگی ترانس رکتیفایرها باید به کمتر از ۵٪ (ترجیحاً کمتر از ۳٪) تبدیل شود. جهت این امر لازم است که در ۷ دستگاه ترانس رکتیفایرها وریاک کنترل؛ خازن‌های در مدار فیلتر پایین گذر قدرت (RLC) با مشخصات مناسب و در محل مناسب نصب گردد. همچنین در ۳ دستگاه ترانس رکتیفایرها تریستور کنترل؛ باید علاوه بر خازن، سلفی نیز در مدار فیلتر پایین گذر قدرت (RLC) با مشخصات مناسب نصب گردد (مشخصات سلف‌های مورد نیاز در مدرک ارائه شده است) کلیه موارد ذکر شده باید پس از ارائه مدارک و مشخصات فنی و معرفی قطعات هر یک از آنها به نماینده کارفرما و دریافت تایید کتبی انجام پذیرد.

تعویض برد الکترونیک ۳ دستگاه ترانس رکتیفایر که از نوع دیود-تریستور کنترل (Full Wave-Semi Control) (تمام موج-نیم کنترل) هستند باید با نمونه با کیفیت تریستور-تریستور کنترل (Full Wave-Full Control) (تمام موج-تمام کنترل) تعویض گردد.

لازم است که در ۳ دستگاه ترانس رکتیفایرها تریستور کنترل؛ مازولهای دیود-تریستور با تریستور تریستور تعویض گردد و نسبت به نصب دیود هرزگرد و مسدود کننده در تمامی ترانس رکتیفایرها اقدام شود.

خازن‌های صافی ولتاژ DC خروجی (فیلتر RCL) باید در وضعیت عملیاتی تایمر ایجاد وقفه همزمان با GPS، بصورت خودکار از مدار خارج شده و پس از بازگشت به وضعیت عملیاتی مداوم، مجدد و بصورت اتوماتیک در مدار قرار گیرند.

تعویض گیج‌های روغن نما که از تیپ قدیمی هستند با نوع جدید که شامل عملیات سوراخکاری و جوشکاری بدنه و اصلاح رنگ موضعی ناحیه جوشکاری شده مطابق استاندار اعمال رنگ می‌باشد، بر عهده پیمانکار است (توصیف در ادامه مدرک).

## مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای توأم با ارزیابی فنی - بازرگانی)

### باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید

در هر یک از ترانس رکتیفایرها و متناسب با ولتاژ و جریان آنها، می‌باشد یک کنکاتور از نوع ۲ پل بر روی مسیرهای کاتد و آند خروجی DC با قابلیت قطع و وصل در تعداد دفعات زیاد و بصورت متوالی و تحت ولتاژ و جریان نامی، بدون ایجاد هیچگونه جرقه‌ای، نصب گردد.

#### پ- مشخصات کوتاه عمومی و اختصاصی سیستم ریموت مانیتورینگ ترانس رکتیفایرها و تست پست‌ها:

محل نصب تجهیزات سیستم ریموت مانیتورینگ ترانس رکتیفایرها و تست پست‌ها: تجهیزات سیستم مانیتورینگ در ۳ واحد اجرا شده‌اند (ولی در شرایط کنونی عملکرد صحیح ندارند) قطعات الکترونیکی آنها در جعبه‌هایی نصب شده در داخل ۳ پست برق واحدهای الفین و آبگیر و UT می‌باشند. این واحدها هر یک متصل به یک دستگاه کامپیوتر موجود در آنها می‌باشند که در حال حاضر می‌توان این نقاط بواسیله کابل شبکه، به شبکه مرکزی مجتمع مروارید متصل نمود. لازم به ذکر است مطابق توضیحات موجود در ادامه همین مدرک؛ ۱ عدد الکترود مرجع و ۱ عدد ترانس رکتیفایر ناحیه Filter Package واحد UT باشد و توسط پیمانکار با انجام کابل کشی به اتاق کنترل واحد آبگیر متصل و از آن واحد پایش و کنترل شوند.

در واحد MEG : تجهیزات باید در جعبه‌ای مناسب و در ساب استیشن MEG نصب و کابل کشی لازم جهت اتصال ۲ دستگاه ترانس رکتیفایر و ۱۰ عدد تست پست این واحد توسط پیمانکار صورت پذیرفته و با اتصال تجهیزات به یک کامپیوتر مناسب، به شبکه متصل گردد.

تعداد تست پست‌های موجود نصب شده به سیستم اولیه مانیتورینگ: ۲۶ تست پست

تعداد تست پست‌های جدید مورد نیاز برای پوشش نواحی جدید: ۱۱ تست پست

تعداد ترانس رکتیفایرها موجود نصب شده به سیستم اولیه مانیتورینگ: ۷ دستگاه

ترانس رکتیفایر واحد Filter Package : ۱ دستگاه و ۲ دستگاه نصب بوده ولی به سیستم مانیتورینگ متصل نمی‌باشند و لازم است به شبکه مانیتورینگ متصل گردد.

نحوه اتصال تست پست‌ها و ترانس رکتیفایرها به سیستم مانیتورینگ: با کابل روکش‌دار هادی مسی بدون شیلد صورت می‌گیرد.

نحوه اتصال سیستم به شبکه مروارید: کابل شبکه

می‌باشد تجهیزاتی در ترانس رکتیفایرها نصب گردد تا امکان دریافت دستور خاموش و روشن کردن کنکاتورهای ولتاژ AC ورودی و DC خروجی از طریق کامپیوترهای سرور و شبکه و همزمان بصورت اتوماتیک و بر اثر برخورد صاعقه با سازه و یا پدید آمدن هر یک از خطاهای توصیف شده در این مدرک، در آنها امکان پذیر گردد.

نحوه ثبت اطلاعات: Real time

ت- مشخصات کوتاه عمومی و اختصاصی سرور ارسال و دریافت کننده اطلاعات و دستورهای مورد نیاز، نمایش، ثبت و ذخیره، بازیابی و نمایش و کنترل سیستم حفاظت کاتدی

نحوه اتصال سیستم مانیتورینگ به شبکه مروارید: کابل شبکه

نحوه ثبت اطلاعات: Real time

نحوه عملکرد سیستم: مطابق نیاز واحد بازرسی فنی که طی فرآیند اجرا و طی جلسات کارشناسی نماینده کارفرما با کارشناس پیمانکار، توصیف خواهد شد.

ایجاد اتصالات سخت افزاری و نرم افزاری به شبکه مجتمع مروارید: طراحی و ساخت سیستم می‌باشد کاملاً منطبق بر قوانین و ضوابط شبکه مروارید و توصیفات نماینده واحد IT مجتمع و پس از تایید تمامی مقاطع توسط این واحد صورت پذیرد.



### مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای توأم با ارزیابی فنی- بازرگانی)

باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بهینه سازی سیستم حفاظت کاپدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید

پنل‌ها و صفحات نرم افزار سیستم باید کاملاً کاربر پسند (User Friendly) و کارآمد و به زبان انگلیسی باشد و دارای سرعت عملکرد بالا و قابلیت ارائه انواع گزارش‌های پیشرفته گرافیکی و منتهی بر اساس تاریخ و یا پارامتر خاص و توان داده‌کاوی (Data Mining) در میان داده‌ها را دارا باشد.

نرم افزار سیستم و شبکه باید از پایگاه داده و متدهای جستجوی جدید بهره برده که با گذشت سالها و تجمعی اطلاعات، سرعت جستجو آن کاهش پیدا نکند.

سیستم باید توانمندی نمایش کلیه ترانس رکتیفایرها و تست پست‌ها و مشخصات آنها بر روی نقشه گرافیکی (GIS) سایت مروارید را به گونه مناسب و تامین کننده نیازهای کارفرمای دارا باشد.

سیستم باید امکان ارسال همزمان دستور اینترپلت (وقفه) همزمان شده توسط GPS به تمامی ترانس رکتیفایرها (۱۰ دستگاه ترانس رکتیفایر) جهت انجام تست Instant Off و اندازه‌گیری IOP از روی تست پست‌های موجود را دارا باشد.

## مناقصه عمومی (دو مرحله ای توأم با ارزیابی فنی - بازرگانی)

باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید

### شرح کار احیا و ارتقاء سیستم حفاظت کاتدی مجتمع پتروشیمی مروارید

بررسی وضعیت صحت اتصال کابل های منفی مربوط به Negative Bond Box های موجود در مجتمع، در صورت اطمینان و تایید کارفرما از عدم اتصال مناسب در هر نقطه، اصلاح آن ضروری است.

در صورت حصول اطمینان از قطع بودن کابل های منفی در هر نقطه ضروری است مراحل زیر انجام شود:

۱-۱- تخرب و حفاری بتن و در نهایت ترمیم آن

۱-۲- خاک برداری و خاکریزی

۱-۳- روئیت نمودن محل اتصال قدیمی کابل منفی به خط لوله و اصلاح آن (با کمک جوش کدولد، هندی کپ و ایزوگام نمودن آن)

۱- بررسی و انجام تست SRB خاک در نواحی مختلف این مجتمع.

۲- بررسی مدارک بروز شده و تهیه کامل لیست Spare Part ( بصورت جزء به جزء با مشخصات کامل).

شايان ذكر است، پس از بهينه سازی ترانس ركتيفايرها، شستشو و لاپرواي چاه های موجود و همچنین تصحيح و تكميل سیستم مانیتورینگ مجتمع، این سیستم توسط پیمانکار در سرویس قرار خواهد گرفت و در صورت مشاهده پتانسیل های الکتریکی اندازه گیری شده مربوط به سازه های تحت حفاظت در حالت Instant Off ( مطابق Spec موجود، ضروری است شرایط این سیستم جهت اندازه گیری پتانسیل الکتریکی در حالت Instant Off مهیا گردد ) در نقاط مختلف مجتمع که کمتر از معیار تعريف شده ( مطابق استاندارد ) باشند لازم است آزمون های میدانی جامعی توسط پیمانکار مطابق با نظر کارفرما بر روی سامانه انجام و در نهایت گزارش کامل از چگونگی عملکرد آنها و همچنین راهکارهای فنی قابل اجرای مناسب به کارفرما ارائه گردد.

این گزارشات شامل:

a. بررسی جريان های سرگردان و ارائه گزارش از نقاطی که هرزروی جريان به سایر سازه ها مانند سیستم ارتینگ و آرماتور های داخل بتن موجب کاهش پتانسیل سازه های تحت حفاظت در آن ناحیه گردیده است ( در صورت نیاز و در خواست کارفرما ).

b. ارائه نقشه توزيع جريان و پتانسیل الکتریکی در کل مجتمع و گزارش نقاطی که نیاز به تقویت دارد.

c. امكان افزایش نقاط تخلیه جريان (Drain Points) برای توزيع بهتر جريان و در نهایت بهبود پتانسیل های الکتریکی فرائت شده در مكان های مختلف این مجتمع ( مشخص نمودن دقیق نقاط جدید با ارائه علل فنی ).

### ۱- سیستم حفاظت کاتدی مجتمع

جهت کاهش خوردگی سازه های فولادی زیرزمینی مدفون و همچنین حفاظت از پایل های مربوط به سکوهای آبگیر ۱ و ۲ و کف مخازن موجود در واحد های Olefin، UT سامانه حفاظت کاتدی جريان اعمالی با مشخصات زیر در اين مجتمع وجود دارد.

الف- ۱۰ دستگاه ترانس ركتيفاير با نوع و ظرفیت گوناگون ( ترانس ركتيفاير های واحد الفین شامل سه دستگاه ۵۰ ولت ۱۰۰ آمپر رگاولتی، واحد UT شامل دو دستگاه ۳۰ ولت ۷۵ آمپر رگاولتی و یک دستگاه ۵۰ ولت ۳۰۰ آمپر الکترونیک کنترل ، واحد MEG شامل دو دستگاه ۱۰۰ ولت ۱۰۰ آمپر الکترونیک کنترل ، واحد آبگیر شامل دو دستگاه ۳۰ ولت ۴۵۰ آمپر رگاولتی می باشد )

ب- ۸ حلقه چاه آندی آبی ۱۰۰ متری ( ۳۰ متر ابتدایی کیسینگ UPVC و ۷۰ متر دیگر کیسینگ فلزی شیار دار است ) که هر کدام از این چاه ها دارای استرینگ های آندی MMO هشت تایی با Casing ۱۰ اینچ می باشند .

## مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای توأم با ارزیابی فنی- بازدگانی)

### باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید

ج - کلیه آندهای استفاده شده در این مجتمع از نوع MMO با سایز  $MMO.25*1000\text{ mm}$

#### ۱-۱- چاه آندی:

برای احیا و سرویس چاه های آندی، بررسی امکان لایروبی ۸ حلقه چاه موجود و سپس انجام لایروبی آن و تهیه و نصب غلاف با سایز کوچکتر از (۶ یا ۸ اینچ) از غلاف موجود و از نوع UPVC شیار دار و ساده (در صورت امکان با کوپیلنگ هم سایز با لوله) و در نهایت تهیه و نصب استرینگ های آندی (در نظر گرفتن گزارش PH هر یک از چاه های این مجتمع در انتخاب متریال مورد استفاده در این چاه ها الزامی است) به همراه سنترالایزر (مورد تایید کارفرما) به شرح ذیل می باشد:د:

- انجام اقدامات اداری و پرداخت هزینه های اخذ مجوزهای لازم از سازمان آب و ادارات مرتبط
- تجهیز و برچیدن کارگاه و پاکسازی محوطه هر ایستگاه مطابق روز ابتدایی
- انتقال دستگاه حفاری ضربه ای یا ... با تجهیزات مربوطه به محل هر چاه
- مهیا ساختن امکانات، تجهیزات و تسهیلات حفاری و لوله گذاری و تکمیل فعالیت (غلاف از نوع UPVC و با اتصال رزوه ای « یا هر نوع مناسب دیگر جهت این مهم » بوده و در محدوده نصب آند شیاردار می باشد) ضمنا جهت جلوگیری از جمع شدن گل و لای در اطراف آندها، غلاف ۱۰ متر انتهایی چاه بدون شیار بوده و آندها از ۱۲ متر بالاتر از کف چاه به سمت بالا نصب می شوند.
- لایروبی، حفر چاه و لوله گذاری تا عمق مورد نظر

نکته ۱ : مقدار عمق لایروبی مطابق نظر کارفرما به عهده پیمانکار است و ضروری است این مهم در نهایت به تایید کارفرما برسد و غلاف گذاری بدون هرگونه شکستگی انجام گرفته و در نهایت بالای غلاف چاه مسدود شده و پس از حداقل ۷ روز پیمانکار ملزم به تامین تجهیزات مورد نیاز و انجام ویدیومتری تا انتهای چاه و تهیه فیلم کامل مسیر می باشد (در صورت عدم امکان انجام و یا عدم کارایی مناسب عملیات ویدیو متری در هر یک از چاه ها این مهم « انجام ویدیو متری و هزینه های مربوط به آنها» از شرح کار حذف می گردد).

• اخذ تاییدیه لایروبی و حفاری پس از انجام مراحل فوق و بر اساس مشاهده نشدن هرگونه شکستگی در غلاف و تایید پر نشدن داخل غلاف با فیلم ویدیومتری .

نکته ۲ : شایان ذکر است اثبات عدم امکان انجام فعالیت لایروبی به کارفرما با پیمانکار بوده و بر اساس عملکرد دستگاه حفاری و عملیات ویدیومتری می باشد و مجوز حفاری در محل جدید توسط نماینده کارفرما تنها در صورتی صادر می گردد که این مهم به کارفرما اثبات گردد در غیر اینصورت ضروری است مراحل لایروبی را مطابق نظر کارفرما به اتمام رساند.

• در زمان انجام فعالیت، پیمانکار پر شدن چاه را پس از لایروبی و یا حفاری و لوله گذاری توسط گل و لای حاصل از لایروبی و حفاری و ریزش چاه در زمان لوله گذاری را باید پیش بینی نموده و پاکسازی هرگونه گل و لای تا عمق مورد نظر حفاری را با روش های زیر یا هر روشی که پیشنهاد و به تایید نماینده کارفرما رسیده انجام گردد.

• حفاری بیشتر چاه تا هر عمقی که پیش بینی امکان پر شدن توسط گل و لای حاصل از حفاری وجود دارد. این متراز بر اساس عمقی از چاه های موجود که توسط گل و لای پر شده اند و با هماهنگی کارفرما انجام می شود.

• شستشوی چاه و یا لایروبی توسط پمپ لایروب.

## مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای توأم با ارزیابی فنی- بازرگانی) باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید

- کارکرد هر چاه در صورت تایید لوله گذاری بدون هرگونه شکستگی و عاری از هرگونه گل و لای و نخاله تا عمق مورد نظر طراحی که توسط عملیات ویدیومتری مشخص می‌گردد، تایید شده و در صورت هرگونه مغایرت، پیمانکار ملزم به رفع نقص و انجام مجدد عملیات ویدیومتری تا حصول نتیجه موققیت آمیز می‌باشد.
- در زمان ویدیو متری و تایید عمق باید عملیات گراول ریزی اطراف غلاف تا بالای چاه انجام شده و بررسی می‌شود که این فعالیت صدمه‌ای به غلاف و عمق وارد نمی‌نماید.
- پس از پایان عملیات ویدیومتری و تایید چاه، ورودی غلاف چاه توسط وسیله‌ای مطمئن و ثابت که قابل جابجایی توسط افراد متفرقه نمی‌باشد بمنظور جلوگیری از ورود هرگونه ضایعات مسدود می‌گردد.
- نتایج ویدیو متری ذخیره شده و فیلمبرداری‌هایی که در حضور ناظر انجام شده و به تایید ایشان رسیده پیوست صورت وضعیت‌ها خواهد شد.
- پس از انجام مراحل فوق و تایید چاه، پیمانکار پس از مسدود نمودن دهانه چاه مجاز به جمع آوری دستگاه و تجهیزات از موقعیت چاه و انتقال به محل جدید بوده و می‌تواند نسبت به اجرای تاسیسات سرچاهی اقدام نماید.  
نکته ۳: پاکسازی محوطه بطور کامل مطابق وضعیت ابتدایی آن بر عهده پیمانکار می‌باشد.
- نکته ۴: شایان ذکر است آندهای شایان ذکر است آندهای جدید در حضور نماینده کارفرما بصورت استرینگ (مشخصات استرینگ آندی شامل:
  - ۱- آندها از نوع MMO لوله‌ای با سایز  $25*1000\text{ mm}$  در نظر گرفته شود.
  - ۲- هر استرینگ آندی شامل ۸ هد آند MMO می‌باشد.
  - ۳- فاصله مرکز تا مرکز هر آند در این استرینگ‌ها ضروری است ۳ متر باشد.
  - ۴- جنس کابل ضروری است از HMWPE/PVDF و با سایز  $1*35\text{ mm}$  در نظر گرفته شود.
  - ۵- متراز انتهایی یک سر این استرینگ‌ها ۱۱۰ متر و سر دیگر آن ۹۰ متر می‌باشد.
  - ۶- رنگ کابل‌ها سیاه انتخاب گردد. ۷- جهت مونتاژ نمودن استرینگ‌های آندی از شرینگ‌ها و رزین‌های ضد اسید استفاده گردد) اسمبل شده و در صورت امکان بیرون آوردن آندهای قدیمی از چاه‌های موجود و تایید وضعیت سلامت آن توسط پیمانکار و تایید آن توسط کارفرما، از آندهای سیستم قدیمی در این پروژه استفاده شده و آندهای اسمبل شده جدید بصورت Spare در انیار مجتمع نگهداری می‌گردد.

### باند لوله‌های Oily Water در محل MH‌ها:

در واحدهای مجتمع Pit هایی وجود دارد که از ۲ تا ۴ لوله Oily Water وارد آن شده و از نظر الکتریکی از یکدیگر جدا می‌باشند. بمنظور برقراری ارتباط الکتریکی لوله‌های یاد شده در سیستم قدیمی در این نقاط به یکدیگر باند شده‌اند. پیمانکار موظف است نسبت به پایش وضعیت ارتباط الکتریکی آنها در کلیه این نقاط اقدام و در صورت قطع بودن ارتباط نسبت به برقراری آن با تایید بازرس کارفرما (باندینگ توسط کابل  $1*35\text{ mm}$  و یا جوشکاری میلگرد ۶ و یا تسمه ۳) در Pit مربوطه اقدام نماید و صحت این ارتباط را در هر Pit به تایید ناظر پروژه رساند. کارکرد در صورت باند نبودن و برقراری اتصال محاسبه می‌گردد.

**مناقصه عمومی (دو مرحله ای توأم با ارزیابی فنی - بازرگانی)**  
**باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید**

**جداسازی لوله های ورودی و خروجی Valve Pit ها از دیواره:**  
**Valve Pit هایی که در مجتمع وجود دارند**

پس از رفع مشکلات سیستم و بهینه سازی آن در صورتی که پس از در سرویس قرار گرفتن کامل سیستم در محل هایی که Valve Pit وجود دارد، کاهش چشمگیر پتانسیل الکتریکی سازه ها در اثر نشت جریان مشاهده گردد بمنظور حذف نشتی جریان از لوله ها به آرماتورهای داخل دیواره بتنی این نقاط و همچنین حذف خوردگی ناشی از تغییر الکتروولیت، در صورت تایید کارفرما، پیمانکار موظف به اخذ پرمت و تخریب دیواره اطراف لوله این Pit ها بوده و در صورت تماس با آرماتور نسبت به جداسازی آن اقدام و اطراف لوله را عایق مجدد نماید.

عایق مطابق Spec مجتمع و در دوطرف دیواره در نظر گرفته می شود.

پس از انجام این فعالیت و در صورت نیاز به آب بندی نمودن نسبت به ترمیم دیواره مطابق دستورالعمل سایت اقدام نماید.



**۱-۲- رکانس رکتیفاير:**

سیستم حفاظت کاتدی پتروشیمی مروارید دارای ۱۰ دستگاه ترانس رکتیفاير می باشد که در نقاط مختلف آن مجتمع جانمایی شده است.

کلیه عملیات های انجام تعمیرات و اصلاح، بهینه سازی، تامین اقلام مورد نیاز، انجام تست های تحویل، کلیه حمل و نقل ها به هر مکان، نصب و برقراری اتصالات، روغن ریزی و ... و راه اندازی ترانس رکتیفاير با نظارت کامل نماینده کارفرما و مطابق شرح کار ذیل در تعهد پیمانکار بوده و کارفرما فقط برق مورد نیاز هر ترانس را در محل هر ترانس تحویل ایشان می نماید.

**۱-۲-۱- تعمیرات و اصلاحات مورد نیاز جهت بازگرداندن ترانس رکتیفايرها به سرویس**

**الف - ترانس رکتیفايرها تریستور کنترل (TR۱۱۱۱, TR۱۱۱۲, TR۰۹۱۰۳)**

- تعویض برد الکترونیک دیود-تریستور کنترل Full Wave-Semi Control (تمام موج - نیم کنترل)  $3$  پالس موجود با نمونه باکیفیت تریستور - تریستور کنترل Full Wave-Full Control (تمام موج-تمام کنترل)  $6$  پالس برای عملکرد بهینه، پس از انجام کلیه تنظیمات، باید کلیه تستهای عملیاتی روی این بردها صورت گرفته و بوسیله اسپری ویژه پلاستیک برد های الکترونیک، از هر  $2$  طرف پوشش داده شوند.

**مناقصه عمومی (دو مرحله ای توأم با ارزیابی فنی - بازرگانی)**  
**باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید**

- تعویض ۳ عدد مازول دیود-تریستور موجود با ۶ عدد تریستور برای یکسوسازی ۶ پالس. مشخصات تریستورهای نصب شده برای ۲ دستگاه ترانس رکتیفایرها ۱۰۰V ۱۰۰A باید ۱۶۰A-۱۲۰۰A یا بالاتر و برای ترانس رکتیفایر ۵۰V ۳۰۰A باید ۲۰A-۱۲۰V یا بالاتر باشد.
- ایجاد تغییر در سیستم کشی های فرمان موجود در صورت نیاز .
- نصب ۶ عدد ورستور جذب کننده جرقه کلیدزنی دیود و تریستورهای یکسوساز قدرت بر روی آنها.
- ترانس رکتیفایر ۳۰۹۱۰ دارای ۶ عدد ورستور نصب شده با کد ۲۰N۴۳۱K می باشد ولی بدليل منطبق نبودن مشخصات الکتریکی با مقدار مورد نیاز آن با مشخصات ترانس رکتیفایر، عملأً باید این ورستورها نیز با مدل مناسب تعویض گردند.
- حداکثر مقدار ولتاژ مجاز در محل نصب ورستور در ترانس رکتیفایر A ۵۰V-۳۰۰A برابر ۶۰VDC و ۴۵VAC می باشد که مدل پیشنهادی برای دمپ مقادیر بالاتر از آنها کد شماره ۲۰N۱۰۱K یا مدلی با مشخصات مشابه می باشد.(مشخصات جدول شماره ۱)

**جدول شماره ۱**

Part Number	Maximum Allowable Voltage		Varistor Voltage (V 0.1mA)	Maximum Clamping Voltage V 5A (V)	Withstanding Surge Current		Rated Wattage (W)	Energy 10/1000ms (J)	Typical Capacitance 1 KHz (pF)	UL	CSA	VDE	
	ACrms (V)	DC (V)			1Time (A)	2 Times (A)							
JVR-20N471K	300	385	470	423 - 517	775	6500	4000	1.0	280.0	870	Yes	Yes	Yes
JVR-20N101K	60	85	100	90 - 110	165	6500	4000	1.0	56.0	3400	Yes	Yes	Yes
JVR-20N181K	116	150	180	162 - 198	300	6600	4000	1.0	104.0	2110	Yes	Yes	Yes

■ The clamping voltage from 180K to 680K is tested with 20A current.  
■ PULSE RATING CURVES ( For Transient V-I Characteristic Curves See Page 20 )

RFE International • Tel:(949)583-0808 • Fax:(949)583-9898 • E-Mail Sales@rfeinc.com

C5BB09  
2003.05.05

حداکثر مقدار ولتاژ مجاز در محل نصب ورستور در ترانس رکتیفایر ۱۰۰V-۱۰۰A برابر ۹۰VAC و ۱۲۵VDC می باشد که مدل پیشنهادی برای جذب مقادیر بالاتر از آنها کد شماره ۲۰N۱۸۱K یا مدلی با مشخصات مشابه می باشد.(جدول شماره ۱)  
 نکته : از این ورستور قطعاً باید بر روی دیود هرزگرد و دیود یا تریستور مسدود کننده برای حذف ولتاژهای ناخواسته استفاده نمود. تعویض گیج های روغن نما :

در حال حاضر به دلیل تغییر رنگ خوانا نبوده و بدليل شکستگی دارای نشتی می باشند که ضروری است مدل جدید با ساختار مغناطیسی جایگزین گردد . البته تعویض مدل قدیمی با این مدل نیاز به انجام عملیات جوشکاری و سوراخکاری و سپس اصلاح رنگ موضعه ای دارد.

## مناقصه عمومی (دو مرحله ای توأم با ارزیابی فنی - بازرگانی)

باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید



شکل ۲ - نشانگر های سطح روغن موجود که نشتی و کدر شدن شیشه در آن مشاهده می شود.

• ریپل این ترانس رکتیفایرها در محدوده مجاز و تعریف شده قرار ندارد که ضروری است با افزودن فیلتر RLC قدرت مناسب اصلاح گردد برای رسیدن به رایبل کمتر از ۵٪ (ترجیحاً ۲٪) در دامنه ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ درصد ولتاژ خروجی (دامنه عملکرد واقعی) از این ترانس رکتیفایرها باید یک سلف بالای  $100\text{ mH}$ - $100\text{ A}$  در مسیر خروجی ولتاژ DC و بصورت سریال با سلف موجود هر یک از ترانس رکتیفایرها  $100\text{ V}$ - $100\text{ A}$  نصب گردد و علاوه بر آن، با افزودن یک خازن الکتروولیت مرغوب اروپایی یا ژاپنی اصل و مقاومت ویژه آن یک مدار کامل RLC قدرت در رنج مناسب به آنها افزود. همچنین در ترانس رکتیفایر  $50\text{ V}$ - $300\text{ A}$  باید یک سلف با ظرفیت حداقل  $1\text{ mH}$ - $300\text{ A}$  در مسیر خروجی ولتاژ DC و بصورت سریال با سلف موجود آن نصب کرد و علاوه بر آن، با افزودن یک خازن الکتروولیت مرغوب اروپایی یا ژاپنی اصلی و مقاومت ویژه آن یک مدار کامل RLC قدرت در رنج مناسب به آن از ریپل خروجی این ترانس رکتیفایر کاست و به مقادیر تعریف شده رساند و یا نزدیک کرد.

توجه: لازم به توضیح است وجود خازن در تست Instant off اثر مخربی ایجاد ننماید. ضروری است بردهای الکترونیکی جدید این امکان را فراهم نمایند. متد انجام این عمل ابتدا باید بصورت مکتوب و با ارائه نقشه‌ها و مدارک از طرف پیمانکار به کارفرما اعلام و پس از تایید کارشناسان کارفرما، پیمانکار اقدام به طراحی و ساخت می‌نماید.

- نصب تریستور مسدود کننده (Blocking Thyristor) در مسیر خروجی ترانس رکتیفایر باید صورت گیرد. این تریستورها که باید روی هیت سینک مناسب و در داخل تانک روغن نصب شوند، باید از نوع  $1200\text{ A}$ - $320\text{ V}$  یا بالاتر باشند.
- ولومهای ولتاژ و جریان هر ۳ این ترانس رکتیفایرها باید با نوع مرغوب صنعتی اروپایی (آلمانی یا انگلیسی) و از نوع دارای IP بالا، تعویض گردد و ترجیحاً از ولومهای آلمانی ab استفاده نشود. بدیهی است که به هیچوجه استفاده از مشابهات چینی آنها که بصورت رئوستا (سیم پیچ) می‌باشند مجاز نمی‌باشد.

**مناقصه عمومی (دو مرحله ای توأم با ارزیابی فنی - بازرگانی)**  
**باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید**

- نکته بسیار مهم اینکه باید اثر وجود خازن‌های فیلتر صافی RCL این ترانس رکتیفایرها در هنگام ایجاد وقفه همزمان در جریان خروجی و انجام تست off, Instant off, مرتفع گردد.
- همه سر ولومهای این ترانس رکتیفایرها باید با نوع سر ولوم باکالیتی مناسب(مطابق شکل روپرتو) که از جنس ترمопلاست بوده و مانند سروولومهای موجود، بر اثر گذشت زمان و گرما دچار خرابی و ترک خوردگی نشوند، تعویض گردد.



**ب- ترانس رکتیفایرها و ریاک کنترل (TK<sup>۳۱۸</sup>, TK<sup>۳۱۹</sup>, TK<sup>۳۲۰</sup>, TK<sup>۳۲۱</sup>, TK<sup>۳۲۲</sup>) :**

- ۳ عدد ماژول دیود-دیود موجود باید با ۳ عدد ماژول دیود-تریستور یا ۳ عدد دیود و ۳ عدد تریستور تکی تعویض گردد. مشخصات دیودها و تریستورهای نصب شده برای ترانس رکتیفایرها ۵۰V ۱۶۰A-۱۲۰۰A یا بالاتر و برای ترانس رکتیفایرها ۳۰V ۷۷۵A-۱۲۵A یا بالاتر باشد.

- دستگیره ولوم و ریابل های موجود دارای خلاصی شدید و عدم دقیقت در تنظیمات بوده و انجام تعمیرات را بسیار دچار مشکل می‌نماید. لذا ضروری است از یک مکانیزم ۴ شاخ گاردان ( مشابه شکل ذیل ) یا مورد مشابه که بدون داشتن هیچگونه خلاصی عمل چرخش دستگیره و ریابل را به اتوترانسفورمر انتقال داده و در عین حال، امکان باز و بسته شده بسیار ساده و اصولی تری را فراهم می‌نماید تهیه و نصب گردد.

- می‌باشد کلیه مازولهای کنترل فاز نصب شده در داخل ترانس رکتیفایرها که برنده بنا الکترونیک هستند، از مدار خارج و با نمونه مورد تایید(توصیف شده در جدول قطعات مورد تایید) جایگزین شوند.


- نصب کاسه نمد مناسب روی محور کنترل و تعیین کننده مقدار ولتاژ خروجی(دستگیره و ریاک) که از تانک روغن به کابین کنترل وارد می‌شود برای جلوگیری از انتقال بخار روغن از داخل تانک روغن به کابین کنترل و رطوبت محیط به داخل آن با استفاده از قطعات و تجهیزات مناسب، قطعاً باید صورت پذیرد. متد انجام این عمل ابتدا باید بصورت مکتوب و با ارائه نقشه‌های مکانیکی و مدارک فنی از طرف پیمانکار به کارفرما اعلام و پس از تایید کارشناسان کارفرما، پیمانکار اقدام به طراحی و ساخت نماید. این تجهیزات همچنین باید سفتی و گریپاچ موجود در مکانیز قبلى را از بین برده و موجب تسهیل در انجام تنظیم مقدار ولتاژ خروجی شده و نرمی و ثبات لازم را ایجاد نمایند.

- نصب ۶ عدد ورستور جذب کننده جرقه کلیدزنی دیودهای یکسوساز قدرت بر روی آنها.

- حداکثر مقدار ولتاژ مجاز در محل نصب وریستور در ترانس رکتیفایر A-۱۰۰V-۵۰VDC و ۶۰VAC ۴۵VAC می‌باشد که مدل پیشنهادی برای دمپ مقادیر بالاتر از آنها کد شماره K-۱۰۱N-۲۰ یا مدلی با مشخصات مشابه می‌باشد. مشخصات در جدول پایین قابل مشاهده است)

## مناقصه عمومی (دو مرحله ای توأم با ارزیابی فنی - بازرگانی)

**باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید**

	
شکل ۲- ب- مکانیزم معیوب موجود برای انتخاب ولتاژ	شکل ۲- الف- مکانیزم معیوب موجود برای جایگزینی

- قرار نداشتن ذغالهای لغزنه تپهای خروجی اتوترانسفورماتور(وریاک) به صورت همارز و متناظر با یکدیگر و در محلهای متشابه در بالشتک هر فاز (فاصله ۳ تا ۶ میلیمتر نسبت به یکدیگر بر روی سیم‌پیچها)، که این امر موجب خروجی ولتاژهای متفاوت ۳ فاز از اتوترانسفورمر شده و عدم تعادل (Un balance) در ولتاژ ورودی به ترانسفورماتور قدرت و در نتیجه ایراد فشار و تلفاف غیر متعارف را موجب می‌گردد و همچنین ایزولاسیون پایین سیم پیچها نسبت به بدنه در این اتوترانسفورماتورها، حتماً باید با باز کردن وریاک این ترانس رکتیفایرها علاوه بر اصلاح مشکل عدم تقارن تپهای خروجی، اقدام به تزریق رزین مخصوص با عایق دی الکتریک بالا و مقاوم در برابر خاصیت خورندگی روغن خنک کننده اقدام به اصلاح این ۲ مشکل در یک مرحله اجرایی نمود.
- حداقل مقدار ولتاژ مجاز در محل نصب وریستور در ترانس رکتیفایر  $30V-75A$  برابر  $37VDC$  و  $30VAC$  می‌باشد که مدل پیشنهادی برای جذب مقادیر بالاتر از آنها کد شماره  $L680\text{-}20$  یا مدلی با مشخصات مشابه می‌باشد.
- نکته بسیار مهم اینکه باید اثر وجود خازن‌های فیلتر صافی RCL این ترانس رکتیفایرها در هنگام ایجاد وقفه همزمان در جریان خروجی و انجام تست Instant off، مرتفع گردد.
- باید سیستم زمانسنج وقفه دارای همزمان کننده سیستم موقعیت یاب جهانی یا GPS synchronize Timer interrupter (GPS) برای انجام تست‌های لازم و بررسی وضعیت خوردنگی در سازه‌های موجود در سایت (اصلی‌ترین هدف) بر روی این ترانس رکتیفایرها نصب گردد.
- مطابق تست‌های انجام گرفته و بدلیل پایین بودن ولتاژ شکست عایقی در این ترانس رکتیفایرها، قطعاً باید مطابق استاندارد اقدام لازم برای بررسی کامل و ایجاد عایقی مناسب در کلیه قطعات و المانهای مورد نظر نسبت به یکدیگر و نسبت به بدنه صورت پذیرد.
- آمپر متر ترانس رکتیفایر شماره  $TK319-140$  (ساب استیشن الفین) که خراب است باید با نمونه مشابه یعنی آمپر متر عقربهای  $72 \times 72$  mm قاب متحرک Ziegler  $150A-75mVDC$  ساخت شرکت Ziegler تعویض گردد.
- در ترانس رکتیفایر  $TK322-1410$  که محوطه خارجی واحد UT و با فاصله بیش از  $50$  متری (از نظر کابل کشی باز هم بیشتر) از ساب استیشن قرار دارد ارسترهای ورودی در آن نصب گردد. مشخصات الکتریکی لازم برای ارسترهای ورودی ۳ فاز AC این ترانس رکتیفایر  $275V/20kA$  و کلاس کاری C Class B+C می‌باشد.



## مناقصه عمومی (دو مرحله ای توأم با ارزیابی فنی - بازرگانی)

### باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید

#### ج - ترانس رکتیفایرها و ریاک کنترل (Sn<sub>45248</sub>, Sn<sub>45249</sub>)

- نصب ۶ عدد ورستور جذب کننده جرقه کلیدزنی دیودهای یکسوساز قدرت بر روی آنها.
- نکته ۱: حداکثر مقدار ولتاژ مجاز در محل نصب وریستور در ترانس رکتیفایر A ۳۰V-۴۵۰A برابر ۳۵VDC و ۲۵VAC می‌باشد که مدل پیشنهادی برای دمپ مقادیر بالاتر از آنها کد شماره L<sub>680</sub> یا مدلی با مشخصات مشابه و نزدیک می‌باشد. از این وریستور قطعاً باید بر روی دیود هرزگرد و دیود یا تریستور مسدود کننده برای حذف ولتاژهای ناخواسته استفاده نمود.
- باید سیستم زمانسنج وقفه دارای همزمان کننده سیستم موقعیت یاب جهانی یا GPS synchronize Timer interrupter (GPS) برای انجام تست‌های لازم و بررسی وضعیت خوردگی در سازه‌های موجود در سایت (اصلی ترین هدف) بر روی این ترانس رکتیفایرها نصب گردد.
- الزام به نصب دیود هرزگرد (Free Welding Diode) در این ترانس رکتیفایرها، قطعاً در هنگام ایجاد وقفه در خروجی جریان ترانس رکتیفایرها و در آزمایش Instant off خد محركه تولید شده در سلف آنها ایجاد مزاحمت و خرابی خواهد نمود و باید دیودی مناسب با جریان مورد نیاز در آنها به عنوان دیود هرزگرد نصب گردد.
- تعویض ارستر ۴ پل ۳ فاز ولتاژ ورودی AC و ارستر ۲ پل ولتاژ DC خروجی . مشخصات الکتریکی لازم برای ارسترهای ۴ پل ورودی ۳ فاز AC این ترانس رکتیفایرها : ۲۷۵V/۲۰kA و کلاس کاری Class C و یا بالاتر مثل Class B+C و همچنین مشخصات الکتریکی لازم برای ارستر خروجی DC : ۴۸V/۲۰kA و کلاس کاری Class C و یا بالاتر مثل Class B+C می‌باشد.
- ولتمتر ترانس رکتیفایر شماره Sn<sub>45248</sub> (آبگیر ۱) که خراب است باید با نمونه مشابه یعنی ولتمتر عقرهای X ۷۲ mm ۷۲ قاب متحرک Ziegler تعویض گردد.
- می‌بایست مازولهای کنترل فاز از برنده بربنا الکترونیک این ترانس رکتیفایرها از مدار خارج و با نمونه مورد تایید (توصیف شده در جدول قطعات مورد تایید) جایگزین شوند.
- نکته بسیار مهم اینکه باید اثر وجود خازن‌های فیلتر صافی RCL این ترانس رکتیفایرها در هنگام ایجاد وقفه همزمان در جریان خروجی و انجام تست off Instant .مرتفع گردد.
- نصب کاسه نمد مناسب روی محور کنترل و تعیین کننده مقدار ولتاژ خروجی (دستگیره و ریاک) که از تانک روغن به کابین کنترل وارد می‌شود برای جلوگیری از انتقال بخار روغن از داخل تانک روغن به کابین کنترل و رطوبت محیط به داخل آن با استفاده از قطعات و تجهیزات مناسب، قطعاً باید صورت پذیرد. متند انجام این عمل ابتدا باید بصورت مکتوب و با ارائه نقشه‌های مکانیکی و مدارک فنی از طرف پیمانکار به کارفرما اعلام و پس از تایید کارشناسان کارفرما، پیمانکار اقدام به طراحی و ساخت نماید. این تجهیزات همچنین باید سفتی و گریپاچ موجود در مکانیز قبلي را از بین برده و موجب تسهیل در انجام تنظیم مقدار ولتاژ خروجی شده و نرمی و ثبات لازم را ایجاد نمایند.

#### خطاهای قابل نمایش در تمامی ترانس رکتیفایر

بدلیل نیاز به پایش دائمی و نمایش عیوب پدید آمده در ترانس رکتیفایرها، باید پنل LED با ۱۲ چراغ نورانی دارای عنوان یا روش مشابه دیگری، برای نمایش ۹ خطای پدید آمده به شرح زیر بر روی پنل ولتمتر هر یک از ترانس رکتیفایر نصب گردد. سیستم باید

## مناقصه عمومی (دو مرحله ای توأم با ارزیابی فنی - بازرگانی)

### باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید

توانایی نمایش چندین خطای همزمان (در صورت پدید آمدن همزمان چند خط) دارد. بدیهی است ابتدا باید نقشه‌های مکانیکی جانمای محل نصب این LED ها بر روی پنل ولتمتر هر یک از ترانس رکتیفایرها از طرف پیمانکار برای کارفرما ارسال شده و تنها پس از تایید کارشناس کارفرما، پیمانکار اقدام به اجرای این بخش نماید. خطاهای قابل تشخیص و نمایش مورد نیاز در ۱۰ دستگاه ترانس رکتیفایر حفاظت کاتدی موجود مجتمع مروارید به شرح و عملکرد زیر می‌باشد:

- ۱- نمایش خطای پدید آمده در ولتاژ ورودی توسط یک چراغ قرمز رنگ، بر اثر این خطاهای که شامل قطع شدن یکی از فازها و یا مغایرت مشخصات ولتاژهای AC ورودی از مقادیر مجاز و تعریف شده هستند، بلاfacسله ترانس رکتیفایر خاموش شده و پس از برطرف شدن خطای مجدد روشن می‌شود.
- ۲- نمایش خطای افزایش دمای روغن خنک کننده ترانس رکتیفایر به بیش از میزان مجاز یا تعیین شده ( $85^{\circ}\text{C}$  or  $100^{\circ}\text{C}$ ) توسط یک چراغ قرمز دیگر بلاfacسله پس از وقوع که همزمان موجب خاموش شدن ترانس رکتیفایر می‌گردد.
- ۳- نمایش خطای کاهش سطح روغن خنک کننده ترانس رکتیفایر از میزان مجاز (۵ سانتیمتر بالاتر از بالاترین قطعه متصل و در مسیر جریان) توسط یک چراغ قرمز بلاfacسله پس از وقوع که همزمان موجب خاموش شدن ترانس رکتیفایر می‌گردد.
- ۴- نمایش خطای پدید آمدن اتصال کوتاه در خروجی ترانس رکتیفایر توسط یک چراغ قرمز بلاfacسله پس از وقوع آن با سرعت بالا که حتی از سوختن فیوزهای یکسوساز و خروجی نیز جلوگیری نماید (به شرط آنکه فیوزهای HRC1~4 از نوع خیلی تند سوز یا Ultra-Fast نباشند) که همزمان موجب خاموش شدن ترانس رکتیفایر می‌گردد.
- ۵- نمایش خطای اتصال معکوس کابلهای کاتد یا آند خروجی ترانس رکتیفایر توسط یک چراغ قرمز بلاfacسله پس از وقوع که همزمان موجب خاموش شدن ترانس رکتیفایر می‌گردد.
- ۶- نمایش برخورد برق آسمان و یا وجود دیگر سرجهای مخرب در سمت ورودی AC ترانس رکتیفایر توسط یک چراغ قرمز بلاfacسله پس از وقوع که همزمان موجب خاموش شدن ترانس رکتیفایر می‌گردد.
- ۷- تشخیص برخورد برق آسمان و یا وجود دیگر سرجهای مخرب در سمت خروجی DC (آند و کاتد) ترانس رکتیفایر توسط یک چراغ قرمز بلاfacسله پس از وقوع که همزمان موجب خاموش شدن ترانس رکتیفایر می‌گردد.
- ۸- نمایش خطای سوختن HRC FUSE<sup>۱</sup> توسط یک چراغ زرد بلاfacسله پس از وقوع که موجب خاموش شدن ترانس رکتیفایر نمی‌گردد.
- ۹- نمایش خطای سوختن HRC FUSE<sup>۲</sup> ترانس یک چراغ زرد بلاfacسله پس از وقوع که موجب خاموش شدن ترانس رکتیفایر نمی‌گردد.
- ۱۰- نمایش خطای سوختن HRC FUSE<sup>۳</sup> ترانس یک چراغ زرد بلاfacسله پس از وقوع که موجب خاموش شدن ترانس رکتیفایر نمی‌گردد.
- ۱۱- نمایش خطای سوختن HRC FUSE<sup>۴</sup> بلاfacسله پس از وقوع که موجب خاموش شدن ترانس رکتیفایر نمی‌گردد. بدیهی است در صورت پدید آمدن هر یک از خطاهای مخرب، ترانس رکتیفایر باید خاموش شده و خاموش باقی بماند و تنها پس از مراجعه کارشناس یا تکنیسین تعمیرات و رفع نقص و انجام تعمیرات لازم که مستلزم خاموش کردن و انجام تعمیرات و سرویس



## مناقصه عمومی (دو مرحله ای توأم با ارزیابی فنی - بازرگانی)

باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بهینه سازی سیستم حفاظت کاپدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید

لازم و سپس روشن کردن مجدد ترانس رکتیفایر می‌باشد، سیستم پایش و نمایش خطاها و راهاندازی مجدد(Reset) شده و در صورت عدم وجود خطا، ترانس رکتیفایر به سرویس باز گردد.

### شرح کلیه مراحل اجرایی در خصوص بهینه سازی و رفع عیوب ترانس رکتیفایر ها

#### جدول بهینه سازی و رفع عیوب ترانس رکتیفایر ها

۱- تعویض برد الکترونیک موجود با مدل عنریستور کنترل و بروز رسانی آن	ترانس شماره ۱۰۰V-۱۰۰A مربوط به واحد MEG
۲- تصحیح فیلتر RLC جهت کاهش مقدار رابل اندازه گیری شده به کمتر از ۵ درصد	
۳- به جهت شرایط موجود ضروری است Certificate این رکتیفایر برای جریان خروجی ۸۰ آمپر صادر گردد	
۴- انجام تست عایقی مربوط به ثانویه ترانسفورماتور و در صورت نیاز بهبود وضعیت عایقی	
۵- نصب وریستور و دیود هرزگرد مناسب	
۶- تعویض ولوم های ولتاژ و جریان با نمونه صنعتی آلمانی یا انگلیسی غیر از ab آلمان یا چینی	
۷- با افزایش ولوم جریان از حدود ۵۰ درصد به بالا خروجی کاهش یافته و شروع به نوسان مینماید که ضروری است اصلاح گردد	
۸- تعویض گیج نمایشگر سطح روغن و تعویض آن با نمونه مورد تایید کارفرما	
۹- تست و بررسی وضعیت روغن موجود در محفظه و در صورت نیاز سیرکولاسیون آن	
۱۰- با افزایش ولوم ولتاژ و جریان از صفر تا حدود ۳۰ درصد در خروجی رکتیفایر تغییری مشاهده نمیشود که نیاز به آفست گیری ممیزند	
۱۱- تغییر در واپرینگ مدار فرمان در صورت نیاز	
۱۲- مازول های دیود-تریستور در این رکتیفایر باید با تریستور-تریستور تعویض گردد.	
۱۳- نصب مازول تریستور مسدود کننده روی خط آند خروجی	
۱۴- تعویض سر ولوم های موجود با نوع بالکلیتی مطابق شرح و تصویر این مدرک	

## مناقصه عمومی (دو مرحله ای توأم با ارزیابی فنی - بازرگانی) باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بهینه سازی سیستم حفاظت کاپدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید

### جدول بهینه سازی و رفع عیوب ترانس رکتیفایر ها

<p>۱- تعویض برد الکترونیک موجود با مدل ۶تریستور کنترل و بروز رسانی آن</p> <p>۲- تصحیح فیلتر RLC جهت کاهش مقدار رایبل اندازه گیری شده به کمتر از ۵ درصد</p> <p>۳- با توجه به شرایط موجود ضروری است Certificate این رکتیفایر برای جریان خروجی ۸۰ آمپر صادر گردد</p> <p>۴- این جمل تست عایقی مربوط به ثانویه ترانسفورماتور و در صورت نیاز بهبود وضعیت عایقی</p> <p>۵- خازن های دیود-تریستور در این رکتیفایر باید با تریستور-تریستور تعویض گردد.</p> <p>۶- نصب وریستور و دیود هرزگرد مناسب</p> <p>۷- تغییر واپرینگ مدار فرمان در صورت نیاز</p> <p>۸- تعویض گیج نمایشگر سطح روغن و تعویض آن با نمونه مورد تایید کار فرما</p> <p>۹- تست و بررسی وضعیت روغن موجود در محفظه و در صورت نیاز سیرکولاسیون آن</p> <p>۱۰- نصب پیچ های M6 و M8 جهت اتصال کابل ها به فیوز ها و پایه های ترمیتال های موجود ، امکان جداسازی کالبشوها و سریسم های بدون بار نمودن تمامی مهره های داخل تانک روغن و کابین های کنترل میسر نمیباشد و این امر در موقع انجام کارهای تعمیراتی به شدت مشکل ساز می گردد . لذا ضروری است با پیچ های دو سر زوہ و یا ... جلیگرین گردد</p> <p>۱۱- بدليل استفاده از یک سیستم مکانیزم بسیار مشکل (چون دنده )جهت تنظیم ولتاژ وریاک ها ، دستگیره های ولوخ لخالصی شدید داشته و همچنین دشواری های زیادی در هنگام نیاز به تعمیرات بر روی اجزای داخل محفظه روغن می گردد لذا ضروری است با هماهنگی کار فرما مکانیزم مناسب جایگزین گردد</p> <p>۱۲- نصب مازول دیود مسدود کننده روی خط آند خروجی</p> <p>۱۳- نصب سرج ارستر های ۳ فاز AC ورودی</p> <p>۱۴- نصب کله نمد مناسب روی محور کنترل و تعیین کننده مقدار ولتاژ خروجی(دستگیره وریاک) مطابق شرح کار</p>	<p>ترانس شماره ۱۱۱۲ MEG مربوط به واحد</p> <p>تریستور کنترل ۱۰۰A-۱۰۰V</p> <p>وریاک کنترول ۷۵A-۷۰V</p> <p>ترانس شماره ۲۲۲۰ UT مربوط به واحد</p>
--	---

**مناقصه عمومی (دو مرحله ای توأم با ارزیابی فنی - بازرگانی)**  
**باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید**

**جدول بهینه سازی و رفع عیوب ترانس رکتیفایر ها**

<p>۱- نفوذ محل قرارگیری لغزنده های اتوترانسفورماتور (وریاک) باید اصلاح گردد</p> <p>۲- با توجه به شرایط موجود ضروری است Certificate این رکتیفایر برای جریان خروجی ۶۰ آمپر صادر گردد</p> <p>۳- انجام تست عایقی مربوط به ثانویه ترانسفورماتور و در صورت نیاز بهبود وضعیت عایقی</p> <p>۴- خلنگ های موجود در این رکتیفایر (IHF-10000VDC) در شرایط کنونی در بخش محافظه روغن قرار دارند که ضروری است زان خارج و در محل دیگر نصب گردد</p> <p>۵- مازول های دیود-دیود در این رکتیفایر باید با مازول های دیود تریستور تعویض گردد.</p> <p>۶- نصب وریستور و دیود هرزگرد مناسب</p> <p>۷- تغییر و ایرینگ مدار فرمان در صورت تیاز</p> <p>۸- تعویض گیج نمایشگر سطح روغن و تعویض آن با نمونه مورد تایید کارفرما</p> <p>۹- تست و بررسی وضعیت روغن موجود در محافظه و در صورت نیاز سیرکولاسانیون آن</p> <p>۱۰- نصب پیچ های M6 و M8 جهت اتصال کابل ها به فیوز ها و پایه های ترمیتال های موجود ، امکان جداسازی کابلشوها و سرسيمه ها بدون بار نمودن تمامی مهره های داخل تانک روغن و کابین های کنترل میسر نمیباشد و این امر در موقع انجام کارهای تعمیراتی به شدت مشکل ساز می گردد . لذا ضروری است با پیچ های دو سر زده و یا ... جایگزین گردد</p> <p>۱۱- بدليل استفاده از یک سیستم مکانیزم سیار مشکل (چرخ دنده) جهت تنظیم ولتاژ وریاک ها ، دستگیره های ولوم خلاصی شدید داشته و همچنین دشواری های زیادی در هنگام نیاز به تعمیرات بر روی اجزای داخل محافظه روغن می گردد لذا ضروری است با هماهنگی کارفرما مکانیزم مناسب جایگزین گردد</p> <p>۱۲- نصب مازول دیود مسدود کننده روی خط آند خروجی</p> <p>۱۳- نصب سرج ارستر های ۳ فاز AC ورودی</p> <p>۱۴- مازول های دیود-دیود در این رکتیفایر باید با مازول های دیود تریستور تعویض گردد</p> <p>۱۵- در کابین کنترل شماره فیوز های F1 و F4 ضروری است مطابق نقشه تغییر نماید</p> <p>۱۶- نفوذ محل قرارگیری لغزنده های اتوترانسفورماتور (وریاک) باید اصلاح گردد</p> <p>۱۷- با توجه به شرایط موجود ضروری است Certificate این رکتیفایر برای جریان خروجی ۷۵ آمپر صادر گردد</p> <p>۱۸- نصب وریستور و دیود هرزگرد مناسب</p> <p>۱۹- خلنگ های موجود در این رکتیفایر (IHF-10000VDC) در شرایط کنونی در بخش محافظه روغن قرار دارند که ضروری است زان خارج و در محل دیگر نصب گردد</p> <p>۲۰- تست و بررسی وضعیت روغن موجود در محافظه و در صورت نیاز سیرکولاسانیون آن</p> <p>۲۱- نصب پیچ های M6 و M8 جهت اتصال کابل ها به فیوز ها و پایه های ترمیتال های موجود ، امکان جداسازی کابلشوها و سرسيمه ها بدون بار نمودن تمامی مهره های داخل تانک روغن و کابین های کنترل میسر نمیباشد و این امر در موقع انجام کارهای تعمیراتی به شدت مشکل ساز می گردد . لذا ضروری است با پیچ های دو سر زده و یا ... جایگزین گردد</p> <p>۲۲- بدليل استفاده از یک سیستم مکانیزم سیار مشکل (چرخ دنده) جهت تنظیم ولتاژ وریاک ها ، دستگیره های ولوم خلاصی شدید داشته و همچنین دشواری های زیادی در هنگام نیاز به تعمیرات بر روی اجزای داخل محافظه روغن می گردد لذا ضروری است با هماهنگی کارفرما مکانیزم مناسب جایگزین گردد</p> <p>۲۳- تغییر و ایرینگ مدار فرمان در صورت نیاز</p> <p>۲۴- نصب مازول دیود مسدود کننده روی خط آند خروجی</p> <p>۲۵- نصب سرج ارستر های ۳ فاز AC ورودی</p> <p>۲۶- نصب کله نمد مناسب روی محور کنترل و تعیین کننده مقدار ولتاژ خروجی(دستگیره وریاک) در ترانس رکتیفایر مطابق شرح کل</p>	<p>ترانس شماره TK321-75A UT ۱۴۰ مربوط به واحد</p> <p>ترانس شماره TK320-100A olefin ۱۴۱ مربوط به واحد</p>
--	--

## مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای توأم با ارزیابی فنی - بازرگانی) باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید

### جدول بهینه سازی و رفع عیوب ترانس رکتیفایر ها

<p>۱- صفر بودن ولوم ولتاژ کماکان مقداری ولتاژ در خروجی مشاهده می گردد که ضروری است اصلاح گردد</p> <p>۲- مازول های دیود-دیود در این رکتیفایر باید با مازول های دیود تریستور تعویض گردد</p> <p>۳- در کابین کنترل شماره فیوز های F1 و F4 ضروری است مطابق نقشه تغییر نماید</p> <p>۴- تقطیر محل قرارگیری لغزنده های اتوترانسفورماتور (وریاک) باید اصلاح گردد</p> <p>۵- با توجه به شرایط موجود ضروری است Certificate این رکتیفایر برای جریان خروجی ۷۵ آمپر صادر گردد</p> <p>۶- نصب وریستور و دیود هرزگرد مناسب</p> <p>۷- خازن های موجود در این رکتیفایر (۱۰۰۰ µf - ۱۰۰ VDC) در شرایط کنونی در بخش محافظه روغن قرار دارند که ضروری است ز آن خارج و در محل دیگر نصب گردد</p> <p>۸- تعویض کیچ نمایشگر سطح روغن و تعویض آن با نمونه مورد تایید کارفرما</p> <p>۹- تست و بررسی وضعیت روغن موجود در محافظه و در صورت نیاز سیرکولاسانیون آن</p> <p>۱۰- نصب پیچ های M6 و M8 جهت اتصال کابل ها به فیوز ها و پایه های ترمیتال های موجود . امکان جداسازی کابلشوها و سریسم ها بدون باز نمودن تمامی مهره های داخل تانک روغن و کابین های کنترل میسر نمیباشد و این امر در موقع انجام کارهای تعمیراتی به شدت مشکل ساز می گردد . لذا ضروری است با پیچ های دو سر رزو و یا ... جایگزین گردد</p> <p>۱۱- بدليل استفاده از یک سیستم مکانیزم بسیار مشکل ، (چرخ دنده) جهت تنظیم ولتاژ وریاک ها ، دستگیره های ولوم خلاصی شدید داشته و همچنین دشواری های زیادی در هنگام نیاز به تعمیرات بر روی اجزای داخل محافظه روغن می گردد لذا ضروری است با همانگی کارفرما مکانیزم مناسب جایگزین گردد</p> <p>۱۲- تغییر واپرینگ مدار فرمان در صورت نیاز</p> <p>۱۳- نصب گله نمد مناسب روی محور کنترل و تعیین کننده مقدار ولتاژ خروجی(دستگیره وریاک) در ترانس رکتیفایر مطابق شرح کار</p>	<p>-TK319 شماره مربوط به واحد olefin</p> <p>وریاک کنترل ۵۰V-۱۰۰A</p>
<p>۱- نصب پیچ های M6 و M8 جهت اتصال کابل ها به فیوز ها و پایه های ترمیتال های موجود . امکان جداسازی کابلشوها و سریسم ها بدون باز نمودن تمامی مهره های داخل تانک روغن و کابین های کنترل میسر نمیباشد و این امر در موقع انجام کارهای تعمیراتی به شدت مشکل ساز می گردد . لذا ضروری است با پیچ های دو سر رزو و یا ... جایگزین گردد</p> <p>۲- نصب وریستور و دیود هرزگرد مناسب</p> <p>۳- خازن های موجود در این رکتیفایر (۱۰۰۰ µf - ۱۰۰ VDC) در شرایط کنونی در بخش محافظه روغن قرار دارند که ضروری است ز آن خارج و در محل دیگر نصب گردد</p> <p>۴- تعویض کیچ نمایشگر سطح روغن و تعویض آن با نمونه مورد تایید کارفرما</p> <p>۵- تست و بررسی وضعیت روغن موجود در محافظه و در صورت نیاز سیرکولاسانیون آن</p> <p>۶- نصب پیچ های M6 و M8 جهت اتصال کابل ها به فیوز ها و پایه های ترمیتال های موجود . امکان جداسازی کابلشوها و سریسم ها بدون باز نمودن تمامی مهره های داخل تانک روغن و کابین های کنترل میسر نمیباشد و این امر در موقع انجام کارهای تعمیراتی به شدت مشکل ساز می گردد . لذا ضروری است با پیچ های دو سر رزو و یا ... جایگزین گردد</p> <p>۷- بدليل استفاده از یک سیستم مکانیزم بسیار مشکل ، (چرخ دنده) جهت تنظیم ولتاژ وریاک ها ، دستگیره های ولوم خلاصی شدید داشته و همچنین دشواری های زیادی در هنگام نیاز به تعمیرات بر روی اجزای داخل محافظه روغن می گردد لذا ضروری است با همانگی کارفرما مکانیزم مناسب جایگزین گردد</p> <p>۸- تغییر واپرینگ مدار فرمان در صورت نیاز</p> <p>۹- نصب گله نمد مناسب روی محور کنترل و تعیین کننده مقدار ولتاژ خروجی(دستگیره وریاک) در ترانس رکتیفایر مطابق شرح کار</p>	<p>-TK318 شماره مربوط به واحد olefin</p> <p>وریاک کنترل ۵۰V-۱۰۰A</p>

**مناقصه عمومی (دو مرحله ای توأم با ارزیابی فنی - بازرگانی)**  
**باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید**

### جدول بهینه سازی و رفع عیوب ترانس رکتیفایر ها

<p>۱- تعداد از دیود های دیسکی موجود در این رکتیفایر ضروری است با تریستور های دیسکی تعویض گردد</p> <p>۲- علیق نمودن کلیه شین های مورد استفاده در تانک روغن بدليل پایین بودن ولتاژ شکست عایقی</p> <p>۳- تست و بررسی وضعیت روغن موجود در محفظه و در صورت نیاز سیرکولاسیون آن</p> <p>۴- با توجه به شرایط موجود ضروری است این رکتیفایر برای جریان خروجی ۳۵۰ آمپر صادر گردد</p> <p>۵- نصب وریستور و دیود هرزگرد (Free Wheel Diode) مناسب</p> <p>۶- تغییر واپرینگ مربوط به مدار فرمان در صورت نیاز</p> <p>۷- نصب مازول دیود مسدود کننده روی خط آند خروجی</p> <p>۸- تعویض یکی از سرج ارستر های معیوب ۳ فاز AC ورودی</p> <p>۹- نصب کاسه نمد مناسب روی محور کنترل و تعیین کننده مقدار ولتاژ خروجی (دستگیره وریاک) در ترانس رکتیفایر مطابق شرح کار</p>	۳۰V-۴۵A وریاک کنترل	ترانس شماره SN۴۵۲۴۹ مربوط به واحد آبگیر
<p>۱- عدد از دیود های دیسکی موجود در این رکتیفایر ضروری است با تریستور های دیسکی تعویض گردد</p> <p>۲- علیق نمودن کلیه شین های مورد استفاده در تانک روغن بدليل پایین بودن ولتاژ شکست عایقی</p> <p>۳- تست و بررسی وضعیت روغن موجود در محفظه و در صورت نیاز سیرکولاسیون آن</p> <p>۴- با توجه به شرایط موجود ضروری است این رکتیفایر برای جریان خروجی ۳۵۰ آمپر صادر گردد</p> <p>۵- نصب وریستور و دیود هرزگرد (Free Wheel Diode) مناسب</p> <p>۶- تغییر واپرینگ مربوط به مدار فرمان در صورت نیاز</p> <p>۷- نصب مازول دیود مسدود کننده روی خط آند خروجی</p> <p>۸- تعویض یکی از سرج ارستر های معیوب ۳ فاز AC ورودی</p> <p>۹- نصب کاسه نمد مناسب روی محور کنترل و تعیین کننده مقدار ولتاژ خروجی (دستگیره وریاک) در ترانس رکتیفایر مطابق شرح کار</p>	۳۰V-۴۵A وریاک کنترل	ترانس شماره SN۴۵۲۴۸ مربوط به واحد آبگیر

**مناقصه عمومی (دو مرحله ای توأم با ارزیابی فنی - بازرگانی)**  
**باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید**

**جدول بهینه سازی و رفع عیوب ترانس رکتیفایر ها**

<p>۱- عدد مازول دیود-تریستور در این رکتیفایر باید با ۶ عدد تریستور تک A۱۶۱-۳۳۰-T ۲۳۰-A-۱۲۰۰V جایگزین گردد .</p> <p>۲- دیود هرزگرد آن نیز از نوع A۱۶۱-۳۳۰-D (کشور روسیه) انتخاب گردد</p> <p>۳- اصلاح Offset لومهای ولتاژ و جریان</p> <p>۴- شین های استفاده شده در محافظه روغن ضروری است با عایق الکتریکی مناسب پوشش داده شود</p> <p>۵- عوض برد الکترونیک و اصلاح فیلتر RLC جهت کاهش Ripple به کمتر از ۵ درصد</p> <p>۶- با توجه به شرایط موجود ضروری است Certificate این رکتیفایر برای جریان خروجی ۲۵۰ آمپر صادر گردد</p> <p>۷- تعویض لوم های ولتاژ و جریان و همچنین تعویض ارستر خروجی DC مربوط به آن با مشخصات ۱۵۰VDC کلاس C ۲۰KA یا بالاتر</p> <p>۸- با افزایش لوم جریان از حدود ۰.۵Rصد به بالا خروجی کاهش یافته و شروع به نوسان مینماید که ضروری است اصلاح گردد</p> <p>۹- عوض گیج نمایشگر سطح روغن و تعویض آن با نمونه مورد تایید کار فرما</p> <p>۱۰- اقتست و بررسی وضعیت روغن موجود در محافظه و در صورت نیاز سیرکولاسانیون آن</p> <p>۱۱- ساخت و نصب سایبان و تجهیز و نصب دو عدد قفل مناسب درب های رکتیفایر مطابق مدارک موجود مربوطه</p> <p>۱۲- به علت رسوب و زنگ زدگی مشاهده شده بر روی قطعات و شین های مسی نصب شده در باکس های کنترل ، در اثر رطوبت موجود در منطقه ضروری است کلیه قطعات بشکل مناسبی سرویس گردد</p> <p>۱۳- تغییر در واپریگ مدار فرمان در صورت نیاز</p> <p>۱۴- نصب مازول تریستور مسدود کننده روی خط آند خروجی از نوع دیسکی ۵۰۰-A-۱۲۰۰V</p> <p>۱۵- تعویض سرولومهای موجود با نوع باکالیستی مطابق شرح و تصویر این مدرک</p> <p>۱- تعلیم کل ها و سیم هایی که از محافظه روغن به محل دیگری منتقل گردیده جهت جلوگیری از انتقال بخارات روغن ضروری است به شکل کاملا مناسب سیل گردد (چسب و زین و لیسه پلی اورتان برای جلوگیری از عبور بخار روغن و رطوبت)</p> <p>۲- تعویض کلیه گسکت های مربوط به درب ها و محافظه های رکتیفایر مطابق IP مربوطه</p> <p>۳- تعویض کلیه ارستر خروجی DC متناسب (A۱۵۰V/۲۰KA کلاس C)</p> <p>۴- از مدار خارج نمودن تایمراها با توجه به عدم کارایی آنها پس از نصب اینترپرتر</p> <p>۵- تهیه و ارائه نقشه As built مربوط به هر یک از ترانس رکتیفایر های مجتمع به کارفرما</p> <p>۶- پس از رفع کلیه مشکلات مربوط به هر یک از ترانس رکتیفایر های مذکور ضروری است Certificate مربوط به آن توسط پیمانکار صادر و به کارفرما تحویل گردد</p> <p>۷- چسب کنترکتور روی سیر کابلهای آند و کاتد خروجی با توان جدا کردن کامل و فیزیکی این کابلها بدون ایجاد هیچگونه جرقه در تعداد دفات بسیار زیاد و متواال قطعه و وصل (عملکرد بدون جرقه این کنترکتور در زمان بازرسی ها، بصورت مکرر و پیوسته طی ۵۰ هزار قطعه و وصل بخت ولتاژ و جریان نامی ترانس رکتیفایر است خواهد شد)</p> <p>۸- نصب سنسور کنترل حداکثر دمای همزمان با خاموش کردن ترانس رکتیفایر در صورت افزایش دما قسمت فوقانی روغن خنک کننده به بیش از ۱۰۰ درجه سانتیگراد</p> <p>۹- نصب سنسور کنترل سطح روغن همزمان با خاموش کردن ترانس رکتیفایر در صورت کاهش سطح روغن خنک کننده از میزان مجاز</p> <p>۱۰- نصب تجهیزات نمایش هندسه خطای بدبند آمدن اتصال کوتاه در خروجی بوسیله روش شدن چراغ خطای ال ای دی نورانی فرمز بر روی پتل ولتمتر همزمان با خاموش کردن ترانس رکتیفایر بلاfacehle در صورت وقوع</p> <p>۱۱- نصب تجهیزات نمایش دهنده خطای قطع شدن یکی از کابلهای آند یا کاتد بوسیله روش شدن چراغ خطای ال ای دی نورانی بر آن بر روی پتل ولتمتر همزمان با خاموش کردن ترانس رکتیفایر بلاfacehle در صورت وقوع</p> <p>۱۲- نصب تجهیزات نمایش دهنده خطای اتصال غیر صحیح کابلهای آند و کاتد بوسیله روش شدن چراغ خطای ال ای دی نورانی بر آن بر روی پتل ولتمتر همزمان با خاموش کردن ترانس رکتیفایر بلاfacehle در صورت وقوع</p> <p>۱۳- نصب تجهیزات نمایش دهنده خطای سوختن هر یک از فیوزهای اج آر سی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ بصورت جداگانه با قابلیت نمایش سیله ال ای دی نورانی بر روی پتل ولتمتر بلاfacehle در صورت وقوع</p> <p>۱۴- نصب تجهیزات نمایش دهنده خطاهای برخورد برق انسان با یکی از خطوط ۳ فاز ورودی و یا کاتد و آند خروجی و یا وجود پالس های مخرب روی آنها بوسیله روش شدن چراغ خطای ال ای دی نورانی فرمز هر یک از آنها بصورت جداگانه بر روی پتل ولتمتر همزمان با خاموش کردن ترانس رکتیفایر بلاfacehle در صورت وقوع</p> <p>۱۵- نصب تجهیزات نمایش دهنده خطای قطع یکی از خطوط ۳ فاز ورودی و یا وجود عدم تعادل در ولتاژهای آن، بوسیله روش شدن چراغی ال ای دی نورانی فرمز آن بر روی پتل ولتمتر همزمان با خاموش کردن ترانس رکتیفایر بلاfacehle در صورت وقوع</p>	توضیحات تکمیلی مربوط به ترانس رکتیفایر ها
--	---

## مناقصه عمومی (دو مرحله ای توأم با ارزیابی فنی - بازرگانی)

### باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید

۱-۲-۲- سیستم جدید ضروری است در تمامی واحد ها اعم از آبگیر، Olefin، UT، MEG قابلیت های زیر را دارد:

- ۱- انتقال مقادیر الکتریکی ولتاژ و جریان از خروجی ترانس رکتیفایرها و الکترودهای مرجع توسط سیم (مطابق مدل کنونی)
- ۲- قابلیت پایش، نمایش و ذخیره ۱۶ پارامتر الکتریکی و ۱۲ زمان ثبت پارامترهای مذکور از هر ترانس رکتیفایر (مجموعاً ۲۸۰ پارامتر برای ۱۰ ترانس رکتیفایر موجود و در صورت افزایش تعداد رکتیفایرها به همین نسبت) و ۱۴ پارامتر اطلاعات از هر فرنس (مجموعاً ۴۲۰ پارامتر اطلاعات برای حدود ۳۰ الکترود مرجع های موجود در صورت افزایش به همین نسبت) را دارد.
- ۳- قابلیت تعیین محدوده های مجاز برای هر یک از پارامترهای مورد پایش. این قابلیت کمک موثری به تحلیل و مدیریت اطلاعات نموده و می تواند حجم اطلاعات اضافی را کاهش دهد.
- ۴- قابلیت پایش و اندازه گیری مقادیر حداکثر، حداقل و میانگین دوره اندازه گیری و زمانهای آنها در هر خط اندازه گیری.
- ۵- نحوه مشاهده مقادیر؛ بر روی نقشه (Plan) سایت مطابق مدل کنونی با این تفاوت که بدیلیل بیشتر بودن اطلاعات هر نقطه روشن کاربر پسند در نحوه نمایش بوجود آید که امکان نمایش حجم بیشتر اطلاعات در صفحه مانیتور، مقدور باشد. برای مثال در سیستم مانیتورینگ قبلی پارامترهای مانیتور شده برای هریک از ترانس رکتیفایرها فقط شامل ۲ مقدار؛ ولتاژ و جریان DC خروجی و زمان آنها می باشد (۲ پارامتر الکتریکی و ۲ زمان وقوع، مجموعاً ۴ پارامتر) ولی در سیستم پیشنهادی جدید ضروری است مقادیر؛ ولتاژ و جریان جاری DC خروجی و زمان آنها (۴ پارامتر)، حداکثر ولتاژ و جریان DC خروجی طی ۲۴ ساعت گذشته با ساعت وقوع آن (۴ پارامتر)، حداقل ولتاژ و جریان DC خروجی طی ۲۴ ساعت گذشته با ساعت وقوع آن (۴ پارامتر)، ولتاژ و جریان AC خارجی و زمان آنها (۲ پارامتر)، حداکثر ولتاژ و جریان AC خروجی طی ۲۴ ساعت گذشته با ساعت وقوع آن (۴ پارامتر)، حداقل ولتاژ و جریان AC خروجی طی ۲۴ ساعت گذشته با ساعت وقوع آن (۴ پارامتر)، معدل ولتاژ و جریان AC خروجی طی ۲۴ ساعت گذشته (۲ پارامتر) نمایش داده می شود و برای نمایش این ۲۸ پارامتر، ابتدا فقط ۲ پارامتر اول و اصلی یعنی ولتاژ و جریان جاری DC خروجی در صفحه شماتیک نشان داده می شود و در صورت کلیک کردن بر روی آیکون مربوطه، جعبه اطلاعاتی باز شده و همه ۲۶ پارامتر را در داخل خود نمایش می دهد.
- ۶- پایش و اندازه گیری ولتاژ DC خروجی ترانس رکتیفایرها در دامنه  $0 \sim 140$  VDC و با رزلوشن  $0,1$  VDC
- ۷- پایش و اندازه گیری ولتاژ AC خروجی ترانس رکتیفایرها در دامنه  $0 \sim 100$  VAC و با رزلوشن  $0,1$  VAC
- ۸- پایش و اندازه گیری جریان DC خروجی ترانس رکتیفایرها در دامنه  $0 \sim 330$  ADC و با رزلوشن  $0,1$  ADC برای ۷ عدد ترانس رکتیفایر نصب شده داخل سایت با خروجی جریان کمتر از  $230A$
- ۹- پایش و اندازه گیری جریان AC خروجی ترانس رکتیفایرها در دامنه  $0 \sim 230$  AAC و با رزلوشن  $0,1$  AAC برای ۷ عدد ترانس رکتیفایر نصب شده داخل سایت با خروجی کمتر از  $230A$
- ۱۰- پایش و اندازه گیری جریان DC خروجی ترانس رکتیفایرها در دامنه  $0 \sim 500$  ADC و با رزلوشن  $0,15$  ADC برای ۲ عدد ترانس رکتیفایر  $450A$  نصب شده در سکوی آبگیر
- ۱۱- پایش و اندازه گیری جریان AC خروجی ترانس رکتیفایرها در دامنه  $0 \sim 350$  AAC و با رزلوشن  $0,15$  AAC برای ۲ عدد ترانس رکتیفایر  $450A$  نصب شده در سکوی آبگیر

## مناقصه عمومی (دو مرحله ای توأم با ارزیابی فنی - بازرگانی)

### باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید

**۱۲-** پایش و اندازه گیری ولتاژ DC الکترود مرجع نسبت به سازه در دامنه  $-3000 \sim +300$  mVDC و با رزلوشن ۱ mVDC

**۱۳-** پایش و اندازه گیری ولتاژ AC الکترود مرجع نسبت به سازه در دامنه  $2300 \sim 0$  mVrms با رزلوشن ۱ mVAC و با رزلوشن ۱ mVAC

**۱۴-** با رزلوشن ۰ ~ ۲۳ Vrms (دامنه اصلی با اندازه گیری اولیه مقادیر ۲۰ ~ ۴۶ mVAC و ۱۰ mVAC) با رزلوشن ۰ ~ ۱۰ mVAC

ولتاژ AC در نقاط مختلف سایت و بر اساس آن تعیین خواهد شد.

**۱۵-** مقاومت داخلی کانال های اندازه گیری ولتاژ الکترود مرج بیش از  $10 M\Omega$

**۱۶-** در نظر گرفتن سیستم مانیتورینگ جهت ترانس رکتیفایر و الکترود مرجع ناحیه فیلتر پکیج

با توجه به عدم نصب سیستم ریموت مانیتورینگ بر روی ترانس رکتیفایر ناحیه فیلتر پکیج و ۱ عدد الکترود مرجع اطراف آن بدليل مسافت نسبتاً طولانی از بقیه سیستم حفاظت کاتدی سایت مروارید (دور بودن از Sub UT) و عدم امکان سیم کشی و انتقال اطلاعات این تجهیزات مشابه سیستمهای موجود، ضروری است کابل کشی مورد نیاز جهت در نظر گرفتن سیستم مانیتورینگ از این ترانس رکتیفایر ( TR<sub>0.9103</sub> ) و TP مربوط به این ناحیه تا پست برق آبگیر ۱ در نظر گرفته شود ( در سیستم مانیتورینگ واحد آبگیر دیده شوند ) . مسافت تقریبی از این ترانس رکتیفایر و TP تا پست برق آبگیر ۱ به متراز حدوداً ۲۴۰ متر از جنس XLPE/PVC و با سایز های  $2*4$  و  $8*2.5$  می باشد ( که از این مقدار در اکثر این مسافت سینی کابل برق وجود دارد و مسیر مورد نیاز حفاری جهت عبور کابل ها در مجموع نزدیک به حدود ۹۰ متر می باشد ( که این مسیر حفاری ضروری است : حداقل ۸۰ سانتیمتر عمق داشته باشد و پس از عبور کابل از داخل آن با شن و ماسه به مقدار ۳۰ سانتی متر روی کابل پوشانده شود و سپس آجر چینی و نوار خطر ( مطابق نظر و تایید کارفرما ) روی آن قرار گیرد و در نهایت خاک ریزی انجام گردد . شایان ذکر است که نصب مارکر بر روی مسیر کابل الزامی است .

اندازه گیری، پایش دائمی و ارسال مقادیر پارامترهای الکتریکی زیر:

**۱-** ولتاژ DC خروجی ترانس رکتیفایر در دامنه  $140 \sim 0$  mVDC و با رزلوشن ۰,۱ VDC

**۲-** ولتاژ AC خروجی ترانس رکتیفایر در دامنه  $100 \sim 0$  mVrms با رزلوشن ۰,۱ Vrms

**۳-** جریان DC خروجی ترانس رکتیفایر در دامنه  $330 \sim 0$  ADC و با رزلوشن ۰,۱ ADC

**۴-** جریان AC خروجی ترانس رکتیفایر در دامنه  $230 \sim 0$  Arms و با رزلوشن ۰,۱ Vrms

**۵-** ولتاژ DC ۲ عدد الکترود مرجع نسبت به لوله در دامنه  $-3000 \sim +300$  mVDC و با رزلوشن ۱ mVDC

**۶-** ولتاژ AC ۲ عدد الکترود مرجع نسبت به لوله در دامنه  $46 \sim 0$  mVrms و با رزلوشن ۰,۱ mVrms

**۷-** مقاومت داخلی کانال های اندازه گیری ولتاژ الکترود مرج بیش از  $10 M\Omega$

**۸-** تعیین محدوده مجاز هر یک از پارامترهای بالا در سیستم قابل تعیین بوده و در صورت خروج از محدوده مجاز امکان ارسال بلا فاصله پیام خطای آنها( ۱۱ پیام خط ) و در صورت بازگشت به محدوده مجاز تعیین شده ارسال بلا فاصله پیام صحت آنها( ۱۱ پیام تایید ) محدود می باشد.

**۹-** امکان تعیین هر یک از خطاهای به عنوان خطای مخرب و نتیجتاً عملکرد رله خروجی که می توان از آن برای کنترل کنتاکتور و قطع ولتاژ ورودی به ترانس رکتیفایر به کار گرفت، امکان پذیر است.

## مناقصه عمومی (دو مرحله ای توأم با ارزیابی فنی - بازرگانی)

### باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید

#### ۱-۲-۴- سیستم مانیتورینگ ناحیه MEG

- انتقال اطلاعات از هافسل به پست برق واحد MEG با کابل کشی در این مدل اتصال تجهیزات مورد اندازه‌گیری بوسیله سیم با پایانه اندازه‌گیری و ثبت اطلاعات صورت می‌پذیرد و مستلزم فراهم نمودن زیر ساخت و استفاده از تجهیزاتی می‌باشد که به اختصار شامل موارد زیر می‌باشد.

➢ کابل‌های مورد نیاز که مطابق استاندارد از نوع XLPE/PVC و سایز حداقل  $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$  آرموردار و  $8 \times 2,5 \text{ mm}^2$  می‌باشند.

➢ جنس کابل هافسل از نوع XLPE/PVC و سایز  $16 \text{ mm}^2$  و جنس کابل باندینگ از جنس PVC با سایز  $1 \times 3,5$  می‌باشد.

➢ کاندوئیت " ۱ " گالوانیزه با زانویی و دیگر ملزومات (جهت کابل  $2 \times 2,5$  ) به همراه تهیه و نصب هدبوشن (هدبوشینگ) ابتدا و انتهای هر کاندوئیت.

➢ سینی کابل گالوانیزه و متعلقات با عرض  $5 \text{ cm}$  یا  $10 \text{ cm}$  در صورت نیاز.

➢ تهیه و نصب ۱۰ عدد الکترود مرجع دائم از نوع CU/CUSO<sup>4</sup> (مس/لولفات مس).

➢ داربست بندی و یا استفاده از بالابر در نواحی که نیاز به کار در ارتفاع می‌باشد.

#### احجام مورد نیاز جهت اجرای سیستم مانیتورینگ واحد MEG :

	TP1	TP2	TP3	TP4	TP5	TP6	TP7	TP8	TP9	TP10
مقدار خرید بنرنجهایت لنصب هافسل دانم	$1.5 \times 1.5 \times 0.3$	$1.1 \times 1.1 \times 0.3$	$1.1 \times 1.1 \times 0.3$	$1 \times 1 \times 0.3$	$1 \times 1 \times 0.3$	$1.1 \times 1.1 \times 0.3$	$1 \times 1 \times 0.3$	$1.5 \times 1.5 \times 0.3$	$0.8 \times 0.8 \times 0.3$	$0.8 \times 0.8 \times 0.3$
مقدار خلاری و خاکبرداری مورد نیاز جهت نصب هافسل	$1.5 \times 1.5 \times 2.5$	$1.1 \times 1.1 \times 1.2$	$1.1 \times 1.1 \times 1$	$1 \times 1 \times 1$	$1 \times 1 \times 0.9$	$1.1 \times 1.1 \times 1$	$1 \times 1 \times 1$	$1.5 \times 1.5 \times 1.8$	$0.8 \times 0.8 \times 0.6$	$0.8 \times 0.8 \times 0.6$
متریاز مورد نیاز کابل از JB هافسل تا	7m	7m	8m	5m	10m	8m	6m	8m	8m	9m
متریاز مورد نیاز کابل از خط لوله تا JB	7m	7m	8m	5m	10m	8m	6m	8m	9m	10m
تعداد چوش کیوند به هرماه هندی کپ و ...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
تعداد پاکن ضد افشار جهت استفاده TP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
متریاز کابل $2 \times 2,5$ مورد نیاز بصورت سدیقه از تا پست TP	155m	208m	325m	420m	400m	460m	455m	420m	295m	180m
مقدار خرید بنرنجهایت عبور کابل ها	1mt	.	2mt	.	8mt	.	3mt	3mt	5mt	5mt
مقدار کاندوئیت مورد نیاز	33	33m	44m	50m	18m	38m	33m	47m	36m	70m
مقدار سینی مورد نیاز	.	.	13m 10 سینی	.	.	.	.	.	.	.
مقدار سینی موجود	20	60m	20m	22m	.	30m	16m	.	.	60m
مقدار کاندوئیت موجود	.	.	1.20m	.	.	.	.	.	.	.

**مناقصه عمومی (دو مرحله ای توأم با ارزیابی فنی - بازرگانی)**  
**باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید**

**مقادیر کل :**

- تخریب و ترمیم بتن مسلح : به مترار  $3,723\text{m}^3$  = تقریبا ۴ متر مکعب
- حفاری و خاکبرداری و خاک ریزی :  $17,215\text{m}^3$  = تقریبا ۱۸ متر مکعب
- مترار مورد نیاز تهیه و نصب کابل از لوله تا TP :  $78\text{m}$  = تقریبا ۸۰ متر
- مترار مورد نیاز تهیه و نصب کابل از هافسل تا TP :  $76\text{m}$  = تقریبا ۸۰ متر
- تهیه و اجرای تعداد جوش کدولد به همراه هندی کپ و ... جهت اتصال کابل به خطوط لوله : ۱۰ عدد
- تهیه و نصب تعداد باکس ضد انفجار مورد نیاز(جهت کانکشن کابل های متصل شده به خط لوله و هافسل): ۱۰ عدد با مشخصات ذیل :
- باکس ضد انفجار تایپ Ex d IIC. جنس آلومینیومی با رنگ Ral و سایز  $20\text{cm} \times 20\text{cm}$
- دارای IP شماره ۶۶
- دارای ۴ عدد جای گلنده M $20$  در زیر آن ( به همراه تهیه و نصب ۳ عدد گلنده M $20$  فلزی ضد انفجار و یک عدد کپ فلزی برای هر یک از باکس ها بصورت جداگانه ) .
- دارای ۴ عدد ترمینال جهت کانکشن کابل با سایز  $16\text{mm}$  الی  $35\text{mm}$

توجه: از این تعداد دو عدد باکس در حال حاضر در سایت موجود می باشد که در صورت فراهم آوردن شرایط استاندارد سوراخکاری جهت نصب گلنده و ... ) بطوری که IP آن حفظ شود، قابل استفاده می باشند.

- مترار کابل کنترلی ۲\*۲.۵ آرموردار مورد نیاز از هر TP ( بصورت مجزا ) تا اتاق مانیتورینگ:  $3318\text{m}$  = تقریبا ۳۴۰۰ متر (امپدانس ورودی دستگاه مانیتورینگ ضروری است بالای ۱ مگا اهم انتخاب گردد )
- تهیه و اجرای کابل  $2.5 \times 10$  از ترانس رکتیفایر ها تا محل نصب سیستم مانیتورینگ :  $220\text{m}$
- مترار تخریب بتن و ترمیم آن ( به متر طول ) جهت عبور کابل تا ستون :  $27\text{m}$  = تقریبا ۳۰ متر طول = تقریبا یک متر مکعب
- مترار کاندوبیت ۱ اینچ مورد نیاز از Pipe Rack تا زیر TP ( به همان هدبوشن های مربوطه ) و سپس عبور کابل از داخل ترنج و یا سینی های موجود در سایت :  $40\text{m} + 4\text{m} + 13\text{m}$  = تقریبا ۴۲۰ متر
- مترار سینی نصب شده موجود در سایت ( بدون در نظر گرفتن زیر Pipe Rack ) :  $228\text{m}$  = تقریبا ۲۳۰ متر
- مترار سینی نصب شده موجود در سایت : در تمامی مسیر Pipe Rack سینی موجود می باشد.
- تهیه و نصب ۱۰ عدد الکترود مرجع دائمی CU/CUSO $4$
- داربست بندی در صورت نیاز

شایان ذکر است تا جای ممکن سعی بر آن شده است تا اعداد و مترارها دقیق محاسبه گردد . با توجه به این مهم ضروری است قبل از انجام خرید های مورد نیاز توسط شرکت پیمانکاری که برای این پروژه انتخاب خواهد شد ابتدا سایت ویزیت کامل توسط ایشان انجام (در صورت نیاز به تغییرات احتمالی) و مقادیر در محل با حضور و تایید کارفرما بررسی و نهایی گردد و سپس خرید ها توسط ایشان انجام گیرد.

## مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای توأم با ارزیابی فنی- بازرگانی)

### باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید

مدیریت یکپارچه ۴ مرکز ثبت اطلاعات بصورت متمرکز در محل ساختمان ادمین و اتاق مانیتورینگ و یا محل هایی که کارفرما اعلام خواهد نمود.

برای پیاده سازی و انجام این کار پیمانکار محترم با نصب تجهیزات لازم و استفاده از شبکه داخلی موجود بین ۴ واحد این مجتمع (با هماهنگی و مجوز واحد IT این شرکت) پایش و ثبت اطلاعات و همچنین امکان مشاهده و نظارت همگی داده ها را در ساختمان ادمین و هر یک از اتاق های مانیتورینگ واحد ها در این مجتمع فراهم نماید.

بصورت کلی این عمل موجب کاهش ریسک نظارت و زمان صرف شده در رفت و آمد ما بین ۴ مرکز ثبت اطلاعات شده و تمرکز در زمان بهره برداری از سیستم را بدليل امکان مشاهده تمامی نقاط با هم و بدون فاصله زمانی بسیار ارتقاء می دهد.

رعایت موارد زیر در اجرای سیستم مانیتورینگ یکپارچه پایش و کنترل و ثبت و بازبینی الزامی می باشد:

۱-۶- نحوه عملکرد سیستم: باید دقیقاً مطابق نیاز واحد بازرگانی فنی صورت پذیرد. ابتدا باید پیمانکار پیشنهادات نحوه عملکرد خود را بصورت رسمی و کتابخانه ای کارفرما ارسال نماید و پس از اصلاح و تایید شدن مرحله نخست و آغاز فرآیند اجرا، طی جلسات کارشناسی نماینده کارفرما با کارشناس پیمانکار، بهینه ترین روش که برای مجتمع مروارید شخصی سازی شده است، تکمیل و تحويل گردد.

۲-۶- ایجاد اتصالات سخت افزاری و نرم افزاری به شبکه مجتمع مروارید: طراحی و ساخت سیستم می باشد با درک قوانین و رعایت اجرارات و انطباق کامل با قوانین و ضوابط شبکه مروارید و توصیفات نماینده واحد IT مجتمع و پس از تایید تمامی مقاطع توسط این واحد صورت پذیرد.

۳-۶- پنل های و صفحات نرم افزاری سیستم باید کاملاً کاربر پسند (User Friendly) و کارآمد و به زبان انگلیسی باشند و بدليل نیاز به سرعت عملکرد بالا و قابلیت ارائه انواع گزارش های پیشرفته گرافیکی (دربیافت نقشه مجتمع و نصب و راه اندازی آن در بخش) GIS و همچنین جستجو و بازیابی اطلاعات متى بر اساس تاریخ و یا پارامتر خاص، توان داده کاوی (Data Mining) در میان داده ها را دارا باشند.

۴-۶- نرم افزار سیستم و شبکه باید از موتورهای جستجوی جدید بهره برده که با گذشت سالها و تجمعی اطلاعات، سرعت جستجو آن کاهش پیدا نکند (بنا بر این استفاده از بستر SQL Server و یا نرم افزارهای مشابه برای ایجاد بانک اطلاعاتی سیستم که با افزایش حجم اطلاعات و به مرور زمان داده کاوی در آنها کند می شود، به هیچ وجه مجاز نمی باشد) در این بخش نیز پیمانکار موظف است مدارک و اطلاعات بستر مورد استفاده و موتور جستجوی خود را ابتدا بصورت رسمی و کتابخانه ای کارفرما ارسال نموده و پس از تایید کارشناس کارفرما اقدام به پیشبرد پروژه بنماید.

۵-۶- برای دستیابی به سرعت پاسخ دهی بالا در هنگام جستجو و بازیابی اطلاعات اندازه گیری و ذخیره شده در سیستم، پیمانکار موظف است از روش ها و متدهای به روز و جدیدی استفاده نماید که بتوان زمان دسترسی به اطلاعات را حتی پس از حجیم شدن اطلاعات در پایگاه داده (پس از چندین سال ذخیره اطلاعات) کمتر ۱ ثانیه نگاه دارد.

۶-۶- سیستم باید امکان ارسال همزمان دستور اینترپلت (وقفه) به تمامی ترانس رکتیفایرها موجود (۱۰ دستگاه ترانس رکتیفایر) جهت اندازه گیری Instant Off از روی تست پست های موجود را دارا باشد. این دستور توسط نرم افزار ویژه سیستم حفاظت کاتدی در سرور ارسال می گردد.

## مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای توأم با ارزیابی فنی - بازرگانی)

### باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید

۶-۷- باید روشی برای ثبت اطلاعات پایش شده پیشنهاد گردد که حجم ذخیره شده این اطلاعات در هارد دیسک سرور به نحو موثری کاهش یافته و نتیجتاً مدت زمان ذخیره اطلاعات افزایش پیدا کند. مدل پیشنهادی باید در ابتدای طراحی و ساخت سیستم، کتابی به کارفرما اعلام و پس از تایید آن، پیمانکار اقدام به پیشبرد پروژه نماید.

متصل نمودن خطوط لوله واقع در واحد MEG به خط آب دریا که از پتروشیمی کاویان به داخل این مجتمع آورده شده است (در ۲ نقطه) جهت تکمیل سیستم باندینگ مجتمع

این ارتباط ضروری است در دو نقطه از واحد MEG انجام گردد که این امر به متریال ذیل نیاز دارد .

۱- تهییه کابل XLPE/PVC Cable black  $35mm^2$  و کشیدن آن به متراز ۲۰۰ متر و کانتکشن آن.

۲- تهییه متریال و اجرای جوش کدولد به همراه نصب هندی کپ و ... به تعداد ۴ عدد .

۳- خاک برداری و خاک ریزی به متراز ۱۵ متر مکعب . (جهت دسترسی به خطوط لوله و اجرای تنفس کابل مطابق نظر کارفرما).

۴- تخریب بتن و تهییه متریال و سپس تعمیر آن به متراز ۱.۲ متر مکعب

۵- تخریب آسفالت و تهییه متریال و ترمیم آن به متراز ۰.۵ متر مکعب .

۶- تهییه و نصب غلاف ۲ اینچ مناسب (از جنس UPVC و یا فشرده) به متراز ۲۴ متر

۷- تهییه و نصب دو عدد باکس آلومینیومی ضد آب با IP65 با سایز  $20*20mm$  (هر کدام دارای دو جای گلنده ۲۰ در زیر باکس ها،

۴ عدد گلنده با لامپ مربوطه با سایز  $20mm$  ، هر کدام دارای ۴ ترمینال با سایز ۲.۵-۶ (۲.۵-۶)

۸- تهییه و نصب کاندؤیت ۱ اینچ به متراز ۵ متر به همراه هدبوشن مربوط به آن

تبصره ۱: کلیه فرایند شرح داده شده فوق اعم از تهییه متریال و اجرای کار ضروری است مطابق مدارکی که کارفرما تایید و به پیمانکار

محترم جهت انجام آن ارائه مینماید انجام گیرد .

تبصره ۲: تمامی مسیر هایی که جهت عبور کابل توسط پیمانکار محترم حفاری می گردد ضروری است به شرح ذیل بکفیل گردد :

۱- حفاری به عمق  $80cm$  الی  $90cm$

۲-  $10cm$  ابتدایی با ماسه نرم پر می گردد .

۳- پس از قرارگیری کابل  $30cm$  روی کابل با ماسه نرم پر می گردد .

۴- سپس نوار خطر و آجر چینی انجام خواهد گرفت .

۵- در نهایت خاک ریخته می شود .

#### لیست قطعات مورد تایید:

کلیه قطعات الکتریکی و الکترونیکی باید از برندهای اعلام شده و یا برندهای معتبر

و مرغوب و مورد تایید کارفرما تهییه شود.

نکته: به هیچ وجه برندهای دیگری که در این لیست نباشند و یا استفاده از آنها به اطلاع کارفرما نرسیده باشد مورد

تایید کارفرما نمی باشند.



**مناقصه عمومی (دو مرحله ای توأم با ارزیابی فنی - بازرگانی)**

**باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید**

**لیست قطعات مورد تایید**

	Code	Brand	Manufacturer	Type/Model	Description
۱	DC Contactor	Albright	UK	SW ۸۲ - ۱۰۰A	DC Output Contactor
۲	Lf ۳۰۰A	-	Contractor	۱۰۰V-۱۰۰A-۳mH	DC Output Filter Self
۳	Lf ۱۰۰A	-	Contractor	۵۰V-۱۰۰A-۱mH	DC Output Filter Self
۴	SCR ۱~۳	Proton electrotex or IXYS	Russia or Germany	T132-500(500A-100V) or similar	DC Output Cubic Rectifier Disc Thyristors
۵	SCR ۱~۶	Proton electrotex or IXYS	Russia or Germany	T161-320(120A-100V) or similar	DC Output Cubic Rectifier Thyristors
۶	SCR ۱~۶	Proton electrotex or IXYS	Russia or Germany	T171-320(320A-100V) or similar	DC Output Cubic Rectifier Thyristors
۷	D ۱~۳	Proton electrotex or IXYS	Russia or Germany	A161-09(120A-100V) or similar	DC Output Cubic Rectifier Diodes
۸	D ۱~۳	Proton electrotex or IXYS	Russia or Germany	A171-320(320A-100V) or similar	DC Output Cubic Rectifier Diodes
۹	FWD	Proton electrotex or IXYS	Russia or Germany	A161-09(120A-100V) or similar	Freewheeling diodes
۱۰	FWD	Proton electrotex or IXYS	Russia or Germany	A171-320(220A-100V) or similar	Freewheeling diodes
۱۱	BThy	Proton electrotex or IXYS or celduc	Russia or Germany	T161T-09(120A-100V) or similar	Output Blocker Module
۱۲	BThy	Proton electrotex or IXYS or celduc	Russia or Germany	T171T-320(320A-100V) or similar	Output Blocker Module



**مناقصه عمومی (دو مرحله ای توأم با ارزیابی فنی - بازرگانی)  
باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید**

۱۳	BD	Proton electrotex or IXYS	Russia or Germany	A161T-۰۹(۱۲۰A-۹۰۰V) or similar	Output Blocker Diode
۱۴	BD	Proton electrotex or IXYS	Russia or Germany	A171T-۳۲۰(۳۲۰A-۹۰۰V) or similar	Output Blocker Diode
۱۵	SD1~۴	ABB or DEHNE	Sweden or Germany	PU۶۰ ۴۰۰ or similar (Class C)	Input Lightning, AC Surge Arrestor ۴ Pole / ۴۴۰V-۶۰kA
۱۶	SD۰۶	ABB or DEHNE	Sweden or Germany	S۱۰ ۰۷ or similar (Class C)	Output Lightning, DC Surge Arrestor ۲ Pole / ۷۰V-۱۰kA DC
۱۷	SD۰۶	ABB or DEHNE	Sweden or Germany	S۱۰ ۰۷ or similar (Class C)	Output Lightning, DC Surge Arrestor ۲ Pole / ۱۰۰V-۲۰kA DC
۱۸	Cf	KENDEIL or Hitachi	Italy or Japan	۱۸۰۰µf-۱۰۰V or Higher	RLC Capacitive Filter
۱۹	M۱	ZIEGLER	Moving Coil	۷۷x۷۷mm-۰۰۰V	Analogical AC Input Voltmeter
۲۰	M۲	ZIEGLER	Moving Coil	۷۷x۷۷mm-۱۰V	Analogical DC Output Voltmeter
۲۱	M۳	ZIEGLER	Moving Coil	۷۷x۷۷mm-xxxA/۰۰mV	Analogical DC Output Ammeter
۲۲	Rf	ATE	Italy	۱kΩ-۰.۵W Gold	RLC Resistance Filter
۲۳	PCB۱	-	Contractor	۷PH SCR Controller Board	۷ Pulls SCR Converter Board
۲۴	RMCU Module	-	Contractor	T/R & T/P Full Monitoring Module	Built-In Current Interrupter
۲۵	Power Supply	-	Contractor	۷۷۰ VAC/ ۲۳۰V, ۰, ۰V, ±۱۲ VDC	PCBs supply Module
۲۶	PV۱	SFERNICE or Cn۰-۳۰A	UK or Russia	PE۷۰-PC۰ ۱ or ۲ turn Industries volume (IP۰۰)	Voltage Regulation Volume



**مناقصه عمومی (دو مرحله ای توأم با ارزیابی فنی - بازرگانی)  
باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید**

۲۷	PA <sup>۱</sup>	SFERNICE or Cn <sup>۰-۳۰</sup> A	UK or Russia	PE <sup>۱۰</sup> -PC <sup>۰</sup> ۱ or ۲ turn Industries volume (IP <sup>۰</sup> )	Current Regulation Volume
۲۸	Volume handle	Mehran Part	IRAN	MF-A <sup>۰۳</sup> or A <sup>۰۴</sup>	Bakelite volume knob
۲۹	VDR <sup>۱~۸</sup>	RFE	USA(Global)	۲۰N <sup>۱۰۱</sup> K	Surge Protector (Metal Oxide Varistor)
۳۰	VDR <sup>۱~۸</sup>	RFE	USA(Global)	۲۰N <sup>۶۸۰</sup> L	Surge Protector (Metal Oxide Varistor)
۳۱	OLS	CELDUC	Global	Stan lees	Oil Level Sensor
۳۲	OTS	NGT	Global	+۸۵°C ~ +۱۰۰°C	Oil Temperature Normally Open Switch
۳۳	OLG	SAAMIN	IRAN	Magnetic Flutter	Oil Level Sight Gage
۳۴	Super control Phase	Shiva Amvaj	IRAN	SMB-۰P	۳Ph Control Phase Module

**۱-۲- مانیتورینگ و پایش سامانه های حفاظت کاتدی**

وضعیت سیستم های مانیتورینگ نصب شده در واحد های UT، Olefin، آبگیر ۱ و ۲ به شرح ذیل می باشد.

**۱-۳-۱- بررسی عملکرد سیستم های مانیتورینگ موجود**

این بررسی شامل ۳ ناحیه می گردد:

الف- پست برق واحد الفین      ب- پست برق واحد UT

الف- سیستم مانیتورینگ نصب شده در پست برق الفین

این سیستم دارای یک سیستم کامپیوتر سرور شامل: کیس دسک تاپ، مانیتور و کیبورد بوده ولی فاقد ماوس می باشد، در مجاورت تجهیزات مانیتورینگ آن قرار دارد.

این سیستم قابلیت نمایش مشخصات ولتاژ و جریان DC سه ترانس رکتیفایر و ۱۲ الکترود مرجع را دارا می باشد. ولی تعداد سیم های وارد شده به جعبه نشان دهنده وجود ۱۵ الکترود مرجع هستند (در این ناحیه ۱۰ الکترود مرجع نصب شده است).

**• شرح اجزاء**


این سیستم که در ۲ کابینت از جنس پلی کربنات و در کنار ترانس رکتیفایر TK<sup>۳۱۹</sup>(سمت راست) بر روی دیوار نصب شده است(مطابق تصاویر زیر)، حاوی ۲ عدد ماژول ioLogik از نوع اترنت هوشمند (Smart Ethernet) ساخت شرکت تایوانی MOXA و از سری ۲۲۰۰ و زیر گروه ۲۴۰ تولیدات آن کارخانه (یک عدد در هر کابینت) و دارای ۸ کانال ورودی آنالوگ در هر یک، مجموعاً

## مناقصه عمومی (دو مرحله ای توأم با ارزیابی فنی - بازرگانی)

### باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید

۱۶ کanal اندازه گیری کمیت فیزیکی (ولتاژ و جریان) می باشند. سیمهای ورودی های کابینت سمت چپ عبارتند از؛ ۳ زوج سیمهای متصل به خروجی ولتاژ و ۳ زوج سیمهای متصل به CT های نصب شده بر روی خط جریان ترانس رکتیفایرهای TK<sup>۳۲۰</sup> و TK<sup>۳۱۹</sup> و TK<sup>۳۱۸</sup> موجود در همین ساب استیشن برای اندازه گیری و نمایش ولتاژها و جریان های این ۳ ترانس رکتیفایر و همچنین ۲ زوج سیمهای متصل به ۲ الکترود مرجع نصب شده در ناحیه الفین می باشد.

سیمهای ورودی های کابینت سمت راست عبارتند از؛ ۸ زوج سیمهای متصل به ۸ الکترود مرجع دیگر نصب شده در ناحیه الفین می باشد. اجزای نصب شده در کابینت سمت چپ به صورت کامل از ردیف پایین به



بالا و از سمت چپ به راست عبارتند از:

➢ ۶ جفت ترمینال ورودی ولتاژ و جریان ۳ ترانس رکتیفایر (X<sup>۴</sup>)

➢ ۲ جفت ترمینال ۲ الکترود مرجع (X<sup>۴</sup>)

➢ ۲ جفت ترمینال + و منفی خروجی ولتاژ ۲۴VDC (X<sup>۱</sup>)

➢ ۱ جفت فیوز ولتاژ تغذیه هاب سوئیچ (XF<sup>۳</sup>)

➢ ۱ عدد هاب سوئیچ ۵ کanal (H<sup>۱</sup>)

➢ ۳ عدد مازول ترانسدویسر SENECA مدل Z<sup>۲۰۲</sup>-LP ساخت تایوان، نصب شده

در مسیر ولتاژ خروجی ترانس رکتیفایرهای TK<sup>۳۱۸</sup>، TK<sup>۳۱۹</sup>، TK<sup>۳۲۰</sup> برای ایزولاسیون و تبدیل ولتاژ آنها به جریان ~۲۰mA

➢ کلید مینیاتوری ۲ پل AAC ۶ به عنوان کلید و محافظ ولتاژ ورودی منبع تغذیه سیستم (F<sup>۱</sup>)

➢ ۳ عدد ترمینال ولتاژ + خروجی ولتاژ ۲۴VDC (X<sup>۲</sup>)

➢ ۳ عدد ترمینال ولتاژ - خروجی ولتاژ ۲۴VDC (X<sup>۳</sup>)

➢ منبع تغذیه ۲۲۰V/۲۴VDC (P<sup>۱</sup>)

➢ ۱ جفت فیوز ولتاژ تغذیه مازول MOXA (XF<sup>۱</sup>)

➢ مازول ۸ کanal ۲۲۴۰ ioLogik اول با IP آدرس : ۱۹۲.۱۶۸.۱۲۷.۱۰۲

➢ مودم انتقال اطلاعات MOXA با کد (F<sup>۰</sup>)

➢ لازم به تأکید است که CT های مبدل و ایزوله کننده خط جریان ترانس رکتیفایرهای TK<sup>۳۲۰</sup> و TK<sup>۳۱۹</sup> و TK<sup>۳۱۸</sup> از برنده SSET و مدل CE-IZ-۰۴-۳۵A<sup>۲</sup> به همراه منبع تغذیه شان، که جریان عبوری را، از ۰~۲۰۰ADC به ۰~۵VDC تبدیل می نمایند، مطابق شکل روبرو در داخل ترانس رکتیفایرهای نام بردۀ قرار داشته و خروجی ۷~۰V، آنها وارد جعبه سمت چپ و ترمینال های X<sup>۴</sup> می گردد.

اجزای نصب شده در کابینت سمت راست به صورت کامل از ردیف پایین به بالا و از سمت چپ به راست عبارتند از:

➢ ۸ جفت ترمینال ورودی ۸ الکترود مرجع (X<sup>۴</sup>)

➢ ۲ جفت ترمینال ۲ الکترود مرجع (X<sup>۵</sup>)

➢ ۶ جفت ترمینال بدون استفاده (X<sup>۵</sup>)

➢ ۲ جفت ترمینال + و - خروجی ولتاژ ۲۴VDC (X<sup>۱</sup>)

➢ کلید مینیاتوری ۲ پل AAC ۶ به عنوان کلید و محافظ ولتاژ ورودی منبع تغذیه سیستم (F<sup>۱</sup>)

**مناقصه عمومی (دو مرحله ای توأم با ارزیابی فنی - بازرگانی)**  
**باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید**

- ۱ جفت فیوز ولتاژ تغذیه بدون استفاده (XF۲)
- ۳ عدد ترمینال ولتاژ + خروجی ولتاژ (X۲) ۲۴VDC
- ۳ عدد ترمینال ولتاژ - خروجی ولتاژ (X۳) ۲۴VDC
- منبع تغذیه (P1) ۲۲۰V/۲۴VDC
- ۱ جفت فیوز ولتاژ تغذیه مازول MOXA (XF1)
- مازول ۸ کanal ۲۲۴۰ ioLogik دوم با IP آدرس: ۱۹۲.۱۶۸.۱۲۷.۱۰۱



• وضعیت عملکرد

در بررسی به عمل آمده مشخص گردید که خطوط پایش ولتاژ و جریان هر ۳ ترانس رکتیفایر نصب شده در ساب استیشن و همچنین ۲ عدد رفرنسل سالم بوده و دارای خروجی می باشند (نتیجناً مازول جعبه سمت چپ سالم است). ولی مازول نصب شده در جعبه سمت راست به صورت صحیح عمل نمی نماید و چراغهای LED آن نیز به صورت صحیح روشن نمی شوند.  
 در بررسی بیشتر به عمل آمده و با باز کردن جعبه مازول و خارج کردن فیبرهای داخلی آن مشخص شد که احتمالاً بر اثر ورود ولتاژهای مخرب قوی و بالاتر از میزان تحمل ورودی های مازول، مدارات مجتمع (IC) های داخل آن به صورت گسترش داری دچار صدمه شده اند. این صدمه به قدری مخرب بوده که یکی از این آی سی ها منهدم شده است. وضعیت آن در سمت بالا و چپ تصویر زیر قابل مشاهده است.  
 با توجه به این مهم بنظر می رسد که این مازول غیرقابل تعمیر و یا غیرقابل استفاده است.



ب - سیستم مانیتورینگ نصب شده در ساب استیشن UT

## مناقصه عمومی (دو مرحله ای توأم با ارزیابی فنی - بازرگانی)

### باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بهینه سازی سیستم حفاظت کاپدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید

این سیستم دارای یک سیستم کامپیوتر سرور شامل: کیس دسک تاپ، مانیتور و کیبورد بوده ولی قادر ماؤس میباشد، در مجاورت تجهیزات مانیتورینگ آن قرار دارد.

این سیستم قابلیت نمایش مشخصات ولتاژ و جریان DC دو ترانس رکتیفایر و ۵ الکترود مرجع را دارا میباشد. ولی تعداد سیم های وارد شده به جعبه نشان دهنده وجود ۱۰ الکترود مرجع هستند.

#### • شرح اجزاء

این سیستم که در ۱ کابینت از جنس پلی کربنات بر روی دیوار شرقی سالن ساب استیشن UT و بصورت انفرادی نصب شده است (مطابق تصاویر زیر)، حاوی ۲ عدد ماژول ioLogik از نوع اترنت هوشمند (Smart Ethernet) ساخت شرکت تایوانی MOXA و از سری ۲۲۰۰ و زیر گروه ۲۲۴۲ تولیدات آن کارخانه و دارای ۴ کanal ورودی آنالوگ در هر یک، مجموعاً ۸ کanal اندازه گیری اطلاعات میباشد. سیمهای ورودی به کابینت عبارتند از؛ ۲ زوج سیمهای متصل به خروجی ولتاژ و ۲ زوج سیمهای متصل به CT های نصب شده بر روی خط جریان ترانس رکتیفایرهای TK۳۲۱ و TK۳۲۲ برای اندازه گیری و نمایش ولتاژها و جریان های این ۲ ترانس رکتیفایر و همچنین ۵ زوج سیمهای متصل به ۵ الکترود مرجع نصب شده در ناحیه UT میباشد.

اجزای نصب شده در کابینت این سیستم بصورت کامل از ردیف پایین به بالا و از سمت چپ به راست عبارتند از:

- ۴ جفت ترمینال ورودی ولتاژ و جریان ۲ ترانس رکتیفایر (X<sup>۴</sup>)
- ۴ جفت ترمینال بدون استفاده (X<sup>۴</sup>)
- ۴ جفت ترمینال ورودی الکترود مرجع (X<sup>۵</sup>)
- ۴ جفت ترمینال بدون استفاده (X<sup>۵</sup>)
- ۲ جفت ترمینال + و - خروجی ولتاژ (X<sup>۱</sup>) (۲۴VDC)
- کلید مینیاتوری ۲ پل AAC به عنوان کلید و محافظ ولتاژ ورودی منبع تغذیه سیستم (F<sup>۱</sup>)
- ۱ ترمینال ارت (بدون استفاده)
- ۱ جفت فیوز ولتاژ تغذیه ماژول MOXA پایین (XF<sup>۲</sup>)
- اولین ماژول ۴ کanal MOXA مدل ۲۲۴۰ ioLogik
- مودم انتقال اطلاعات MOXA با کد (H<sup>۱</sup>)
- ۳ عدد ترمینال ولتاژ + خروجی ولتاژ (X<sup>۲</sup>) (۲۴VDC)
- ۳ عدد ترمینال ولتاژ - خروجی ولتاژ (X<sup>۳</sup>) (۲۴VDC)
- منبع تغذیه (P<sup>۱</sup>) (۲۲۰V/۲۴VDC)
- ۱ جفت فیوز ولتاژ تغذیه ماژول MOXA بالا (XF<sup>۱</sup>)
- دومین ماژول ۵ کanal MOXA مدل ۲۲۴۰ ioLogik
- ۱ عدد ماژول ترانسدویسر SENECA مدل Z<sup>۲۰۲-LP</sup> ساخت تایوان، نصب شده در مسیر ولتاژ خروجی ترانس رکتیفایر TK<sup>۳۲۱</sup> برای ایزولاسیون و تبدیل آن به جریان ۰ ~ ۲۰mA



## مناقصه عمومی (دو مرحله ای توأم با ارزیابی فنی - بازرگانی)

### باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بهینه سازی سیستم حفاظت کاپدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید

- ۱ عدد مازول ترانسدویسر BORNA مدل TRU ساخت ایران، نصب شده در مسیر ولتاژ خروجی ترانس رکتیفایر TK<sup>۳۲۲</sup> برای ایزولاسیون و تبدیل آن به جریان ۰~۲۰mA
- هاب سوئیچ ۵ کانال با کد (F<sup>۰</sup>)
- ۱ جفت فیوز ولتاژ تعذیه مازول هاب سوئیچ
- لازم به تأکید است که CT های مبدل و ایزوله کننده خط جریان ترانس رکتیفایرهای TK<sup>۳۲۱</sup> و TK<sup>۳۲۲</sup> از برنده SSET و مدل CE-IZ<sup>۴-۳۵A۲</sup> به همراه منبع تغذیه‌شان، که جریان عبوری را، از ADC<sup>۰~۲۰۰</sup>VDC به ADC<sup>۰~۵</sup>V تبدیل می‌نمایند، مطابق شکل روبرو در داخل ترانس رکتیفایرهای نام برد قرار داشته و خروجی V<sup>۰~۵</sup> آنها وارد جعبه و ترمیمال‌های X<sup>۴</sup> می‌گردد.

#### • وضعیت عملکرد

در بررسی به عمل آمده مشخص شد که خطوط پایش ولتاژ و جریان هر ۲ ترانس رکتیفایرها به ظاهر سالم بوده و به نحو مطلوب عمل می‌نماید (ماژول پایینی سالم است). همچنین در بررسی دقیق‌تر مشخص شد که مقادیر ارسال شده از آنها به سرور، روی اعداد ثابتی باقی مانده و تغییر نمی‌کند و در واقع سیستم به صورت صحیح عمل نمی‌نماید.

از آنجا که این مازول نیز همانند مازول نصب شده در جعبه سمت راست سیستم مانیتورینگ ساب استیشن الفین، برای اندازه‌گیری ولتاژ الکترودهای مرجع واحد UT در نظر گرفته شده است و علاوه بر این مشابهی دارد، می‌توان نتیجه گرفت که مشابه آن بر اثر ورود ولتاژهای مخرب قوی و بالاتر از میزان تحمل ورودی‌های مازول، مدارات مجتمع (IC) های داخل آن دچار صدمه شده‌اند. می‌توان احتمال داد که این مازول غیرقابل تعمیر است.

#### ج - سیستم مانیتورینگ نصب شده در سکوی آبگیر

این سیستم دارای یک سیستم کامپیوتر سرور شامل: کیس دسک تاپ، مانیتور و کیبورد بوده ولی فاقد ماوس می‌باشد، در مجاورت تجهیزات مانیتورینگ آن قرار دارد.

این سیستم باید قابلیت نمایش مشخصات ولتاژ و جریان DC دو ترانس رکتیفایر و ۱۰ الکترود مرجع را دارا باشد. تعداد سیم‌های وارد شده به جعبه نشان دهنده وجود ۵ الکترود مرجع هستند.



#### • شرح اجزاء

این سیستم که در ۲ کابینت از جنس پلی‌کربنات، به دیوار شمالی و کنار پنجره در اتاق مجاور اتاق کنترل آبگیر نصب شده و کابل‌های ورودی به آن از طریق یک داکت به آن وارد می‌شوند (مطابق تصاویر بالا)، این جعبه‌ها حاوی ۲ عدد مازول ioLogik از نوع اترنت هوشمند (Smart Ethernet) ساخت شرکت تایوانی MOXA و از سری ۲۰۰ و زیر گروه ۲۴۰ تولیدات آن کارخانه (یک عدد در هر کابینت) و دارای ۸ کانال ورودی در هر یک، مجموعاً ۱۶ کانال اندازه‌گیری اطلاعات می‌باشند. مشخص است که نصب و راهاندازی

## مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای توأم با ارزیابی فنی - بازرگانی) باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید

این سیستم کامل نشده است! سیمهای ورودی‌های کابینت سمت چپ عبارتند از؛ سیمهای سفید رنگ شامل: ۲ زوج سیمهای متصل به خروجی ولتاژ و ۲ زوج سیمهای متصل به شنت‌های ترانس رکتیفايرهای Sn<sub>45249</sub> و Sn<sub>45248</sub> نصب شده روی سکوی آبگیر برای اندازه‌گیری و نمایش ولتاژها و جریان‌های این ۲ ترانس رکتیفاير که عملاً به سیستم متصل نبوده و در جعبه رها می‌باشند. همانگونه که مشخص است در این ترانس رکتیفايرها، هیچگونه حفاظتی بر روی مسیر اندازه‌گیری جریان خروجی به سیستم مانیتورینگ نصب نشده است.

سیمهای ورودی‌های کابینت سمت راست عبارتند از؛ ۶ رشتہ سیم سفید رنگ نا مشخص که و بصورت رها در کابینت وجود دارند. همچنین ۴ کابل ۲ رشتہ از ۴ الکترود مرجع دیگر نصب شده در سکوی آبگیر به این جعبه وارد شده و به ترمینالهای ورودی آن متصل می‌باشند.

اجزای نصب شده در کابینت سمت چپ به صورت کامل از ردیف پایین به بالا و از سمت چپ به راست عبارتند از:

- ۲ جفت ترمینال خالی و بدون مصرف (X<sub>4</sub>)
- ۴ جفت ترمینال الکترود مرجع (X<sub>4</sub>)
- ۲ جفت ترمینال خالی و بلا استفاده (X<sub>4</sub>)
- ۲ جفت ترمینال + و - خروجی ولتاژ ۲۴VDC (X<sub>1</sub>)
- کلید مینیاتوری ۲ پل AAC<sub>6</sub> به عنوان کلید و محافظه ولتاژ ورودی منبع تغذیه سیستم (F<sub>1</sub>)
- ۱ جفت فیوز ولتاژ تغذیه هاب سوئیچ (XF<sub>3</sub>)
- ۱ عدد هاب سوئیچ ۵ کانال (H<sub>1</sub>)
- ۲ عدد ماژول ترانسدویسر BORNA مدل TRU ساخت ایران، نصب شده در مسیر ولتاژ خروجی ترانس رکتیفايرهای Sn<sub>45249</sub> و Sn<sub>45248</sub> نصب شده بر روی سکوی آبگیر برای ایزولاسیون و تبدیل این ولتاژها به جریان A<sub>~20mA</sub>
- ۳ عدد ترمینال ولتاژ + خروجی ولتاژ ۲۴VDC (X<sub>2</sub>)
- ۳ عدد ترمینال ولتاژ - خروجی ولتاژ ۲۴VDC (X<sub>3</sub>)
- منبع تغذیه (P<sub>1</sub>) ۲۲۰V/۲۴VDC
- ۱ جفت فیوز ولتاژ تغذیه ماژول MOXA (XF<sub>1</sub>)
- ماژول ۸ کانال ioLogik ۲۲۴۰ اول با IP آدرس: ۱۹۲.۱۶۸.۱۲۷.۱۰۶



اجزای نصب شده در کابینت سمت راست به صورت کامل از ردیف پایین به بالا و از سمت چپ به راست عبارتند از:

- ۲ جفت ترمینال خالی و بلا استفاده (X<sub>4</sub>)

## مناقصه عمومی (دو مرحله ای توأم با ارزیابی فنی - بازرگانی)

### باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید



- » ۴ جفت ترمینال الکترود مرجع (X<sub>۴</sub>)
- » ۲ جفت ترمینال خالی و بدون مصرف (X<sub>۴</sub>)
- » ۸ جفت ترمینال خالی و بدون مصرف (X<sub>۵</sub>)
- » ۲ جفت ترمینال + و - خروجی ولتاژ (X<sub>۱</sub>) ۲۴VDC
- » کلید مینیاتوری ۲ پل AAC ۶ به عنوان کلید و محافظ ولتاژ ورودی منبع تغذیه سیستم (F<sub>۱</sub>)
- » ۱ جفت فیوز ولتاژ تغذیه بدون استفاده (XF<sub>۲</sub>)
- » ۳ عدد ترمینال ولتاژ + خروجی ولتاژ (X<sub>۲</sub>) ۲۴VDC
- » ۳ عدد ترمینال ولتاژ - خروجی ولتاژ (X<sub>۳</sub>) ۲۴VDC
- » منبع تغذیه (P<sub>۱</sub>) ۲۰V/۲۴VDC
- » ۱ جفت فیوز ولتاژ تغذیه مازول MOXA (XF<sub>۱</sub>)
- » مازول ۸ کanal ۲۲۴۰ ioLogik دوم با IP آدرس: ۱۹۲.۱۶۸.۱۲۷.۱۰۵

#### • وضعیت عملکرد

در بررسی به عمل آمده مشخص شد؛ علاوه بر اینکه سیم کشی این تابلوها به صورت کامل صورت نگرفته است، هر ۲ مازول MOXA ۸ کanal این بخش معیوب بوده و کار نمی کنند.

نتیجه: هیچ یک از ۳ سیستم مانیتورینگ موجود در سایت پتروشیمی مروارید دارای عملکرد صحیح و کامل نبوده و تنها ۱ دستگاه مازول MOXA ۸ کanal و ۱ دستگاه مازول MOXA ۴ کanal از ۶ دستگاه موجود و نصب شده سالم می باشد. از جانب دیگر امکان تعویض قطعات معیوب بدلیل گستردگی عیوب بوجود آمده در این مازولها با وجود امکان تامین کلیه اقلام مورد نیاز آن، مر凶ون به صرفه و عملی نمی باشد.

**۱-۳-۲- بررسی فنی تجهیزات بکار رفته در سیستم موجود جهت احتمال بکارگیری مجدد آنها در سیستم مانیتورینگ جدید**  
با بررسی کامل مدارک و دفترچه های فنی تجهیزات بکار رفته در سیستم کنونی و با فرض سلامت این تجهیزات، قابلیت و توانایی عملکرد مناسب با نیاز کنونی سایت (برای انجام تست های off و دیگر تست های لازم مورد نیاز در سیستم حفاظت کاتدی) مورد ارزیابی قرار گرفته و بشرح ذیل می باشد.

- اصلی ترین المان موجود در بین تجهیزات به کار رفته در این سیستم ها، مازول های MOXA سری E۲۲۴۰، E۲۲۴۲ می باشند که کاتالوگ مدل های بکار رفته از سایت شرکت سازنده آن به آدرس زیر قابل دریافت می باشد:

[https://moxa.ru/files/manuals\\_iologik\\_e2200\\_um\\_e7\\_0.pdf](https://moxa.ru/files/manuals_iologik_e2200_um_e7_0.pdf)

نخستین پارامتر بسیار مهم و مورد نیاز در سیستم جدید، امکان ثبت اطلاعات De Polarization بستر کاتدی در هنگام انجام تست Instant off می باشد. برای حصول به نتیجه صحیح، دستگاه اندازه گیر و ثبات اطلاعات باید توانایی اندازه گیری و ثبت اطلاعات ولتاژ الکترود مرجع با نرخ ۱۰۰ ~ ۵۰ S/S در هر کanal را داشته باشد. ولی همانگونه که در صفحه ۱۳ بخش Sampling Rate کاتالوگ ioLogik E۲۲۴۰ Sampling Rate ۱۴ صفحه ۱۴ مازول Sampling Rate کاتالوگ برای مازول E۲۲۴۲ قابل ملاحظه

## مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای توأم با ارزیابی فنی- بازرگانی) باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید

است(مطابق تصویر زیر) این مقدار در این مازول‌ها بسیار کمتر از این مقادیر و برابر  $S/S = 1.25$  برای مدل E2240 و  $S/S = 1.22$  برای مدل E2242 می‌باشد که بسیار کم است و از این مازول‌ها برای اندازه‌گیری و ثبت اطلاعات مورد نظر نمی‌توان استفاده کرد.

یکی دیگر از پارامتر بسیار مهم در تمامی تجهیزات اندازه‌گیر ولتاژ الکترود مرجع‌های دائمی نصب شده در خاک، مقاومت داخلی آن تجهیز می‌باشد. برای جلوگیری از بروز اختلال در اندازه‌گیری پتانسیل بستر و همچنین عدم تخریب آن در الکترود مرجع‌های دائمی، نیاز به امپدانس بالای  $10 M\Omega$  در ورودی آنها می‌باشد. همانگونه که مجدداً در صفحات ۱۳ و ۱۴ و بخش‌های Input Impedance این ۲ مازول قابل مشاهده است، این مقدار در این مازول‌ها بسیار کمتر و حدود  $900 k\Omega$  برای مدل E2240 و حدود  $200 k\Omega$  برای مدل E2242 می‌باشد که این مازول‌ها را برای اندازه‌گیری دائمی پتانسیل بستر از روی الکترود مرجع دفن شده در خاک، کاملاً نامناسب می‌نماید.

### **ioLogik E2242 Specifications**

$\pm 0.5\%$  FSR @ -40 and 75°C

**Sampling Rate:**



All channels: 32 samples/sec

Per channel: 8 samples/sec



Single channel: 100 samples/sec

**Input Impedance:** 200 kilo-ohms ohms (min.)



### **ioLogik E2240 Specifications**

**Inputs and Outputs**

Analog Inputs: 8 channels

Analog Outputs: 2 channels

**Analog Input**

Type: Differential input

Resolution: 16 bits

I/O Mode: Voltage / Current

Input Range:  $\pm 150 \text{ mV}$ ,  $\pm 500 \text{ mV}$ ,  $\pm 5 \text{ V}$ ,  $\pm 10 \text{ V}$ , 0 to 20 mA, 4 to 20 mA

**Accuracy:**

$\pm 0.1\%$  FSR @ 25°C

$\pm 0.3\%$  FSR @ -10 and 60°C

$\pm 0.5\%$  FSR @ -40 and 75°C

**Sampling Rate:**

All channels:

- 10 samples/sec for voltage

- 6 samples/sec for current



Per channel:

- 1.25 samples/sec for voltage

- 0.75 samples/sec for current



Single channel:

- 1.25 samples/sec for voltage

- 0.75 samples/sec for current



**Input Impedance:** 900K ohms (min.)

یکی از قابلیت‌های بسیار مهم در سیستم‌های مورد استفاده در حفاظت کاتدی، استفاده و وجود تجهیزات لازم برای حفاظت‌های حداکثری در محیط دارای نویزهای اسپارک‌ها، ولتاژهای غیر قابل پیش‌بینی می‌باشد که احتمال تخریب تجهیزات اندازه‌گیری دقیق را افزایش می‌دهد.

با توجه به نصب مازولهای سری ioLogik E2200 ضروری بوده که بدون دارا بودن امکانات و قابلیت‌های حفاظتی مورد نیاز این سیستم مورد بهره برداری قرار نگیرد.

## مناقصه عمومی (دو مرحله ای توأم با ارزیابی فنی - بازرگانی)

### باز طراحی، تعمیر و رفع عیوب و بینه سازی سیستم حفاظت کاپدیک موجود در مجتمع پتروشیمی مروارید

تجهیزات دیگر بکاررفته در ساخت سیستم‌های موجود مانند، کابینت‌ها، منابع تغذیه، ترمینال‌ها، ترانسدویسرها، مودم و هاب سوئیچ‌ها و ... قابل استفاده بوده و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا با بهره‌گیری حداکثری از تجهیزات قبلی موجود و اضافه کردن تجهیزات جدید و با افزودن ملزومات حفاظتی در برابر عوامل مخرب سایت، سیستمی کارآمد، به روز و مطمئن و مطابق با نیازهای سایت پتروشیمی مروارید طراحی و نصب گردد

ت- واحد MEG

در واحد MEG سیستم مانیتورینگ طراحی نشده است.

نیازهای سیستم مانیتورینگ مجتمع مروارید:

با توجه به استفاده از مژول‌های ioLogik در حال حاضر و عدم توانمندی فنی این تجهیزات و پدید آمدن صدمات غیرقابل جبران به آنها بر اثر وجود اختلالات الکتریکی معمول در سایتها حفاظت کاتدی، موارد زیر به عنوان قابلیتهای قطعی مورد نیاز برای سیستم مانیتورینگ و پایش اطلاعات تست پستها و ترانس رکتیفایرها توصیف می‌گردد:

۱- سیستم مانیتوریگ مورد نیاز باید دارای مشخصات زیر باشد:

۱-۱- مقاومت داخلی کانال‌های اندازه‌گیری خطوط الکترودهای مرجع باید بیش از  $10\text{ M}\Omega$  (بهتر است بیش از  $30\text{ M}\Omega$ ) باشد.

۱-۲- نرخ اندازه‌گیری و ثبت اطلاعات تست پستها و ترانس رکتیفایرها: قابل تعریف توسط نرم افزار:

$0.001 \sim 1000\text{ S/S}$

۱-۳- دامنه ولتاژ قابل اندازه‌گیری و ثبت اطلاعات برای تست پستها:

$10,000 \sim +10,000\text{ mVAC}$  و  $7,000 \sim +10,000\text{ mVDC}$  (تصویر همزمان)

۱-۴- دامنه ولتاژ خروجی قابل اندازه‌گیری و ثبت اطلاعات برای ترانس رکتیفایرها:

$140\text{ VDC} \sim 0\text{ mV}$  با رزولوشن  $100\text{ mV}$  (تصویر همزمان)

۱-۵- دامنه جریان خروجی قابل اندازه‌گیری و ثبت اطلاعات برای ترانس رکتیفایرها:

$500\text{ AAC} \sim 0\text{ mA}$  با رزولوشن  $350\text{ mA}$  (تصویر همزمان)

۱-۶- کلیه کانال‌های سیستم مانیتورینگ (هم برای اندازه‌گیری مشخصات الکترود مرجع و هم خروجی ترانس رکتیفایرها) باید دارای تجهیزات حفاظت در برابر صاعقه و پالس‌های مخرب (جوشکاری و ...) باشد، مقاومت آنها در برابر این عوامل مخرب تست خواهد شد.

۱-۷- قرار گرفتن تجهیزات حفاظتی نباید موجب اختلال در اندازه‌گیری پارامترهای الکتریکی و تغییر مقادیر آنها گردد.

۱-۸- مطابق توصیفات انجام شده در متن این مدرک، سیستم مانیتورینگ باید توان کنترل و خاموش و روشن کردن کنترلورهای AC ورودی و DC خروجی بصورت مجزا و همچنین دریافت پیام پدید آمدن خطا (Existence of error) هر یک از ترانس رکتیفایرها را داشته باشد.