


# Shunt

شنت به بیان ساده یک مقاومت دارای مقدار بسیار پایین از نظر اهم (غلب کمتر از یک دهم اهم) است که برای نمونه گیری از جریان عبوری از مصرف کننده ( $RL$ ) استفاده می شود. همانطور که در تصویر نشان داده شده است، مقاومت شنت ( $R_{sh}$ ) به صورت موازی با یک میتر قرار داده شده می شود.

شنت های مرسوم در صنعت اغلب از جنس مانگانین ساخته می شوند. روش ساخت بر اساس تغییر سطح مقطع مانگانین برای تعیین مقاومت لازم جهت ایجاد افت ولتاژ مورد نیاز جهت اندازه گیری است.

در این روش برای رسیدن به دقต بالا در اندازه گیری باید دقت فراوانی در هنگام ساخت مانگانین انجام شود و در نهایت نیز هر قطعه باید به صورت مجزا مورد کالیبراسون قرار گیرد. در روش ابداعی این شرکت به جای استفاده از مانگانین برای ایجاد مقاومت معین، با استفاده از مقاومت های **smd** با دقت بالا مقاومت مورد نیاز نمونه برداری جریان ساخته می شود. مزیت این روش دقت و انعطاف پذیری بالا برای ساخت رنج های مختلف شنت می باشد.



$R_m$  = meter Resistance  
 $R_{sh}$  = Shunt Resistance  
 $RL$  = Load Resistance  
 $I$  = Current Flowing to load



Headquarter:  
No. 9 - Sanatgar Dead-end  
Sanat Street, Simin Dasht Industrial Town,  
Fardis, Alborz Province

287211036502001



دفتر مرکزی: استان البرز . شهرستان فردیس بخش مرگزی  
شهر فردیس . شهرک صنعتی سیمین دشت . خیابان صنعت  
بن بست صنعتگر . پلای ۹ کد پستی: ۳۱۶۵۹۴۳۷۸۴

+۹۸(۰۲۶)۳۶۶۴۶۵۶۲

+۹۸(۰۲۶)۳۶۶۴۰۷۴۲

[www.pgpars.com](http://www.pgpars.com)

[info@pgpars.com](mailto:info@pgpars.com)

+۹۸(۰۲۱) ۶۶۷۵۸۶۹۲

+۹۸(۰۲۱) ۶۶۷۵۸۶۹۱