

هندی کپ جهت حفاظت کاتدیک در لوله ها و تانکها استفاده می شود. با دست بر روی محل اتصال آند به لوله فشرده شده و یک عایق الکتریکی ضخیم بر روی محل جوش، پایان سیم هدایت کننده و محیط اطراف لوله یا تانک ایجاد می کند..

### مصارف:

قابل مصرف روی تمام سیمهای هادی آند و سطوح جوش سیم

### خواص و مزایا:

● یک ترکیب الاستومری مخصوص، به اندازه کافی سخت است که در برابر جریان پذیری در دمای اعمال مقاومت کند و به حد کافی نرم است که قابلیت قالب گیری و پوشش کامل اطراف پروفیل جوش خورده را داشته باشد.

● دارای صفحه پلاستیکی گنبدی شکل و تونل ورودی سیم هادی

● مصرف آسان و اقتصادی

### دستورالعمل مصرف:



#### آماده سازی سطح:

● تمامی سطح مورد نظر را از روغن، گریس، آلودگی و گرد و خاک پاک کرده و بر روی آن اعمال کنید.

#### روش اجرا:

● پس از خشک شدن پوشش پرایمری به حدی که ظاهر براق خود را از دست دهد (حدود ۵ دقیقه) بسته به شرایط دما و رطوبت، هندی کپ پلی گام را از کاغذ نجسب جدا کرده و آن را روی سطح جوش خورده طوری قرار دهید که تونل بالای سیم هادی باشد.

گنبد هندی کپ را محکم روی سطح جوش فشار دهید.

● سیم هادی را از لوله جدا کرده و ترکیب سیاه لاستیکی را کاملا در اطراف و زیر سیم بفشارید، سپس سیم هادی را مجدداً روی لوله گذاشته و ترکیب الاستومری را در حالت تماس فیلم با لوله روی کل سطح فشار دهید.

#### نکات مهم:

● سطوح پوشش یافته با هندی کپ احتیاج به هیچگونه محافظت اضافی ندارد. سایر سطوح پوشش نیافته باید با ماستیک یا نوار پوششی محافظت گردند.



Headquarter:  
No. 9 - Sanatgar Dead-end  
Sanat Street, Simin Dasht Industrial  
Town, Fardis, Alborz Province

دفتر مرکزی: استان البرز - شهرستان فردیس بخش مرکزی  
شهر فردیس - شهرک صنعتی سیمین دشت - خیابان صنعت  
بن بست صنعتگر - پلاک ۹ - کد پستی: ۳۱۶۵۹۴۳۷۸۴

www.pgpars.com

info@pgpars.com

+۹۸(۰۲۶)۳۶۶۴۶۵۶۲

+۹۸(۰۲۶)۳۶۶۴۰۷۴۲

+۹۸(۰۲۱) ۶۶۷۵۸۶۹۲

+۹۸(۰۲۱) ۶۶۷۵۸۶۹۱