

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نیرو

شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران

(توانیز)

معاونت تحقیقات و تکنولوژی


دفتر استانداردها

استاندارد خازنهای مورد استفاده در شبکه‌های توزیع

مخفع : مرکز تحقیقات نیرو

آدرس : تهران - میدان ونک - خیابان شهید عباسپور - ساختمان مرکزی

صندوق پستی ۱۴۱۵۵ - ۶۴۶۷ - ۲۱۴۲۴۹۶ تلفن ۸۷۹۷۷۶۷ فاکس :



استاندارد های خاک

نیمیت

عمل اول - نسبات

- ۱ - حدود
- ۲ - امتاد
- ۳ - شمارید
- ۴ - طراحی و ساخت

عمل دوم - مشخصات خازن

- ۵ - توان واحد خازنی
- ۶ - افاف بار قابل قبول
- ۷-۸ - حداقل و ممتاز قابل قبول
- ۹-۱۰ - حداکثر جریان قابل قبول
- ۱۱ - پلک شناسی خازن
- ۱۲ - مشخصات کلی خازن

عمل سوم - آزمایشات خازن

- ۱۳ - کلیات آزمایش
- ۱۴ - جزئیات آزمایشات
- ۱۵-۱۶ - اندازه کیری کاپاپیتاژ خازن (آزمایش معمول)
- ۱۷-۱۸ - تنمات خازن
- ۱۹-۲۰ - آزمایش معمول
- ۲۱-۲۲ - آزمایش نمونه
- ۲۳-۲۴ - آزمایش بابداری حرارتی (آزمایش نمونه)
- ۲۵-۲۶ - آزمایشات ممتاز

۱۶

۱۰-۴-۱ - بروای و احمدیه حازنی

۱۰-۴-۱-۱ - آزمایش و لیتاری شرمنیا (آزمایش

مسئول)

۱۷

۱۰-۴-۱-۲ - آزمایش و لیتاری A.C. سی شرمنیا

۱۸

و محضه حازن

۱۹

۱۰-۴-۱-۲-۸ - آزمایش با سطح خند (آزمایش

۲۰

مسئول)

۲۱

۱۰-۴-۱-۲-۹ - آزمایش با سطح خند (آزمایش

۲۲

نموده)

۲۳

۱۰-۴-۱-۲-۱۰ - آزمایش با سطح مروط (آزمایش

۲۴

نموده)

۲۵

۱۰-۴-۱-۲-۱۱ - آزمایش و لیتاری فربین شرمنیا و

۲۶

محضه حازن (آزمایش نموده)

۲۷

۱۰-۴-۱-۲-۱۲ - آزمایش تخلیه حازن (آزمایش نموده)

۲۸

۱۰-۴-۱-۲-۱۳ - آزمایش بیونیز اسیون حازن (آزمایش نموده)

۲۹

۱۰-۴-۱-۲-۱۴ - سطوح عایقی و لیتاری های تست بین شرمنیا حازن و زمین

۳۰

فصل چهارم - راهنمای نصب و بمره برد ادی حازن

۳۱

۱۲ - کلیات

۳۲

۱۳ - نحوه انتخاب حازن بروای نصب در شبکه

۳۳

۱۳-۱ - مبانی و معیارهای انتخاب

۳۴

۱۳-۲ - انتخاب محل نصب خارن در سیستم

۳۵

۱۳-۳ - نحوه انتقال سازها در بانکهای حازنی

۳۶

۱۳-۴ - انتخاب و لیتاری شامی حازن

۳۷

۱۳-۵ - انتخاب ظرفیت هر واحد

۳۸

۱۳-۶ - انتخاب ظرفیت سانحهای حازنی فشار میتواند

۳۹

۱۳-۷ - انتخاب ظرفیت حازنی سانحهای فشار میتواند

۴۰

۱۳ - نحوه انتخاب حازنها توسط مشترکیں

- ۱۵ - نسب خازنیای فشار صعب
 ۱۶ - نسب خازنیای فشار قوی
 ۱۷ - دمای کار خازن
 ۱۸ - شرایط ویژه
 ۱۹ - اسناد ولتاژها
 ۲۰ - جریانیای امامه بار
 ۲۱ - استخاب سطح غایضی
 ۲۲ - ابزارهای کلیدزنی و حفاظتی و کنترلی و سحود استعمال آن
 ۲۳ - کلیات
 ۲۴ - وسیله تخلیه خازن
 ۲۵ - کلیدزنی و حفاظت خازنیای فشار صعب
 ۲۶ - روشیای کنترل اتوماتیک خازنیای فشار صعب
 ۲۷ - تجمیزات کلیدزنی برای خازنیای فشار قوی
 ۲۸ - مشخصات فنی کلیدهای فشار قوی برای کنترل خازن
 ۲۹ - حدود جریان برای کارداش
 ۳۰ - جریان قطع
 ۳۱ - جریان گذرا
 ۳۲ - جریان گذرا در فرایند (re-striking) کلیدهای دربارهای خازنی
 ۳۳ - جریانیای هجومی گذرا در شارز خازن
 ۳۴ - تجمیزات و ولتهای پیشنهادی جهت استفاده در حفاظت و کنترل بانکهای خازنی فشار قوی
 ۳۵ - کنترل اتوماتیک بانکهای خازنی فشار قوی فشار قوی
 ۳۶ - حفاظت خازنیای فشار قوی
 ۳۷ - تعمیر و نگهداری خازنیای فشار قوی

- ۵۷ - مشخصات حارن و خمیرات ملتفت
- ۵۸ - جدول ۱ - مشخصات سینم (توسط خریده از آماده میکردد)
- ۵۹ - جدول ۱۱ - شوابیط محیعی نار حارن (توسط خریده از آماده میکردد)
- ۶۰ - جدول ۱۱۱ - مشخصات فی واحد حارسی (unit) (توسط خریده از آماده میکردد)
- ۶۱ - جدول ۱۷ - مشخصات فی ساند حارسی (توسط خریده از آماده میکردد)
- ۶۲ - جدول ۷ - تجهیزات حافظتی، کنیدزی و کنترلی (توسط خریده از آماده میکردد)
- ۶۳ - جدول ۷۱ - مشخصات فی واحد حارسی (توسط سازشده با بیانکار شب میکردد)
- ۶۴ - جدول ۷۱۱ - مشخصات فی ساند حارسی (توسط سازشده با بیانکار شب میکردد)
- ۶۵ - جدول ۷۱۱۱ - تجهیزات حافظتی، کنیدزی و کنترلی (توسط سازشده با بیانکار شب میکردد)
- ۶۶ - جدول ۷۱۱۱۱ - تجهیزات حافظتی، کنیدزی و کنترلی (توسط سازشده با بیانکار شب میکردد)

مسیمه A - اطلاعات مربوط به اندازه کبری یونیورسیتیون خازن

مسیمه B - محاسب سوانح یک خازن به فاز با استفاده از کاباسیتی
اندازه کبری شده به خازن تخلص

مسیمه C - حدول انتخاب ضریبیت بانکهای خارسی

مراجع

فصل اول - گلبات

۱- حدود

۱-۱- این توصیه نامه برای بک واحد خازنی وبا مجموعه ای از واحد های خازنی و برای انتقال به سیستم های قدرت متناوب با فرکانس نامی ۵۰ هرتز و ولتاژ های نامی ۱۱ و ۲۰ و ۳۳ کیلوولت و نیز سیستم نشار فریب بکار می رود. این خازنها، بحورت شنت و جیبت تصمیح فریب توان به سیستم متعلک گردیده و برای کار در فضای آزاد و با محیط های سربته مورد استفاده می باشند.

۱-۲- این توصیه نامه براساس استاندارد IEC-70, 70A و مراجع لیست شده در استاندارد مذکور تبیه گردیده است.

۱-۳- این توصیه نامه برای خازنپاشی که جیبت کار در دمای بین ۰-۴۰°C درجه سانتیگراد نصب می گردند، بکار می رود.
بهمنی منظور، خازنها از نظر دمای کاردهسته بندی گردیده اند و هر دسته، توسط یک حداقل دما و یک حداکثر دما که امکان کارخازن در آن دمای وجود داشته باشد، مشخص می گردد. طبق استاندارد IEC-70,70A، بروای حداقل دما سه مقدار ۴۰- و ۲۵- و ۱۰- درجه سانتیگراد انتخاب گردیده است و حداکثر دما نیز با توجه به جدول زیر تعیین می گردد:

حد بالا برای گروه منتخب دمای خازن به درجه سانتیگراد	حداکثر دمای محیط به درجه سانتیگراد			
	متوجه دما در ۱ ساعت	متوجه دما در ۲۴ ساعت	متوجه دما در ۲۴ ساعت	متوجه دما در یکسال
۰	۴۰	۳۰	۲۰	۲۰
۴۵	۴۵	۴۰	۳۰	۳۰
۵۰	۵۰	۴۵	۳۵	۳۵

and the corresponding values of ΔH°_f and ΔS°_f were calculated from the equations:

$$\Delta H^\circ_f = \frac{\partial H^\circ}{\partial T} = \frac{1}{M} \left[\sum_{i=1}^M \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial T} \right) M_i \right] \quad (1)$$

$$\Delta S^\circ_f = \frac{\partial S^\circ}{\partial T} = \frac{1}{M} \left[\sum_{i=1}^M \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial T} \right) M_i \right] \quad (2)$$

The standard enthalpy and entropy of the polymerization reaction were calculated from the equations:

$$\Delta H^\circ_p = \frac{\partial H^\circ}{\partial n} = \frac{1}{M} \left[\sum_{i=1}^M \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial n} \right) M_i \right] \quad (3)$$

$$\Delta S^\circ_p = \frac{\partial S^\circ}{\partial n} = \frac{1}{M} \left[\sum_{i=1}^M \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial n} \right) M_i \right] \quad (4)$$

The standard free energy of polymerization was calculated from the equation:

$$\Delta G^\circ_p = \frac{\partial G^\circ}{\partial n} = \frac{1}{M} \left[\sum_{i=1}^M \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial n} \right) M_i \right] \quad (5)$$

The standard free energy of polymerization was calculated from the equation:

$$\Delta G^\circ_p = \Delta H^\circ_p - T \Delta S^\circ_p \quad (6)$$

The standard free energy of polymerization was calculated from the equation:

$$\Delta G^\circ_p = \Delta H^\circ_p - T \Delta S^\circ_p \quad (6)$$

The standard free energy of polymerization was calculated from the equation:

$$\Delta G^\circ_p = \Delta H^\circ_p - T \Delta S^\circ_p \quad (6)$$

The standard free energy of polymerization was calculated from the equation:

$$\Delta G^\circ_p = \Delta H^\circ_p - T \Delta S^\circ_p \quad (6)$$

The standard free energy of polymerization was calculated from the equation:

$$\Delta G^\circ_p = \Delta H^\circ_p - T \Delta S^\circ_p \quad (6)$$

The standard free energy of polymerization was calculated from the equation:

$$\Delta G^\circ_p = \Delta H^\circ_p - T \Delta S^\circ_p \quad (6)$$

The standard free energy of polymerization was calculated from the equation:

$$\Delta G^\circ_p = \Delta H^\circ_p - T \Delta S^\circ_p \quad (6)$$

The standard free energy of polymerization was calculated from the equation:

$$\Delta G^\circ_p = \Delta H^\circ_p - T \Delta S^\circ_p \quad (6)$$

The standard free energy of polymerization was calculated from the equation:

$$\Delta G^\circ_p = \Delta H^\circ_p - T \Delta S^\circ_p \quad (6)$$

The standard free energy of polymerization was calculated from the equation:

$$\Delta G^\circ_p = \Delta H^\circ_p - T \Delta S^\circ_p \quad (6)$$

IEC-70,7CA حدود دمای کار خازن را درجبار کرده زیر استاندارد نموده است
 $-45^{\circ}\text{C} \leq T \leq 45^{\circ}\text{C}$ و $-40^{\circ}\text{C} \leq T \leq 40^{\circ}\text{C}$

باستوجه به شرایط محیطی کار خازن، تا حد امکان می بایست از حدود استاندارد شده دما استفاده کردد. ولی اگر بعلت شرایط حاضر محیطی، امکان انتخاب حدود استاندارد دما وجود نداشته باشد در آنحوزه می بایست حدود دمای کار خازن باستوجه به بخش ۱۷۱) این توصیه نامه تعیین کردد.

توجه ۱- تعریف دمای محیط و دمای هوای خنک کننده در بخش (۱۳-۱ و ۱۳-۲) آورده شده اند.

توجه ۲- در دمای های پائینتر از حداقل دمای تعیین شده، از شارژ خازن احتساب می کردد.

۱-۴- این توصیه نامه برای خازنیایی که جهت نصب در محلیای تا ارتفاع ۱۰۰۰ متر استفاده می کردند، تعیین شده است.

برای خازنیایی که در ارتفاع بیشتر از ۱۰۰۰ متر از سطح دریا نصب می کردند، می بایست ولتاژهای آزمایشها مربوط به عایق خارجی، برابر با مقادیر مشخص شده در این توصیه نامه ترتیب بروزیب ارتفاع مربوطه باشند.

$$K = \frac{1}{1 + 1.25 \times 10^{-4} (H - 1000)}$$

K = ضریب ارتفاع

H = ارتفاع از سطح دریا به متر
 برای نصب خازن در ارتفاع بیشتر از ۱۰۰۰ متر، بغير از تصحیح بالا، تمحیص دیگری لازم نبوده و سایر مطالب این توصیه نامه مادق می باشند.

هدف از تدوین این تومیه نامه عبارتست از :

- ۸) تعیین قوانینی جیت کار مطمئن و سالم خازن
- ۹) تعیین قوانینی درمورد آزمایشات خازن و همچنین، پیکونسی و حدود بیارامترهای مورد لزوم برای خازن
- ۱۰) تعیین قوانینی جهت نصب و بپردازی از خازن
- ۱۱) تعیین قوانینی درمورد بسته‌بندی، حمل و انتبار کردن خازن
- ۱۲) تعیین مشخصات فنی خازن جهت انتخاب و خرید مناسب آن

۳- تعاریف

تعاریف تعدادی از عبارات بکار رفته در این تومیه نامه بشرح زیرمی باشد :

۱-۱- عنصرخازنی

یک جزء غیر قابل تقسیم بوده که از الکترودهای جدا شده توسط

ادی الکتریک تشکیل می‌گردد،

۱-۲- واحد خازنی

مجموعه‌ای از یک با تعدادی عنصرخازنی که دریک محفظه با ترمینالهای در دسترس، قرار گرفته باشد.

۱-۳- بانک خازنی

کروهی از واحدهای خازنی که بحورت الکتریکی بهم متعلق شده باشد، بطور مثال مانند یک بانک خازنی سه فاز که از یه واحد خازنی تکنار تشکیل شده است.

۱-۴- تجییزات خازن

مجموعه‌ای از واحدهای خازنی وابزار جانبی مناسب برای انتقال به شبکه.

۱-۵- وسیله تخلیه خازن

وسیله‌ای که مابین ترمینالهای خازن و یا باس بارها و یا در داخل واحد

خازنی ترا ارداده میشود تا در موقع قطع اتعال خازن ارسیع، سار ذبحه شد
در داخل خازن از طریق این وسیله، تخلیه گردیده تا ولتاژ خازن نمایند
برند.

۴-۳- ترمینالبای خطا

ترمینالبای خازن که به خطوط متصل می گردند، در خازنیای چند فازه
ترمینالر که بد خط نول یا زمین متصل می گردد جزو ترمینالبای خط محظوظ
نمی گردد.

۴-۴- ولتاژ نامن Δ

مقدار $0.5\% \Delta$ ولتاژی که بین ترمینالبای خازن برقرار میگردد، برای
خازنیاش که شامل یک یا چندین مدار مجزا باشد امانت واحدهای تک فاز
که درستیم به فاز استفاده میگردند، Δ مربوط به ولتاژ نامن هر مدار
می باشد.

برای خازنیای چند فاز با ابعاد الکتریکی داخلی بین فازها، Δ مربوط
به ترمینالبای خط بوده که مابین آنها بسیشترین مقدار ولتاژ پدید
می آید.

۴-۵- سطح عایقی Δ

برای یک واحد خازنی، سطح عایقی عبارتست از ولتاژ ضربه بافرکانس
مشخص که در موقع انجام آزمایش، نایق بین ترمینالبای خط و محفظه واحد
خازنی بتواند آن ولتاژ را تحمل بکند.

برای یک بانک خازنی، سطح عایقی عبارتست از ولتاژ ضربه بافرکانس
مشخص که در موقع انجام آزمایش، عایق بین ترمینالبای خط مربوط به
بانک خازنی و قسمتیای نازی که بد زمین متصل می باشد، بتواند آن ولتاژ
را تحمل بکند.

۴-۶- خروجی نامن

توان راکتیوی که در ولتاژ و فرکانس نامن برای خازن منظور گردیده است.

۱۱-۲-۱- اجریان نامه

جریان. ۰.۳.۵.۲ عبوری از یک ترمینال خط ، در ولتاژ، فرکانس و خروجی نامه.

۱۱-۲-۱- تلفات خازن

توان اکتیوی که توسط خازن معرف می گردد.

۱۱-۲-۱-۲- تانژانت زاویه تلفات ($\tan \phi$)

تلفات خازن تغییر برتوان راکتیو خروجی خازن

۱۱-۲-۱-۳- حداقل ولتاژ بسته

حداقل. ۰.۸.۰.۲ ولتاژ خط به خط که، خازن در موقع کارعادی خود ، بتواند

در هر زمان و هر نقطه اذیست تحمل نماید . این، شامل تغییرات موقت،

ناشی از بروز خطا یا قطع بارهای بزرگ نمی گردد.

۱۱-۲-۱-۴- دمای هوای محیط

دمای هوای در محل نصب خازن .

۱۱-۲-۱-۵- دمای هوای خنک گننده

دمای هوای خنک گننده ای که در گرمترين نقطه از یک بانک

خازنی اندازه کبیری می شود. این نقطه، در وسط دو واحد خازنی قرار دارد.

اگر فقط از یک واحد خازنی استفاده شده باشد، در اینصورت دمای اندازه-

کبیری شده، در نقطه ای بفاصله حدوداً ۳۰ سانتیمتری از محفظه خازن و

در ارتفاعی به اندازه، $\frac{2}{3}$ قد خازن بالاتر از کف خازن، خواهد بود.

۱۱-۲-۱-۶- دمای افزایش یافته ناشی از محفظه خازن

اختلاف بین دمای گرمترین نقطه محفظه خازن و دمای هوای خنک گننده .

۱۱-۲-۱-۷- دمای استاندارد آزمایش

حدود دمای استاندارد محیط برای انجام آزمایش ، بین ۱۵ تا ۲۵ درجه

سانتیگراد می باشد. و در صورتی که تصحیح لازم باشد، دمای مرجع ، ۲۰ درجه

سانتیگراد منظور گردد.

۴- طراحی و ساخت

- ۱-۲- خازن‌بای مورد استفاده، می‌باشد تا حد اکثر، ستریل سپریل،
تثبات را داشته باشد. بین سشور توبیت می‌گردد که از خازن‌بای
بادی اکتیریک نیم پلاستیک با OPP (Oriented Polypropylene film) MIPB استفاده گردد.
و انباسته از یکی از روغنیایی MIPB استفاده گردد.
- ۱-۳- خازن‌بای مورد نظر می‌باشد برای کارخانی، تحت شرایط کار، مشخص شده
مناسب باشد.
- ۱-۴- تمام اتعالات می‌بایست بد شکل غیرقابل نفوذی با موادی که تحت هر شرایط
کاری، ناد ناپذیر باشند آب بندی شوند.
- ۱-۵- خازن و متعلقات نسب مربوطه می‌باشد طوری طراحی شوند که بسته شوند
در مقابل بار ناشی از باد، سپرده‌های کشش روی ترمینال‌ها، بعلاوه
سپرده‌ای ناشی از زلزله ایستادگی نمایند. مقابله مربوطه در جدول
II مشخص گردیده است.
- ۱-۶- مخفظه فلزی خازن و همچنین کلیه اجزاء فلزی که در معرفی هوا
قراردارند (مانند ترمینال‌ها، پیچها، میله‌ها، واشرها
و غیره)، می‌بایست در برابر زنگ زدنی، خوردگی و دیگر عوامل فساد،
مقاوم باشد.
- ۱-۷- در طراحی محفظه فلزی خازن، بایستی وسیله ماسی جهت اتمال اکتیریکی
مطمئن بدن خازن تعبیه گردد تا بدبینویله بتوان پتسیل محفظه خازن
را در مندار ثابتی قرارداد.
- ۱-۸- در طراحی محفظه فلزی خازن، باید به طریق نسب خازن، بیش سینه‌های
لازم جهت نسب مطمئن خازن انجام گیرد.
- ۱-۹- جبت طراحی و ساخت خازن، سجز موارد مصالحه، می‌باشد که تراویط
و مشخصات ذکر شده در دیگر فصول این توصیه نامه بجز رعایت گردد.

فصل دوم - مشخصات خازن

۵- توان واحد خازنی

۱-۵- واحدهای خازنی که برای ولتاژهای ۱۱ و ۲۰ و ۳۳ کیلوولت بکار می‌روند
میتوانند درجه اندازه ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلوواری باشند.

۲-۵- توان واحدهای خازنی برای فشار ضعیف، با توجه به میزان خازن
مورد نیاز، و همچنین تعداد پله‌های خازنی جیبیت کلید زن اثباتیک
تعیین گردیده و پسین، با توجه به اندازه واحدهای خازنی که توسط
سازندگان تولید می‌شود، خازن مناسب انتخاب می‌گردد. (به بخش
(۱۲-۷) مراجعه شود).

۶- اضافه بار قابل قبول

۱-۶- حداقل ولتاژ قابل قبول :

واحدهای خازنی می‌بایست برای کار طولانی، در ولتاژی که مقدار $0.3 \cdot m.s.$
آن از $1/10$ برابر ولتاژ نامی تجاوز ننماید مناسب باشند. البته،
مقادیر ولتاژ در حالات که را جدای از این بحث می‌باشند.

۲-۶- حداقل جریان قابل قبول

جریان خط برای واحدهای خازنی در حالت کارداش ابانتشنا جریان‌بندی
حالات که را، باید طوری باشد که مقدار $0.3 \cdot m.s.$ آن از $1/30$
برابر جریان نامی خازن (جریانی که با ولتاژ سینوسی نامی و فرکانس
نامی کشیده می‌شود) بیشتر نشود.

۱-۷- هر واحد خازنی می بایست بد پلاک شناسی از جنس بولاد فلزی ، یا دیگر مواد معادل فلز آب و فلز نیاد صحیز کرده و در یک وضیت قابل رویت اطلاعات زیر را نشان دهد. پلاک مشخصات می بایست بصورت حکاکی .
کراورسازی یا دیگر روشیای تائید شده ساخته شود.

۱- نام سازنده خازن

۲- شماره شناسی خازن

۳- توان نامی به KVAR

۴- ولتاژ نامی V_{L} به ولت پاکیلو ولت

۵- فرکانس نامی به هرتز

۶- حدود مجاز دما

۷- سطح نایقی

۸- ارتفاع محل نصب از سطح دریا

۹- کاپاسیتانس اندازه‌گیری شده (در ولتاژ و فرکانس نامی)

۱۰- جریان اندازه‌گیری شده (در ولتاژ و فرکانس نامی) به آمپر

۱۱- نوع اتحال برای خازنیای سه فاز

۱۲- وسیله مورد استفاده جهت تخلیه خازن (در صورتیکه در داخل

خازن بکاررفته باشد) .

۱۳- اطلاعات افاضی دیگری که برای حفاظت افراد و تجربیات میم

باشد، می بایستی در پلاک شناسی یا برگه راهنمای خازن داده

شوند. در صورتیکه این اطلاعات در برگه راهنمای خازن داده شده

باشد، می بایست در پلاک شناسی ، به آن برگه اشاره شده باشد.

۱۴- در خازنیای سه فاز، نوع اتحال فازها ببین باید به بکسر از مورثیای زیر

نشان داده شود :

Δ = مثلث

\wedge = ستاره

ستاره با مرکز در دسترس = \wedge

سے فاز کے اتحال داخلی بین ندارند = |||

برای واحدهای خازنی سے فاز، توان خروجو، باید بصورت مجموع توان سے فاز دادہ شود.

۲-۳- سطح عایقی باید بوسیله دو عدد که توسط یک خط از هم جدا شده اند، نشان داده شود. اولین عدد مقدار $0.3 \cdot 0.5$ ولتاژ برای آزمایش ولتاژ ac به کیلوولت و دومین عدد، ماگزیم مقدار ولتاژ برای آزمایش ضربه به کیلوولت می باشند (برای مثال 28/75). برای واحدهایی که در محیط رو باز نسب نمی شوند، عدد دوم لازم نبوده و با یک خط تیره نشان داده شود (برای مثال 28/-).

۴- مشخصات کلی خازن

بادرنظر گرفتن موارد بالا و سایر نکات لازم، شرایط کارخازن و همچنین مشخصات فنی آن، برای سطح ولتاژهای مختلف در فعل شم معین گردیده اند.

نطیجہ سوم - آزمایشات خازن

۹- کلیات آزمایش

۹-۱- آزمایشیای خازن به دونوع زیرمی باشد :

(آزمایشات معمول (Routine tests) :

- اندازه کری کاباسیتанс

- تعیین تلفات خازن

- آزمایش ولتاژ ac یا dc بین ترمینالهای خازن

- آزمایش ولتاژ ac بین ترمینالها و محفظه فلزی خازن (آزمایش باسطوح خنک)

- آزمایش بین ترمینالهای خازن و زمین برای بانکبای خازنی

(آزمایشات نمونه (Type tests) :

- تلفات خازن در دمای بالا

- آزمایش پابداری حرارتی

- آزمایش ولتاژ ac با سطوح خنک بین ترمینالهای خازن و محفظه فلزی
(برای خازنیابی که در محیط رو باز نصب می شوند باسترس این آزمایش هم باسطوح خنک وهم باسطوح مرطوب انجام بگیرد)

- برای خازنیابی که در محیط رو باز نصب می شوند، آزمایش ولتاژ ضربه بین ترمینالهای خازن و محفظه فلزی آن انجام کیرد.

- آزمایش تخلیه خازن

- آزمایش بوپیزاسیون خازن

۹-۲- آزمایشات معمول ، برای هر خازن ، بعد از تکمیل شدن در کارخانه انجام بگیرد.

۹-۳- آزمایشات نمونه ، جبک تائید درستی طراحی خازن و مطابقت آن در عمل

با کلیه مشخصات دکر شده در اینجا، می ساند.
آزمایشات نمونه، بایستی توسط کارخانه سازنده و نیز از تحويل خازنها
انجام گرفته و نتایج حاصل از آزمایش نیز با جزئیات کامل و مسحورت یک
کواهی نامه به خریدار داده شود. این آزمایشات می بایست بروزی یک
خازن نمونه که از بین یک سری از خازنها با مشخصات یکسان انتخاب شده
باشد، انجام گیرد.

همه آزمایشات نمونه یا بعضاً از آنها می توانند در هنگام نصب، توسط
سازنده، تکرار گردند که این موضوع می بایست در قرارداد بین خریدار
وسازنده قبضه گردد. همچنین تعداد خازنها نمونه برداری شده جبست
تکرار این آزمایشات نیز در قرارداد مجبور مشخص می تردد.

۹-۴- هر خازن نمونه برداری شده جبست انجام آزمایش نمونه، باید قبل "کلیه
آزمایشات معمول را بطور رضایت‌بخشی تحمل کرده باشد. البته ضروری
نیست که، کلیه آزمایشات نمونه همماً بروزی یک خازن انجام گیرد
 بلکه می تواند تعدادی خازن یکسان انتخاب کردیده و این آزمایشات
برروز آنها انجام شود.

۱۰- جزئیات آزمایشات

- ۱۰-۱- اندازه گیری کاپاسیتانس خازن (آزمایش معمول)
۱۰-۱-۱- کاپاسیتانس خازن می بایست در محدوده دمای استاندارد برای
آزمایش (مراجعه شود به تعریف دمای استاندارد در بخش
۳-۲) و با استفاده از روشی که در آن، خطای ناشی از
هارمونیکیاب ناشی از وجود المانبایی مانند مقاومت‌ها، سلحفای
و بامدادهای الکترونیکی دیگر وارد نشود، اندازه گیری شود.
این آزمایش در ولتاژ و فرکانس نامی انجام شود.
۱۰-۱-۲- توان خازن که با استفاده از کاپاسیتانس اندازه گیری شده.

ولتاژ نامی و فرکانس نامی محاسبه نموده، نباید باشتوان
نامی آن بیشتر از متدار زیرتداوت داشته باشد:
د- یا $+10\%$ برای واحدهای خازنی
-- یا $+10\%$ برای بانکیای خازنی

توجه - فرمولی برای محاسبه توان خازن به ناز با استفاده از کابسیتانس
اندازه‌گیری شده خازن تک فاز در صیغه B آمده است.
۱۰-۱- در یک واحد خازنی به ناز، نسبت بین بزرگترین و کوچکترین
مقادیر کابسیتانسی که بین ترمینالیهای هر دو فاز از خازن
اندازه‌گیری می‌شود، نباید از $1/06$ برای خازنی‌بای با ولتاژ
نامی بالاتر از 0.66 ولت و $1/08$ برای خازنی‌بای با ولتاژ نامی
 0.66 ولت یا کمتر، تجاوز کند.

۲-۱- تلفات خازن

۱۰-۲- آزمایش معمول :

در آزمایش معمول، هدف از انجام آین اندازه‌گیری، کنترل
پکنواختی محصولات تولیدی می‌باشد. در این آزمایش، شانزانت
زاویه تلفات می‌بایست در محدوده دمای استانداردست (بخش
۳-۱۲) و در ولتاژ و فرکانس نامی اندازه‌گیری شود.

۱۰-۲- آزمایش نمونه :

در آزمایش نمونه، شانزانت زاویه تلفات می‌بایست در
دو حالت اندازه‌گیری شود، یکی مانند آزمایش معمول و دیگری
با ولتاژ و فرکانس نامی خازن و در دمای ثابت 2 ± 25 درجه
سانتیگراد.

در این آزمایش دوم، خازن می‌بایست فقط در زمان اندازه‌گیری
و برای مدت زمانی هرچه کوتاهتر که ممکن باشد، شارژ شردد.
مقدار شانزانت زاویه تلفات که در این آزمایش دوم اندازه-
گیری می‌شود، نباید از مقدار تعیین شده در کاتالوگ سارنده

خازن و پایار مثناهار منحی شده در فرآرداد تجاوز نماید.
در معتبرتیکه اسدازه گیری در دمای ۷۵ درجه سانتیگراد ، نتواند
اچام بسترد در آنحورت باشیوانع خریدار و نهاده ،
میتوانند این آزمایش ، با انداده گیری تابعیت زاویه تلفات
در استیوای آزمایش باید از حوارتی جایزیت کردد.
تجه - در معتبرتیکه تراورداد ، در مورد نوعی از خازن باشد که قبله "مورد تائب
فرار گرفته باشد ، در آنحورت آزمایش زاویه تلفات در ۷۵ درجه
سانتیگراد ، که در این بخش تعریف شده است ، میتواند برای کنترل
شافت بودن مشخصات خازن تولیدی مورد استفاده فرار کردد و اگر نتیجه
بدست آمده ، تساوت قابل ملاحظه ای بانتایج نمونه اصلی نداشته باشد
دو آنحورت میتواند آزمایش پایداری حوارتی تکراری حذف کردد مگر
آنکه توسط خریدار برانجام آن تصریح شده باشد.

۳-۱۰-۱- آزمایش پایداری حوارتی (آزمایش نمونه)

۳-۱۰-۲- این آزمایش برای اطمینان از پایداری حوارتی خازن ،
در شرایط افاضه باری طولانی و در محدوده مشخص شده در بخش ۶
انجام میگردد.

تجه - توجه میگردد که خازن منتخب برای اینست ، نا آنچه که ممکن است
توانی برابر با توان نامی خازن داشته باشد .

۳-۱۰-۳- خازن میباشد در محیطی ، با شرایط خنک شوندگی طبیعی
قراورداده شود. در این محیط ، دمای هوای خنک کننده ،
باتوجه به حد بالای محدوده دمای انتخاب شده برای
خازن ، تغییب میگردد.

منابع این دما طبق جدول زیر میباشد :

دماهای خنک کننده در محیط آزمایش °	دماهای خنک کننده در برای کارخانه °
۴۰	۴۵
۴۵	۵۰
۵۰	۵۵

در طی آزمایش ، دمای هوای خنک کننده می بایست بوسیله یک دما سنج اندازه کیری شود و از آنجاکه دمای خازن کمتر از دمای محیط می باشد لذا رسیدن دمای آن به دمای محیط ، با ثابت زمانی حدود یک ساعت انجام می کیرد. در تمام طول آزمایش ، اختلاف بین دمای هوای اندازه گیری شده بادمای معین شده در جدول بالا ، نبایست از ۲ درجه سانتیگراد تجاوز نماید.

۱۰-۳-۳- بعد از رسیدن تمام قسمتهای خازن به دمای هوای خنک کننده ، می بایست خازن برای مدت زمان ۴۸ ساعت به یک ولتاژ سینوسی با فرکانس نامی متعلق شود، دامنه این ولتاژ به اندازه ای انتخاب گردد تا توان خازن برابر با $1/44$ توان نامی آن باشد.

در طی ۱۰ ساعت آخر ، تأثیرات زاویه تلفات و همچنین دمای حفظه خازن (که در حول وحش ماکزیمم متدار محدوده انتخاب شده برای کار خازن قرار دارد) ، می بایست هر ۲ ساعت یکبار اندازه گیری شوند. در تمام این فاصله زمانی ۱۰ ساعت ،

تائیانت زاویه تلفات و همچنین آزمایش دمای محدوده خازن .
نیابت بیشتر از میزان حاسیت ابزارهای اندازه‌گیری تعیین
نیابت . این مقدار تعییرات ، نیابت بیشتر از 10° برای
 $\tan \delta$ و $0^{\circ}/5^{\circ}$ برای اندازه‌گیری دمای باشد . در صورتیکه
تعییرات بزرگتری مشاهده کردد ، در آنحصار آزمایش باید
ادامه پیدا کند تا جاییکه بایه حالت پایدار برد باشکنتر
رخ بدهد .

توجه ۱ - ولتاژی که برای رسیدن به توانی برابر با $1/44$ توان نامی خازن بکار
می‌رود عبارت است از :

$$U_{\text{test}} = 1.2 U_n \sqrt{\frac{C_n}{C_{\text{test}}}}$$

که در آن : C_n = کابیتانس مربوط به توان نامی

C_{test} = کابیتانس اندازه‌گیری شده برای خازن تست شونده

توجه ۲ - جیبت کنترل اینکه چگونه این شرایط برآورده شده‌اند ، می‌بایست
نویسانات ولتاژ ، فرکانس و دمای هوای خنک کننده در طی آزمایش ،
در گزارش مربوطه آورده شوند . بهمین خاطر توصیه می‌کردد که منحنی
این پارامترها و همچنین منحنی تائیانت زاویه تلفات یا تعییرات دما
بعورت تابعی از زمان رسم کردند .

توجه ۳ - آخرین اندازه‌گیری زاویه تلفات می‌تواند جایگزین آزمایش نمود
در مورد تعیین تلفات خازن کردد ارجوع شود به پاراگراف آخر
از آزمایش مذکور (۱)

توجه ۴ - آزمایش بادیکر فرکانسیا ، بشرطی که اختلاف آن با فرکانس نامی
بیشتر از 20% نترد ، باتفاق بین خریدار و سازنده محاذ می‌ساخت .
همچنین می‌توانند با توجه به میزان تعییر فرکانس ، در مقدار ولتاژ
و دمای آزمایش تجدید نظر مناسب انجام بدهند .

۴-۳-۱- میزان کاپاکیتی خازن ممکن است تا
در محدوده استاندارد تعیین شده برای دما اندازه‌گیری کردد.
اختلاف دمای خازن برای دو اندازه‌گیری نباید بیش از ۵ درجه
سانتیگراد باشد. میزان تغییر کاپاکیتی نباید در دو اندازه‌گیری
فوق نباید بیش از ۲٪ باشد.

۴-۱- آزمایش ولتاژ

۱-۱- برای واحدهای خازنی

۱-۱-۱- آزمایش ولتاژ بین ترمینال‌ها آزمایش معقول
هر خازن ممکن است بمدت ۱۰ ثانیه تحت یکی از آزمایش‌های a
یا b که در زیر توضیح داده شده، قرار گیرد. اگر قبل از تواندن
در نوع آزمایش صورت نکرده باشد در تصورت انتخاب
آزمایش با سازنده خازن ممکن باشد.
آزمایش a) یک آزمایش d.c. که ولتاژ آزمایش برابر
مقدار زیر انتخاب کردد:

$$U_t = 4.3 U_0$$

توجه - جوابنی‌های شارژ و دشارژ خازن در مقدار ۱۰ برابر جوابن نامی محدود
کردد.

مدت زمان ۱۰ ثانیه از لحظه‌ای حساب می‌کردد که مقدار
ولتاژ به میزان تعیین شده برای آزمایش برسد.
آزمایش b) یک آزمایش a.c. که ولتاژ آزمایش برابر
مقدار زیر انتخاب کردد:

$$U_t = 2.15 U_0$$

۰ ۸) ولتاژ موثر بین ترمیتالهای خازن می باشد که درموضع آزمایش ، در هر عنصر خازنی، فشاری روی دی الکتریک آن ایجاد می کند که، در حالت کار مادی ، ولتاژ نامی همین فشار را ایجاد می کند.

آزمایش ۵.۵ می باشد بایک ولتاژ سینوسی با فرکانس بین ۱۵ تا ۱۰۰ هرتز و ترجیحاً با فرکانس هرچه نزدیکتر به فرکانس نامی انجام بگیرد.

۱۰-۴-۱-۲ - آزمایش ولتاژ A.C. بین ترمیتالها و محفظه خازن

(a) آزمایش باسطح خشک (آزمایش معمول)

ترمیتالهای خازن را بهم وصل کرده و بین بسته بسته ۱۰ ثانیه، ولتاژ ثبت ، بین ترمیتالها و محفظه خازن قرارداده شود.

ولتاژ ثبت می باشد یک ولتاژ ac با فرکانس ۱۵ الی ۱۰۰ هرتز بوده و دامنه آن باتوجه به سطح عایقی واحدهای خازنی انتخاب می گردد (به جدول بخش ۱۱ مراجعه شود)

(b) آزمایش باسطح خشک (آزمایش نمونه)

همانند آزمایش ۵-۱-۲-۱۰ بوده، فقط مدت زمان آزمایش از ۱۰ ثانیه به یک دقیقه افزایش می یابد.

(c) آزمایش باسطح مرطوب (آزمایش نمونه)

واحدهای خازنی که در محیط روباز نصب می گردند، همان آزمایش ۵-۱-۲-۱۰ روی آنها انجام گرفته فقط باید، شرایط بارانی را بطور ممنوعی برای آزمایش ایجاد کرد. شحوه ایجاد شرایط بارانی و طریقه آزمایش ، بر طبق استاندارد IEC 60 ۶۰ اروشیاه آزمایش در فشار قوی (تبیین می گردد .

۱۰-۴-۱-۳ - آزمایش ولتاژ ضربه بین ترمیتالها و محفظه خازن آزمایش

(نمونه)

برای واحدهای خازنی که هدترمینالهای آبی از سخته خازن
سایق نده باشند، باید قبل از انجام آزمایش ۵۰ اسخ
۱۰-۴-۱، آزمایش فربه انجام بگیرد.

تست فربه بایست با استفاده از موج فربه $1.2/50\text{ ms}$ اطبق
تغیریت ۶۰ (IEC) انجام بگیرد و مقدار قله این موج برابر
با سخن عایقی واحد خازنی اجدول بخش ۱۱ انتخاب می‌گردد.
درخ ندادن شکت در طی آزمایش می‌باشد با استفاده از یک
اپیلوگراف بالamp کاتدیک، که برای ضبط ولتاژ و کنترل شکل
موج بکار می‌آید، بررسی گردد. نحوه آزمایش بدینغایق بوده
که ابتدا ترمینالهای خازن به یکدیگر متصل شده و سپس
ولتاژ فربه بین ترمینالها و محفظه خازن اعمال می‌گردد.
این عمل می‌باشد، برای هر کدام از بلاریتهای مشتبه
و منفی، به تعداد ۵ بار انجام پذیرد.

در صورتیکه در ۵ آزمایشی خوبه که پشت سرمه و با بلاریته
یکسانی انجام می‌گیرد، بیش از یک تخلیه الکتریکی بایش
درخ دهد، در آنحیث در خازنی در تست قبول نمی‌گردد. ولی
اگر در این تست فقط یک تخلیه الکتریکی صورت بگیرد
در آنحیث آزمایش باید ۱۰ بار دیگر و با همان بلاریته انجام
بگیرد و اگر هیچ تخلیه الکتریکی دیگری صورت نگیرد، در
آنحیث واحد خازنی این تست را کذراً ندارد است.

برای واحدهایی که بایک ترمینال به مخفیقه خود متصل
می‌باشند، خواه این محفظه به ذمین متصل گردد یا از زمین
سایق گردد یا بعبارت دیگر واحدها بدون حفاظ نسبت نشده
باشند، در آنحیث نیازی به انجام این تست نیست.

۱۰-۴-۱-۴ - آزمایش تخلیه خازن (آزمایش نمونه)
واحد خازنی می‌باشد توسط یک ولتاژ dc به اندازه

دوبرابر مقدار موثرولتاز سامانش شارز شده و پس نیو ط
یک فاصله هواشی که تا حد ممکن به حارن سردبک شده، تخلیه
تردد. این خارن می بایست در مدت زمان ۱۰ دقیقه، به
تعداد ۵ بار تحت این آزمایش قرار گیرد.

۵ دقیقه بعد از آزمایش مذبور، این واحد خارن رو
می بایست تحت آزمایش ولتاژ بین ترمیتمانیها که
در بخش ۱-۱-۴-۱۰ منحصر گردیده، قرار گیرد.
کاپاپیتانی خارن می بایست قبل از آزمایش تخلیه و بعد از
آزمایش ولتاژ اندازه گیری شده و مقدار تغییرات آن نباید
از ۲٪ تجاوز نماید.

۱۰-۴-۲- برای بانکبای خارنی

۱۰-۴-۲-۱- آزمایش بین ترمیتمانیها و زمین (آزمایش معمول)
اگر یک بانک خارنی، شامل واحدهای خارنی یا نگاهدارنده
های عایقی باشد که سطح عایقی آنها کمتر از سطح عایقی
بانک خارنی باشد، در آنورت تستهای اضافی باید انجام
بگیرد تا مشخص گردد که کل بانک خارنی، دوباره
ولتاژی برابر با سطح عایقی بانک، تخلیه دارد یا غیر.

۱۰-۴-۳- آزمایش یونیزاسیون خارن (آزمایش نمونه)

ولتاژ مورد استفاده در این آزمایش می بایست یک ولتاژ بینوی
با فرکانس نامی خارن باشد. مدار آزمایش باید یک میراثی مناسب داشته
باشد تا بتواند افغانه ولتاژ نامی از حالات گذرا را هرچه بپرتر کم بکند. در مدت
زمان آزمایش، دمای هوای محیط باید در مقادیر $10^{\circ} \pm 25$ باقی بماند.
نحوه آزمایش بدین طریق بوده که برای مدت زمان کافی، بطوریکه دمای خارن
به حالت تعادل خود برسد، می بایست ولتاژ نامی به خارن منحل تردد.
بیش یک ولتاژ تست، که اندازه آن باموافقت خریدار و سازنده تعیین می-

کردد. می بایست فقط یکبار و بدت ۱ ثانیه به خازن متصل گردد. بعد از آن، ولتاژ می بایست به مقدار μ ۱.۲ کم گردیده و در همان مقدار، بدت ۱۵ دقیقه باقی بماند. پس، ولتاژ به مقدار μ ۱.۵ افزایش یافته و بدت ۱۵ دقیقه در همان مقدار باقی بماند. در طی این ۱۵ دقیقه آخر، نبایت در درج حقایق افزایش در سطح یونیزاسیون خازن مشاهده گردد.

قبل و بعد از آزمایش، کاپاسیتانس خازن می بایست بر طبق روش گفته شده در بخش‌های قبل اندازه‌گیری شده و هیچ تغییر قابل توجهی در آین دو اندازه‌گیری مشاهده نگردد.

هنگام مقایسه نتایج حامل ازاین دو اندازه‌گیری باید دوناکتور زیربحساب

۸) دقت اندازه‌گیری‌های انجام شده
 ۹) توجه به این عامل که تغییرات داخلی دردی الکتریک خازن ممکن است
 سبب تغییرات کوچک در کاپاسیتанс شده بدون آنکه هیچ شکستی
 در اعماقی خازن رخ داده باشد.

توجه ۱- اندازه ولتاژی که در مدت ۱ ثانیه بکاربرده می شود، تعیین نگردیده است. مقدار این ولتاژ، می بایست با توجه به موقعیت محل نصب خازن و اضافه ولتاژهای ناشی از کلید زنی که در اینجا می آیند، تعیین گردد.

توجه ۲- این آزمایش می بایست بهمان ترتیبی که در بالا گفته شد بطور پیوسته انجام گیرد، بدون آنکه درین مرحله آزمایش ولتاژ قطع گردد.

توجه ۳- در مورتیکه کاپاسیتانس واحد خازنی که تست می گردد، خیلی بزرگ باشد بطوریکه در محدوده حسابت و سایل مورد استفاده در آزمایش نباشد، در آنصورت سطح نایدقی چنین خازنی قابل اندازه گیری نخواهد بود.

در چنین حالتی، باموافقت خریدار و سازنده خازن، این آزمایش برداشته شود.

مدل کوچکی از خازن اشتمام سی کیرد که مراحل طراحی و ساخت آن، مشابه با خازن اصلی بودند.

توجه ۴- مقنود از عبارت یونیزاسیون که در اینجا بکار رود شده، اشاره به عمل تخلیه الکتریکی است که دردی الکتریک خازن اشتمام سی کیرد و مسازن باعبارت «تخلیه جزئی» می‌باشد.

توجه ۵- آزمایشپاشی نظیر اندازه کیبری $\tan \delta$ آن دقت لازم برای آشکارسازی یونیزاسیون را ندارند، اطلاعات کلی جیب اندازه کیبری یونیزاسیون خازن در پیوست A مشخص شده است.

۱۱- سطوح عایقی و ولتاژهای تست بین ترمینال خازن و زمین

جدول زیر، سطوح عایقی استاندارد برای سیستم‌پاشی با ماکریم و ولتاژ مربوطه U_m را نشان می‌دهد. سطوح عایقی بامقدار $5.5.5.5$ ولتاژ $a.c.$ در آزمایش ولتاژ و همچنین مقدار ماکریم ولتاژ در آزمایش ضربه، در جدول زیر مشخص شده‌اند. سطح عایقی یک خازن می‌بایست از روی سطوح استاندارد و با اعمال فریب تصحیح ارتفاع (بخش ۱-۴) انتخاب شود ارجاعه شود به بخش ۱۲۱.

حداکثر ولتاژ سیستم U_m (ولتاژ خط) $KV (r.m.s.)$	سطح عایقی	
	ولتاژ آزمایش $a.c.$ $KV (r.m.s.)$	حداکثر میزان ولتاژ در آزمایش ضربه KV
۰/۶	۳	۱۵
۱/۲	۶	۲۵
۲/۴	۱۱	۳۵
۳/۶	۱۶	۴۵
۷/۲	۲۲	۶۰
۱۲	۲۸	۷۵
۱۲/۵	۳۸	۹۵
۲۶	۵۰	۱۲۵
۳۶	۷۰	۱۷۰



فصل چهارم - راهنمای نصب و بهره‌برداری خازن

۱۲- کلبات

حجون اغلب ابزارهای الکتریکی، خازنیهای شنت نیز، بعد از شارژ شدن، در بارکامل عمل می‌کنند و اگر انحرافی هم در بارخازن رخ بدهد ناشی از تغییرات ولتاژ خواهد بود.

فشار افاضی برخازن و یادمای اضافی، عین خازن را کم می‌کند ولذا شرایط کارخازن (مانند دما، ولتاژ و جریان) می‌بایست دقیقاً "کنترل شوند".
این بایستی به این موضوع هم توجه کردد که نسبت خازنیهای متراکم در بکس سیستم، می‌تواند شرایط کاری نامطلوبی ایجاد نماید (مانند تقویت هارمونیکها، خودتحریکی ماینیهای الکتریکی، اضافه ولتاژ ناشی از کلید زنی و همچنین کارکرد نامطبوب دستگاههای که توسط امواج با فرکانس صوتی کنترل می‌گردند).

بدلیل انواع مختلف خازنیها و همچنین بارامتراهای مربوط به آن، امکان تدوین یک قانون ساده برای نصب و بهره‌برداری از خازن در تمام حالتها وجود ندارد.
اطلاعات ذیل اکثر پارامترهای میم در اینباره را تحت پوشش خود قرار می‌دهد.
علاوه بر اینها، می‌بایست به اطلاعات سازنده و توانایی منبع تغذیه، مخصوصاً در موقع کلید زنی و قطع خازن از مدار (در هنگام بار روشنایی)، توجه کردد.

۱۳- نحوه انتخاب خازن برای نصب در شبکه

۱۳-۱- مبانی و معیارهای انتخاب

انتخاب محل، ظرفیت واحدها (Units) و ظرفیت راکتیو بانکیای خازنی،
تابع یک بررسی فنی و اقتصادی براساس ارزش مزایای حاصل از نصب
این خازنها در مقایسه با هزینه سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تأمین،

شعب اوراد اندازی و تعمیرات و نگهداری خازنها و فیدرهای مربوط به آن بوده و تازمانی که ارزش مزایای حاصل از نصب خازنها برابر و با بیشتر از هزینه آن باشد، استفاده از خازنها موازنی مقرر نبوده می‌باشد.
باتوجه به این مطلب استفاده از خازنها موازنی در سیستم‌های توزیع بسیار معمول و متداول بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است.

۱۳-۲- انتخاب محل نصب خازن در سیستم

از نظر فنی خازنها در طول شبکه و با سیستم فوق توزیع و توزیع تقریباً در هر سطح ولتاژ می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند جون با سری کردن یونیت‌های خازن می‌توان به سطح ولتاژ مورد نیاز رسید و با موازن کردن یونیت‌ها به ظرفیت مکاوار لازم دست یافت. با اینحال عوامل زیر باعث محدود کردن محل نصب و سطح ولتاژ مورد استفاده برای خازنها می‌گردند.

۱) مزایای حاصل از نصب خازنها با تزدیکتر شدن محل نصب خازنها به محل معرف و معرف کننده افزایش می‌یابد، جون باعث کاهش تلفات و آزادشدن ظرفیت سیستم از محل نصب بسته منبع می‌گردد و سطح ولتاژ را نیز بنحو موثر شری بخوبی می‌بخشد.

۲) سطح ولتاژ کارخازنها در تعیین قیمت آنها نقش موثر و تعیین کننده‌ای داشته و یونیت‌های خازنی با ولتاژ کار زیر ۶ کیلوولت و یا بالاتر از ۱۵ کیلوولت کرانتر بوده و بینترین ولتاژ کارخازنها موازن از نظر اقتصادی فامه ولتاژ ۶ الی ۱۵ کیلوولت است. بد این ترتیب باتوجه به نحوه انتقال خازنها به شبکه بعورت ستاره و یا مثلث، علاوه برترین سطح ولتاژ شبکه برای نصب خازنها از نقطه نظر قیمت آنها، ولتاژ‌های توزیع ۱۱۱ و ۲۰ و ۳۳ کیلوولت می‌باشند. در اینجا بعنوان نمونه از حدود ذیر، که نشانده‌اند ارقام تقریبی مربوط به قیمت بانکها و فیدرهای خازنی یک سیستم توزیع ۴۰ کیلوولت بوده، استفاده کردد و مشاهده می‌گردد که

باصرنه تربین ولتاژ نصب برای خازن ، ولتاژ شبکه توزیع می باشد.

توضیحات	ثبت شنبیه هر کیلووات نیدر خازن (دولار)	ثبت شنبیه هر کیلووات شیدر اندلاع	ثبت شنبیه هر کیلووات خازن اندلاع	ولتاژ شبکه کیلوولت	ولتاژ کار خازن کیلوولت
در صورت استفاده از دو واحد سری برای رسیدن به ولتاژ هر فاز	۱۲ ۲۷/۵ ۹	۶ ۴ ۵	۶ ۲/۵ ۴	۰/۴ ۲۰ ۶۳	۰/۴ ۱۱/۲۲ ۱۸/۱۹
در صورت استفاده از ۴ واحد سری برای رسیدن به ولتاژ هر فاز	۸/۵	۵	۲/۵	۶۳	۱۲/۱۲

(۳) از نظر فنی بیشترین محل نصب خازن ، در انتباای فیدرهای توزیع (۱۱ و

۲۰ و ۳۲ کیلوولت) بوده ولی با توجه به نحوه کلیدزنی و کنترل

خازنیها ، محل نصب بحضورت زیرتیپین می گردد :

(۴) برای خازنیها شابت ، با توجه به اینکه کلید زنی خودکار

در آنها صورت نمی کشد لذا تجهیزات چندانی مورد نیاز نبوده

و در نتیجه می توانند در پستیابی توزیع (۱۱ و ۲۰ و ۳۲ کیلوولت)
نصب گردند.

(۵) برای خازنیها متغیر ، با توجه به اینکه ، چنین بانکیابی

خازنی نیازمند تجهیزات کلید زنی ، حفاظت و کنترلی کاملاً

بوده ، بنابراین مانند سایر تجهیزات پستیابی بایستی تحت

نتبداری و مراقبت مداوم قرار گیرند. لذا بیمهین دلیل تجمیع

ونصب آنها در محل پستیابی فوق توزیع (مانند پست
کیلوولت) متداول بوده و توصیه می گردد.

۱۳-۳- نحوه اعمال فازها در بانکیابی خازنی

با توجه به محدوده ولتاژ انتظامی و همچنین رعایت مسائل حفاظتی .

اتصال فازها در بانکهای خازنی با ولتاژ توزیع ۱۱۰ و ۲۳۰ کیلوولت)، می بایستی بعورت یک اتصال ستاره بوده و تجهیزات لازم

جیت حفاظت از شامتقارشی فازها نیز در آن نصب شده باشد.

۱۳-۴- انتخاب ولتاژ نامی خازن

۱۳-۴-۱- اعملا، ولتاژ نامی یک خازن می بایست برابر با ولتاژ

شبکه‌ای باشد که خازن به آن متعلق موکردد والبتدایش حفور

خازن نیز باید درنظر گرفته شود.

در بعضی شبکه‌ها، تفاوتی بین ولتاژ نامی و ولتاژ کارشبکه وجود

دارد، جزئیات این تفاوت توسط خریدار تعیین شده و سازنده

خازن با توجه به حدود مشخص شده، اقدام به ساخت می کند.

فقط مطلب مهمی که می بایست به آن توجه شود اینست که

افزایش بی مورد در فشار وارد به دی الکتریک خازن، تاثیر

معکوس در نحوه کار و عمر خازن می کذارد.

بعنوان مثال در جاهایی که، مدارهایی برای کاهش

اشرهار مونیکها و یا به منظورهای دیگری، بعورت سری به خازن

متصل شده باشند، در اینحصورت ولتاژ قرار گرفته در ترمینالهای

خازن، بالاتر از ولتاژ کار شکه بوده و درنتیجه، افزایش

معادلی نیز باید در ولتاژ نامی خازن درنظر گرفته شود. اگر

چنین اطلاعات اضافی موجود نباشد، در اینحصورت ولتاژ کار عملی

خازن، برابر با ولتاژ نامی شبکه فرض می کردد.

برای بانکهای خازنی سه فاز، که بعورت ستاره به شبکه متصل

می شوند، ولتاژ نامی خازن برابر با ولتاژ نامی شبکه تقسیم بر

۲/۱ انتخاب می کردد.

توجه ۱- غریب اطمینان بیش از حد، در موقع انتخاب ولتاژ نامی ^{۱۱۰}، نباید

درنظر گرفته شود زیرا که این کار باعث می کردد تا در عمل، توان

خروجی خازن در مقایسه با توان نامی آن، کوچک کردد.

توجه ۲- در ارتباط با حداکثر ولتاژ قابل قبول، بد بخش ۱۶-۱۱ مراجنه شود.

۱۳-۴-۲- در موقع تعبیین ولتاژ که می بایست بد ترمینالهای خازن متصل گردد (بخش ۱۳-۴-۱)، ملاحظات زیر نیز باید در نظر گرفته شوند.

۸) خازنها سبب افزایش ولتاژ در نقطه اتحال خود می‌گردند و این افزایش ولتاژ ممکن است حتی برای همه دارمونیک‌بای موجود پیش بباید. در اینحالت خازنها می بایست دولتاژی بالاتر از ولتاژ پیش بینی شده کاربکنند.

۹) ولتاژ ترمینالهای خازن، معمولاً در موقعی که فقط باد روشنای وجود دارد، ممکن است بزرگ گردد. در جنبین حالاتی، بمنظور جلوگیری از وارد شدن فشار زیاد بر روی خازن و همچنین افزایش بی رویه ولتاژ در شبکه، می بایست تعدادی یا همه خازنها از مدار قطع گردند.

۱۳-۴-۳- فقط در حالات افطراری و برای مدت زمان کوتاهی، خازنها می‌توانند در حداکثر ولتاژ قابل قبول و همچنین حداکثر دمای محیط کاربکنند.

۱۳-۵- انتخاب قریبیت هروارد

نسب خازنها در پستها نیاز به فضای کافی برای استقرار بانکهای خازنی در داخل ویا خارج ساختمان دارد. این نیاز در هنگام اضافه کردن خازنها جدید به پستهای موجود با مشکلاتی نیز روبرو می‌باشد و در بعضی موارد محدودیتی‌های ناشی از کمبود فضای مورد نیاز باعث عدم امکان نصب خازنها می‌گردد. بنابراین بدیهی است که هر چه فضای مورد نیاز برای نصب بانکیای خازنی کوچکتر باشد، مطلوب‌تر است. حال در صورت ثابت نگذاشتن ابعاد سطح قاعده یونیتی‌های خازنی، از نظر تکنولوژی ساخت، افزایش قریبیت هروارد باعث کاهش ارتفاع نسبی آن در مقایسه با ظرفیت مربوطه گردیده و بهمین ترتیب قیمت ساخت هر کیلووار

از ظرفیت خازنی در واحدهای با ظرفیت بیشتر، ارزانتر بوده و در نسبت واحدهای خازنی بیشتر از نظر ابعاد و قیمت تمام شده (اگر کیلووار) در محدوده قیمت ۲۰۰ الی ۲۵۰ کیلووار می باشد.

جیب انتخاب ظرفیت مناسب برای هر واحد خازنی، علاوه بر مطلب بالا، می بایست محدودیتهای دما و ولتاژ کارخانه (بخشی ۱۳-۴ و ۱۷) نیز در نظر گرفته شده، و با توجه به بخش ۵، از بین مقدار ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلووار، انتخاب نهائی صورت گشیرد.

۶-۱۳- انتخاب ظرفیت بانکهای خازنی فشارقوی
انتخاب ظرفیت راکتیو بانکهای خازنی مورد نیاز یک پست برآسان استفاده از ظرفیت قطعی آن طبق رابطه زیر محاسبه می گردد:

$$Q_C = S \cdot PF_C^{-1} [\tan(\cos^{-1}(PF)) - \tan(\cos^{-1}(PF_C))]$$

که در این رابطه :

$$\text{ظرفیت راکتیو بانکهای خازنی مورد نیاز} = Q_C \text{ (MVAR)}$$

$$S = \text{ظرفیت قطعی پست} \text{ (MVA)}$$

$$\text{ضریب قدرت باریست پس از نصب خازن} = PF_C$$

$$\text{ضریب قدرت باریست قبل از نصب خازن} = PF$$

همچنین، ظرفیت قطعی پستها برای سیستم توزیع ۲۰ کیلوولت نیز طبق جدول زیر استاندارد گردیده است :

۱- تعریف ظرفیت قطعی : ظرفیت قطعی با مضمون پست عبارتست از حداقل سار فاس تامین توسط آن پست، در مواقع بروز شرایط اضطراری (Firm Capacity)

* حدول قریبیاتی انتخاب شده برای بستهای سوق توزیع ۲۲/۲ کیلوولت

ردیف	ظرفیت نامی (MVA)	ظرفیت تضمین (MVA)	قابل توجه به قریبیت نامی (MVA)
۱	۲ × ۳۵	۴۲/۷۸۱	۲ × ۶۰
۲	۲ × ۱۵	(۳۲/۳۰) ۱۵/۲۱	۲ × ۳۰
۳	۲ × ۷/۵	۷/۵ (۱۵)	۲ × ۱۵

* اعداد داخل برائت نشانده مقدار توجه به قریبیت بسته می باشد.

برای سیستمی توزیع ۱۱ و ۲۲ کیلوولت نیز قریبیت نامی بسته فوکس توزیع می باشد مشخص گردند.

سپس برای تعیین قریبیت راکتیو بانکهای خازنی، علاوه بر قریبیت تضمین پست، می باشد قریبیت قدرت نیاشی مورد نیاز و ضریب قدرت فعلی بار پست نیز مشخص شده و آنگاه با استفاده از فرمول بالا، مقدار قریبیت بانک خازنی تعیین گردد.

البته جهت انتخاب نیاشی قریبیت بانک خازنی، می باشد در مقدار بدمت آمده، تغییرات مناسبی اعمال نمود بطوریکه، نکات زیر نیز منظور شده باشند:

a) استفاده از واحدهای خازنی انتخاب شده در بخش (۱۲-۵)

b) قابلیت تنظیم متعادل کل قریبیت خازنی برروی سه فاز و انتخاب حداقل ۲ مرحله برای وارد و خارج کردن خازنها به مدار

c) ضمیمه آمار موجود، قریبیت بانکهای خازنی در بستهای ۲۲/۲۰ کیلوولت نشانه دارای مقدار ۲/۴ و ۲/۲ مترادار می باشد. لذا این اعداد می توانند بعنوان مبنای جهت تعیین قریبیت تبیب بانکهای خازنی مورد استفاده قرار گیرند.

بنوان مثال، برای سیتم ۲۰ کیلوولت، درمورد تبکه واحدی خازنی ۱۱/۵۵ کیلوولت انتخاب گردد در آن حالت، ظرفیت تبکه بانکبای خازنی بشرح جدول زیر انتخاب و تنظیمه می‌گردد.

* جدول ظرفیت راکتبو بانکبای خازنی برای سیتم ۲۰ کیلوولت *

ظرفیت راکتبو بانکبای	ظرفیت راکتبو هربانک (متواوار)	ظرفیت قطعی پست (مکاولات آمپر)	ظرفیت نامی پست (مکاولات آمپر)
۴×۲/۴ (۶×۲/۴)	۲/۴	۴۲ (۲۸)	۲×۳۰ (۳×۲۰)
۴×۱/۲ (۴×۲/۴)	۱/۲ (۲/۴)	۲۱ یا ۲۰ یا ۲۵ (۴۲) یا ۲۰	۲×۱۵ (۲×۳۰)
۲×۱/۲ (۴×۱/۲)	۱/۲	۲/۵ (۱۵)	۲×۲/۵ (۲×۱۵)

* اعداد داخل برآنش نشانده مقدیر توسعه ظرفیت پست یا ظرفیت راکتبو بانکبای خازن می‌باشد.

درصورت انتخاب واحدهای خازنی باشوان و ولتاژکار متفاوت، با درنظرگرفتن سطح بیان شده، ظرفیت تبکه بانکبای خازنی مشابه با جدول بالا تعیین می‌گردد.

۱۳-۷- انتخاب قریب خازنیای فشار ضعیف

قریب خازنیای فشار ضعیف نیز با استفاده از فرمول زیر که مشابه فرمول بخش (۱۳-۶) بوده و بادر نظر گرفتن اندازه واحدهای خازنی که توسط سازندگان تولید می‌گردد و همچنین قریب بنهای خازنی مورد معرف و تعیین می‌شود.

$$Q_C = P (\tan \phi_1 - \tan \phi_2) \quad \text{که در این رابطه}$$

$$Q_C = (KVAR) \quad \text{قریب راکتیو خازن مورد نیاز}$$

$$P = (KW) \quad \text{توان اکتیو معرفی}$$

$$\cos \phi_1 = \text{ضریب تدرت پار قبل از نصب خازن}$$

$$\cos \phi_2 = \text{ضریب تدرت پار بعد از نصب خازن}$$

از رابطه بالا، قریب راکتیو خازن مورد نیاز جهت اصلاح ضریب تدرت از متدار

$$\cos \phi_2 \text{ به مقدار } \cos \phi_1 \text{ بدست می‌آید.}$$

۱۴- نحوه انتخاب خازنها توسط مشترکین

۱۴-۱- در اماکن ویا کارخانجاتی که بطور دائم مشغول بکار نبوده و با ولتاژ فشارقوی تغذیه شده ولی بار آنها ولتاژ ضعیف باشد، می‌بایستی برای تمحیح ضریب توان از خازنیای فشار ضعیف استناده کنند. در این حالت با توجه به اینکه تجهیزات کلید زنی ولتاژ پائین خیلی ارزانتر از تجهیزات مشابه فشارقوی بوده و همچنین سلت تنوع زیاد آن، امکان

- بکاربردن خازنیا با پله های کم جبت کنترل اتوماتیک آنها وجود دارد لذا در مورث استفاده از خازنیا و تجهیزات کلید زنی ولتاژ پائین، ممکن داشتن انعطاف پذیری مناسب ، بر قیمت تجهیزات نیز افزایش خواهد شد.
- ۱۴-۲- برای تصحیح فریب توان کارخانجات بزرگ ، که بطور دائم مشغول بکاربوده و تغییر بار چندانی نیز نداشته باشد، بینترین واقتمادیترین روش ، استفاده از بانکهای خازنی فشارقوی بزرگ بوده که توسط کلیدی ، با کنترل غیراتوماتیک یادستی ، به شبکه متصل می کردد.
- در اینحالت هزینه لازم به ازای هر KVAR خازن نصب شده پائین خواهد بود.
- ۱۴-۳- می بایست برای تصحیح فریب توان بارهایی که مستقیماً به ولتاژ فشار قوی متصل می باشند مانند موتورهای اندوکسیونی بزرگ ، مبدلیای ac به dc وغیره ، از خازنهای فشارقوی استفاده کردد.
- ۱۴-۴- مشترکین صفتی که از طریق ولتاژ فشارقوی تغذیه می کردند، محصورند که هزینه تلفات ترانسفورماتورهای موجود در سیستم خود را بردازند لذا برای جبران این تلفات می توانند از خازنهای مناسبی که به شینهای ولتاژ ضعیف متصل بوده و بطور دستی کنترل می کردد، استفاده کنند.

۱۵- نصب خازنهای فشار ضعیف

نصب خازنهای فشار ضعیف مشکل چندانی نداشته و اعمال و نصب تجهیزات متعلقه نیز در حوزه کار مقاطعه کار مربوطه می باشد. این خازنهای "مدتاً" در محیط سربسته بکاررفته و برای نصب نیز احتیاج به فونداسیون خاصی ندارند و بدليل نیاز به کمترین میزان تعمیر و نگهداری ، می توانند بالاتر از زمین و بر روی تیر یادیوار نصب کرددند.

از آنجاییکه خازنهای طراحی شده برای نصب در محیط سربسته ، می بایست در یک محل تمیزو خشک ، باتهویه هوای خوب نصب گرددند لذا در مکانیای شبداداً آنوده

۱- مانند کارخانه‌های آردا، خازن یا باید در یک اتاق مخصوص نسبت کردیده و یا اینکه در صورت مجاز بودن نسب در محیط رواز، مانند یک بسته، و استراتیزی بودن آن محیط، در آنجا قرار داده شود.

۱۱- نسب خازنی با فشار قوی

بانکهای خازنی فشار قوی احتیاج به فونداسیون خاص داشته وهم در محیط‌های سربسته وهم روباز، برروی قسمهای نصب مورکردند. این قسم از زمین مایق شده ولی بدليل اینکه اتمالات خازنی همکن دارای ولتاژ می‌باشد لذا می‌بایست در اطراف این بانک خازنی، حمار فلزی محکمی کشیده شود و تمیبد اتو نیز در نظر گرفته شود مبنی بر اینکه، قبل از زمین کردن بانک خازنی و تخلیه بار الکتریکی انبار شدد در آن، امکان ورود به داخل حمار فلزی وجود نداشته باشد.

۱۲- دمای کارخازن

۱۲-۱- باید به دمای کارخازن توجه خاصی کردد زیرا که تاثیر زیادی در عمر خازن می‌گذارد. از این نظر، دمای داغترین عنصر در خازن، فاکتور تعیین کننده می‌باشد ولی اندازه‌گیری مستقیم این دما در عمل ممکن نیست. لذا در عمل، می‌بایست مقدار متوسط دمای هوای خنک کننده در طول پکساعت (بخش ۱۵-۲)، نبایست از دمای محیط، (شون دوم جدول ۲) بیشتر از ۵ درجه سانتیگراد تجاوز کند.

۱۲-۲- خازنی‌امی بایست در محلی نسبت شوند که، حرارت ایجاد شده در اثر تلفات خازن، بتواند بعد از قایق از طریق تشیع و هم‌رفته انتقال یافته و در نتیجه دمای خازن از حد مشخص بالاتر نرود. بیمین منظور به نکات زیرمی‌بایست توجه کردد:

۸) تهویه هوای اتائی که خازنی نسب می‌شوند و هم‌جنین نحوه

قرار گرفتن واحدهای خازنی باید طوری باشد که، جریان هوا خوب در اطراف هر واحد خازنی برقرار باشد. این مطلب اهمیت خاصی، درمورد واحدهای خازنی که بعورت ردیشیابی برروی یکدیگر نصب می‌شوند، دارد.

b) دمای خازنهاشی که در معرفی تشیع خورشید یا هر منبع کرم دیگری قرار داشته باشد، افزایش می‌باید. دمای هوا خنک کننده، بستگی دارد به میزان شدت خنک کننده‌ها و همچنین میزان شدت و مدتی که خازن تحت تشیع قرار گرفته است و با توجه به عوامل بالا، یکی از روش‌های زیرجیبیت کنترل دما انتخاب می‌گردد:

- I) حفاظت خازن از تشیع خورشید یا هر منبع کرم دیگر
- II) انتخاب خازنهاشی که برای دمای محیط بالاتر طراحی شده باشد (مثلاً بعوض حدود دمای $-10/40^{\circ}\text{C}$ ، حد دمای 45°C)
- III) استفاده از خازنی با ولتاژ ثامی بالاتر از آنجه در بخش (۱۲-۴) بدست آمده است. (در اینحالت می‌باشد که در توان راکتیو خازن منظور گردد).

۱۲-۳- خازنهاشی با حد اکثر دمای 45°C درجه سانتیگراد، برای اکثر کاربردها در نواحی کرمهیری مناسب می‌باشد. اما در بعضی محلها، ممکن است دمای محیط طوری باشد که خازن با حد اکثر دمای 5°C درجه سانتیگراد مورد نیاز باشد. این حالت در مورد خازنهاشی که روزانه بمدت چندین ساعت در معرض تشیع خورشید قرار دارند (مانند مناطق محراجی)، اگرچه دمای محیط هم بیش از اندازه نباشد، مشق سر گشته در حالات استثنایی نیز ممکن است دمای محیط از 5°C درجه سانتیگراد (برای حد اکثر دما) و 45°C درجه سانتیگراد (برای

دستای متوسط روزانه) تجاوز کند.

بطورکلی، در جاهایی که امکان افزایش شرایط خنک کنندگی حازن وجود نداشته باشد، خازنپاشی باطرابی خاص و پاخازنپاشی با انتشار ناسو بالاتر ممکن است مورد استفاده قرار گیرند.

۱۸- شرایط ویژه

بنابر از دستای محیط زیاد، یکری شرایط نامطلوب دیگر در موقع استفاده از خازن در مناطق کرمه‌بر پیش می‌آید. در چنین حالتی می‌بایست خردمند، در موقع دادن سفارش ساخت به سازنده، اطلاعات لازم درمورد این شرایط خاص محیطی و ادار اختیار سازنده قرار بدهد. همچنین این اطلاعات باید در اختیار تهیه‌کنندگان تجهیزات جانبی خازن، که جهت نصب آن لازم می‌باشد، قرار گیرد. مهمترین این شرایط بشرح ذیرمی باشد:

a) اغلب، رطوبت نسبی بالا ایجاد گردد. در چنین حالتی ممکن است فرودی باشد که تجهیزات، برای سطح عایقی بالاتری انتخاب شده و پایانه عایق‌هایی باطرابی خاص انتخاب گردند. همچنین باید به این مسئله توجه گردد که ممکن است یک لایه رطوبت بعورت موازی با فیوزها، روی سطوح ایجاد گردد.

b) امکان رشد سریع کپک وجود داشته باشد. فیزات، مواد سرامیکی و بعضی از انواع رنگها و لاکهای معرفی، اگرچه رشد کپک را سریع نمی‌بخشد ولی به هر حال، در یک محل پر گرد و غبار که بتوانند بعورت لایه‌ای روی مواد قرار بگیرد، امکان رشد کپک وجود خواهد داشت. استفاده از مواد قارچ کش نیز فقط برای چند ماه موثرمی باشد زیرا که این مواد خاصیت ممکن خود را بعد از چند ماه ازدست می‌دهند.

c) هوای اطراف دارای خورنده‌گی باشد که این حالت در مناطق صنعتی و سواحل

دریا پیش می‌آید. البته باید به این نکته توجه کردد که در آب و هوای
بادرجه حرارت بالا، اثر خورندگی چنین هواشی بینتر از مناطق با آب
وهوای معتدل ظاهر خواهد شد.

۴) امکان هجوم حشرات وجود داشته باشد.

۱۹- اضافه ولتاژها

۱۹-۱- اضافه ولتاژ زیاد در حالات کذرا، موقعی پیش می‌آید که خازنها با استفاده از کلیدهایی از شبکه قطع کردند که امکان ایجاد جرقه مجدد (restriking) در آن کلیدها وجود داشته باشد. توصیه‌ای که می‌کردد، استفاده از کلیدهایی است که در موقع ایجاد جرقه، اضافه ولتاژ بیش از حدی را ایجاد نکنند.

۱۹-۲- خازنهایی که در معرض اضافه ولتاژهای بالا ناشی از مسائقه قرار دارند، می‌بایستی بعد کافی حفاظت شوند. اگر از برق کیر استفاده می‌کردد، باید تا آنجا که ممکن است نزدیک خازنها نصب کردد و اگر از آن برای حفاظت بانکهای خازنی بزرگ استفاده می‌کردد باید یکری مسائل حفاظتی خاص نیز در نظر گرفته شود. بعنوان مثال، ممکن است این برق‌کیرها نیازمند حفاظت از جریان تخلیه خازن باشند که در اینحالت می‌بایست تمییزات لازم صورت بگیرد.

۱۹-۳- وقتی یک خازن بطور ثابت به یک موتور وصل کردد، ممکن است مشکلاتی بعد از قطع موتور از منبع تغذیه بیش آید. بطور مثال، زمانیکه موتور هنوز دارای حرکت چرخشی است، ممکن است با استفاده از خود تحریکی، بمورت ژنراتور عمل نموده و در نتیجه ولتاژ سیستم را بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد. از این مثله معمولاً می‌توان به این‌مورت جلوگیری کرد که جریان خازن کمتر از جریان مناسبی کننده موتور

انتخاب نکرده و میزان پیشنهادی ، ۵۹٪ می باشد.

بعنوان یک جنبه احتیاطی می بایست در نظر داشت که تنتهای سرتدار موتوری که به آن ، خازن ثابت و مل شده باشد، نبایست قبل از نزد موتور، لمس کردد.

۱۹-۴ وقتی یک خازن، به موتوری که دارای استارت ساره - ملث می باشد، ومل کردد در آنحوزت باید نحوه قرار گرفتن خازن طوری باشد که هنگام کار استارت هیچ افانه ولتاژی ایجاد نکردد.

۱۹-۵ هنگام تشکیل یک بانک خازنی، با استفاده از تعدادی از واحدهای خازنسو که بعورت تصادفی انتخاب شده باشند، بعلت اختلاف بین کاپاسیتی واحدها، افانه ولتاژی ناشی می شود که می بایست از آن اجتناب کردد. این اختلاف بین کاپاسیتی‌ها خازنیا ممکن است حتی بیشتر از ۱۵٪ باشد.

لذا می بایست در انتخاب هر واحد دقت لازم معمول کردد تا بینترین ترکیب ممکن حاصل شده و از اختلاف ولتاژ بین واحدها جلوگیری کردد و یا اینکه، برای واحدها، ولتاژ نامی انتخاب کردد که در آن، مقدار افانه‌ای نیز برای افزایش ولتاژ منظور شده باشد. همچنین می بایست اثرشکن یک واحد خازنی، در بانک خازنی، ابه بخش ۲۲-۳ مراجعت شود ا مورد مطالعه قرار کردد.

در موقعي که باید از اختلاف ولتاژ بین واحدها جلوگیری کردد، می بایست واحدهای خازنسو ایا کروهی ازو واحدها) که بعورت سری بیم و مل می کرددند، طوری انتخاب شوند که کاپاسیتی‌ها آنها در محدوده مجاز تعیین شده، دارای بیشترین مقدار باشد.

درجاهاییکه بانکیای خازنسی بعورت ستاره متصل بوده و مرکز ستاره هم غایق شده باشد در آنحوزت اختلاف کاپاسیتی‌ها بین خازنها، منجر به افزایش ولتاژ روی خازنی‌هاست در هر خازنی کردد که نیترین ستار

کاپاسیتانس را داشته باشد. بنابراین در جاگاه اینکه اختلاف کاپاسیتانس بزرگ باشد (مثلاً بزرگتر از ۵٪) در آنمورت این افزایش ولتاژ می بایست کنترل گردد.

۲۰- جریانهای اضافه بار

۲۰-۱- خازنها هرگز نباید بطور مداوم با جریانهای کاربرکنند که مقدار آن از حد اکثر تعریف شده در بخش (۶-۲) تجاوز بکند.

۲۰-۲- جریانهای اضافه باری ممکن است توسط اضافه ولتاژها در فرکانس اصلی ویا توسط هارمونیکها و با هردو، ایجاد شوند. منبع عمدۀ هارمونیکها، یکوکننده‌ها و هسته‌های اشعاع شده ترانسفورماتورها می باشد.

۲۰-۳- در زمانهای که بار روشنایی وجود دارد، ولتاژ توسط خازنها افزایش یافته و در آنمورت اشعاع هسته های ترانسفورماتورها نیز قابل ملاحظه خواهد بود.

در چنین حالتی، هارمونیکهای بادامنه‌های غیرعادی تولید شده و در این میان یکی از آنها می تواند باتشدید بین ترانسفورماتور و خازن، تقویت گردد.

این موضوع، دلیل دیگری است برای توجه این مطلب که در موقع بار روشنایی، خازنها از مدار قطع گردند (به بخش (۱۲-۴-۲-۶) و (۱۳-۴-۲-۶) مراجعه شود) .

۲۰-۴- اگر جریان خازن از مقداری که در بخش (۶-۲) تعریف شده تجاوز نماید، در حالیکه ولتاژ، دور محدوده قابل قبول $1.10U_n$ (که در بخش ۱-۴ تعریف شده) باقی مانده باشد، در آنمورت می تواند هارمونیک مسلط تعیین گشته و با استفاده از آن، بهترین روش جبران این وضع منحص گردد.

روش‌های جبران سازی زیر می تواند مورد استفاده قرار گیرد:
۸) انتقال همه یا نموداری از خازنها به دیگر قسمت‌های سیستم

۶) انتقال بک راکتور سری با حائز، برای داشتن فرکانس نشنبه

پایلینتر از هارمونیک مزاحم در مدار آبده بخش ۱۱-۲۶-۱۱ مراجعت شود.

۵) افزایش میزان کاباسیتанс در حلقه خازن تردبک به یکمین نسبت
نموده باشد.

۳-۴- شکل سوچ ولتاژ و همچنین مشخصات مدار می بایست قابل وضت از نصب خازن
مشخص گردند و در حالات بکه، منابع هارمونیک، مانند بکو گلنددهای
بزرگ وجود داشته باشند می بایست خواسته های لازم معزول گردد.

۴-۵- افانه جریانیای گذرا بادامند و فرکانس بالا ممکن است در موقع و محل خازن
به مدار رخ بدهد، عموماً چنین جریانیای گذراش و قدرت پیش می آید که
یک بخش از بانک خازنی، بعورت موازی با بخش دیگری از بانک خازنی
که قبل از شارژ گردیده، کلید زنی شود.

البته مسکن است لازم گردد که این افانه جریانیای گذرا به مقادیر قابل
قبولی کاهش یابند، مقدار این کاهش بستگی دارد به خود خازن
و تجییزات اضافی برای کلید زنی خازن، همچون مقاومت ادرک لایدزنس
مقاآمتی) و یار اکتورهایی که در مدار تنفسی برای هربخش خازن وارد می-
گردند (ابه بخش ۲۶-۱-۲ مراجعت شود)، توجه می گردد که میزان این
افانه جریانیای گذرا، از ۱۰ برابر جریان نامی خازن تجاوز نکند.

۲۱- انتخاب سطح عایقی

سطح عایقی یک بانک خازنی، می بایست با توجه به میتوسطه که آن بانک
خازنی به آن متصل می گردد و همچنین ارتفاع محل نصب خازن، بکم جدول سخن
۱۱ و با اعمال فریب تصحیح ارتفاع انتخاب گردد ابه بخش ۱-۴ مراجعت شود.
همچنین می بایست تفاوت مابین سطح عایقی بانک خازنی و واحد خازنی مشخص
گردد. بیمین منقول، امکان وجود حالتیای زیر باید مورد توجه ترارکبرد:
۸) حالتی که سطح عایقی واحدهای خارسی برابر با سطح عایقی بانک خازنی

باشد، برای مثال، این حالت زمانی پیش می‌آید که اتمال سری واحدهای خازنی مورد استفاده قرار نکرند باشد، در این حالت برای واحدهای خازنی، غایقکاری خارجی خیلی بزرگی لزوم ندارد.

(b) حالتی که سطح غایقی واحدهای خازنی کوچکتر از بانکیای خازنی باشد، عموماً، این حالت زمانی پیش می‌آید که اتمال سری خازنها برابر باشد، شود و در اینصورت غایقکاری خارجی بزرگی مورد لزوم خواهد بود، اگر نحوه پخش ولتاژ بین واحدهای خازنی و غایقکاری خارجی نامشخص باشد، در آنصورت می‌بایست غایقکاری خارجی از سطح غایقی بانک خازنی پیروی نماید.

۲۲- ابزارهای کلیدزنی و حفاظتی و کنترلی و نحوه اتمال آنها

۲۲-۱- کلیات

۱-۱-۱- ابزارهای کلید زنی و حفاظتی و نحوه اتمال آنها باید طوری باشد که بتوانند بطور پیوسته جویانی را تحمل بکنند که این جریان، معادل با $1/3$ برابر جریانی باشد که با اتمال ولتاژ سینوسی، برابر با ولتاژ نامی (مقدار $5.5\text{--}7\text{ آم}$) و فرکانس نامی، از مدار کثیده می‌شود. چنانکه خازن کاپاسیتانسی برابر با $1/1$ برابر میزان کاپاسیتانسی که توان نامی را تولید بکند، داشته باشد (بخش ۱۰-۱-۲) در آنصورت این جریان می‌تواند حداقل تا $1/1 \times 1/3 = 1/3$ برابر جریان نامی مقدار داشته باشد.

علاوه می‌بایست درنظر گرفت که اگر هارمونیک وجود داشته باشد در آنصورت، حرارت تولید شده، نمی‌تواند بزرگتر از حرارت ابجاد شده بواسطه اثر پوستی در جریان هارمونیک امش باشد.

۲۲-۱-۲ - ابزارهای کلید زنی و حفاظتی و نحوه اتصال آنها، باید طوری باشد
که بتوانند فشار حرارتی و الکترودینامیکی را از اضافه
جریانیای کذرا بادامه و فرکانس بالا راکه در موضع عمل کلید
رخ می دهد، تحمل کنند.

چنین حالتیای کذراشی موقتی رخ می دهد که یک بخش از سانک
خازنی بعورت موازی با بخشیای دیگری که قلا" شارژ شده است،
کلیدزنی گردد.

زمانی که میزان فشار حرارتی و الکترودینامیکی زیاد باشد
در آنحوزت ممکن است احتیاطی خامو اهمجون مقالب بخشن
۶-۲) در مورد محافظت از اضافه جریان صورت بگیرد.

توجه ۱ - در صورت استفاده از فیوز، می بایست طوری انتخاب گردد که قرنیت
حرارتی کافی و مناسب داشته باشد.

توجه ۲ - در بعضی حالات ، مثلا" وقتی خازنیا بطور اتوماتیک کنترل
می گردد، ممکن است عملیات کلید زنی در فاصله زمانی های کوتاهی
تکرار گردد. در چنین حالتی ابزارهای کلیدزنی و فیوزها باید طوری
انتخاب گردد که بتوانند در این شرایط کار بکنند.

۲۲-۱-۳ - ابزارهای کلیدزنی که استفاده می گردند باید مخصوصا" برای
کلیدزنی خازن مقابله داشته باشند، برای مثال، در چنین ابزاری
، تشکیل مجدد قوس و ایجاد جرقه، که می تواند باعث اضافه
ولتاژهای بالایی گردد، نبایستی رخ دهد ابه بخش ۱۹-۱ مراجعت
گردد).

اگر کلیدهای مورد استفاده ، توسط ابراتور بازو بسته شوند
در آنحوزت باید آموزش لازم به ابراتور داده شود تا بتواند
کلیدها را هرچه که ممکن است، سریعتر بازو بسته گند.

توصیه موکردد که قبل از انتخاب نوع وسایل کنترلی که در تعجب
خازن بکار می رود، هم با اسازنده خازن و هم با اسازنده کلیدها

مشورت گردد.

۴-۲۲-۱-۴ اگر راکتورهای باشند آهنی مورد استفاده است، می بایستی بد
امکان اشباع و افزایش حرارت هست، در اثر وجود هارمونیکها،
توجه گردد.

۵-۲۲-۱-۵ استفاده از هر کن tact کن ناب در مدار خازن، می تواند باعث
افزایش جرقه های کوچک، که ناشی از نوسانات فرکانس بالا
هستند، شده و در نتیجه می تواند باعث افزایش حرارت و فشار
در خازن گردد.

بنابراین توصیه می گردد که بازدیدهای منظم از کلیه
کن tact های مربوط به تجهیزات خازن بعمل آید.

۶-۲۲-۲-۱ وسیله تخلیه خازن

۱-۲۲-۲-۱ هر دستگاه خازن بایستی مجبز به ابزاری جیب تخلیه بوده و این وسیله
تخلیه باید مستقیم و بدون واسطه به خازن متصل گردد مگر آنکه خازن
مذبور مستقیماً به المانهای الکتریکی دیگری متصل بوده و در نتیجه این
اتصال، یک مسیر تخلیه مستقیم (بدون وجود کلید، فیوز و خازنهای سری)
ایجاد شده باشد.

۲-۲۲-۲-۲ وسیله تخلیه بایستی طوری باشد که ولتاژ خازن را پس از قطع اتصال از
منبع تغذیه، در مدت زمان تعیین شده ای از مقدار نامی ولتاژ (۰.۱) به
۳-۲۲-۲-۳ ولت یا کمتر از آن برساند. این زمان برای خازنهای با ولتاژ نامی
۴-۲۲-۲-۴ ولت و کمتر، یک دقیقه و برای خازنهای با ولتاژ نامی بیشتر از
۵-۲۲-۲-۵ ولت، ۵ دقیقه می باشد.

۶-۲۲-۲-۶ در صورتیکه خازنهای در فاصله زمانی بیش از کم کلیدزنی گردند، در آن صورت
وسایل حفاظتی باید طوری انتخاب شوند که در موقع ومل مجدد خازن به

ولتاژ، ولتاژترمیتالبای خازن، از ۱۰٪ ولتاژ نامن بیشتر ناست.
۴-۲-۲-۶- وسیله تخلیه، نبایستی جیت اتعال کوتاد ترمیتالبای خازن به هم یا به زمین، که در موقع سروپس و قبل از انتقام دست با آن صورت سو-کبرد، مورد استفاده قرار گیرد. زیرا بعضی مواقع ممکن است بعلت نظر اتحالات داخلی بین واحدهای خازنی سری شده و باقیانع فیوز آن، بار الکتریکی انبار شده، در آن واحدهای خازنی باقی مانده باشد.
بنابراین قبل از انتقام دست باخازن، باید اتحالات داخلی بین واحدهای خازنی سری شده، اتعال کوتاد گردند.

۴-۲-۳- گلیدزنی و حفاظت خازنیای فشار ضعیف

۴-۲-۳-۱- برای تعییح فریب توان در بارهای خیلی کوچک و در کارخانه های که با ولتاژ فشار ضعیف تغذیه شده و حدود خازن مورد نیاز نیز بین ۲۵ تا ۴۰ کیلووار باشد، کنترل دستی خازنیا مناسب می باشد.

برای مجموعه های خازنی با توان ۲۵ کیلووار یا کمتر، استفاده از سیستم کنترل اتوماتیک اقتضادی نبوده و سیستم کنترل دستی توصیه می گردد.

۴-۲-۳-۲- در کارخانجاتی که بارهای فشار ضعیف توسط چندین پست توزیع تغذیه می گردند، استفاده از کنترل اتوماتیک محلی در هر پست، برآی خازنیا، عموماً ارزانتر از بکار بردن یک سیستم کنترل مرکزی در رودی برق کارخانه می باشد.

۴-۲-۳-۳- برای خازنیایی که بطور دستی کنترل می گردد، استفاده از گلیدهای هوا، قابل قطع کردن در زیر بار، (on-load air-break isolating switch) همراه با فیوز های HRC (high-rupturing Capacity)، و یا استفاده از گلید فیوز توصیه می گردد.

از آنجاکه موقع گلید زنی خازنیا، بخصوص موقعی که این خازنیا موازی با خازنیای دیگری قرار گرفته باشد، جریان زیادی کشیده نمی شود لذا

منابع محا به گردد.

همچنین برای حفاظت مطمئن از اتحال کوتاه، می‌بایست کنتاکتورها با استفاده از فیوزهای HRC به شبکه متصل گردند. اندازه این فیوزها نیز با اعمال فریب ۱/۵ درجهای نامی خازن تعیین می‌گردند. البته می‌بایستی به این نکته توجه شود که هرگونه کاهش در مقدار این فریب، باعث کاهش عمر فیوزهای HRC خواهد بود.

-۲- روش‌های کنترل اتوماتیک خازن‌های فشار ضعیف

روشیابی که میتوانند جایت کنترل خازنیای فشار ضعیف بکاربرده شوند عبارتند از:

- ۱۱) استفاده از رله های حساس به VAR
 - ۱۲) استفاده از رله های حساس به جریان
 - ۱۳) استفاده از کلیدهای مانع

۲۲- استفاده از لبه های حاشیه تواند را اکنیت، پیشین روش جبک کنترل

اتوماتیک خازنیای فشار ضعیف نبایشد، زیرا که در قیمت استفاده از این رله‌ها، به نسبت میزان تغییرات بار، خازن وارد می‌شود و با از آن خارج می‌گردد و در اینحالت در تسامم شرایط، از حداقل تا حد اکثر بار، یک فریب توان شافت وجود داشته و با اینکه فریب توان، در یک محدوده خیلی کوچک تغییر خواهد نمود.

۲۲-۴-۲- برای معرف کننده‌های منعکس کوچک، که از خازنیای منفرد و در اندازه ۵۰ تا ۳۰ کیلوواری استفاده می‌کنند، کاربرد رله‌های حاس به VAR هزینه زیادی داشته و سرفه انتقامی ندارد. لذا برای چنین معرف کنندگان، استفاده از رله‌های حاس به جریان که ارزانتر می‌باشد، توصیه می‌گردد.

این رله‌ها با وجود آنکه ارزانتر هستند ولی قابلیت انعطاف کمتری نسبت به رله‌های حاس به VAR دارند. همچنین جیب عملکرد درست آنها، می‌بایست یک فامله مشخص بین جریان (Drop-out) و (pull-in) باشند. این رله وجود داشته باشد.

۲۲-۴-۳- کلیدهای زمانی، می‌توانند برای کنترل اتماتیک خازنیای فشار ضعیف، چه بمحورت منفرد و یا بمحورت بانک خازنی، بکاربرده شوند. این نوع سیستم کنترل فقط موتواند در کارخانجات کوچک که دارای بار یکنواخت و قابل پیش بینی باشد، بکار رود.

این نوع سیستم کنترل، دارای کمترین قابلیت انعطاف و همچنین کمترین قیمت، نسبت به بقیه سیستمیای کنترلی است.

۲۲-۵- تجهیزات کلیزی برای خازنیای فشارقوی

۲۲-۵-۱- برای معرف کننده‌های منعکس فشارقوی، انتخاب دقیق تجهیزات کلیدزنی و کنترلی، از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است زیرا، علاوه بر مسائل تکنیکی، جنبه انتقامی آن بسیار حائز اهمیت می‌باشد که

البته ، برای چنین معروف کنندگانی تجهیزات کلیدزنی فشارقوی در مقایسه با سایر تجهیزات ، فوق العاده کرانشیست می باشد.

۵-۲۲-۲ در شبکه های توزیع و فوق توزیع ، که بانکیای خازنی نصب شده در ابعاد بزرگی می باشند ، قیمت تجهیزات کلیدزنی نسبت به سایر تجهیزات از اهمیت کمتری برخوردار بوده و قابل ملاحظه نمی باشد.

۵-۲۲-۳ انواع کلیدهایی که می توانند برای کنترل خازن های فشارقوی مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از :

۱- کلیدهای باهوای فشرده (Air-blast Circuit-breakers)

۲- کلیدهای روغنی از نوع کم روغن (Minimum-oil Circuit-breakers)

۳- کلیدهای SF₆ (SF₆ circuit-breakers)

۴- کلیدهای خلا (Vacuum Circuit-Breakers)

۵- کنتاکتورهای خلا (Vacuum contactors)

انتخاب نوع کلیدی که مورد استفاده قرار میگیرد بستگی به عوامل مختلفی داشته که از آن جمله میتوان به ولتاژ سیستم ، ابعاد و اندازه محلی که برای نصب کلید در دسترس بوده و همچنین تیپ کلیدهایی که استفاده از آنها در سیستم معمول بوده ، اشاره کرد.

همچنین کلیدهایی که جای کلید زنی خازن مسورد استفاده قرار میگیرند می بایستی دارای یکری مشخصات فنی باشند که دربخش ۲۲-۶ بیان گردیده اند. لذا باتوجه به ولتاژ سیستم و همچنین مشخصات ذکر شده دربخش ۲۲-۶ ، راهنمایی های زیرجیب انتخاب کلید ها مورث میگیرد :

a) کنتاکتورهای خلا ، میتوانند برای کنترل خازنهای فشارقوی تا ولتاژ ۱۱ کیلوولت مورد استفاده قرار گیرند.

b) کلیدهای روغنی و همچنین کلیدهای هوای فشرده ، میتوانند برای کنترل خازنهای فشارقوی تا ولتاژ ۲۲ کیلوولت مورد استفاده قرار گیرند.

c) کلیدهای خلا و SF₆ باتوجه به اینکه در ولتاژ ۱۱ کیلوولت و بالاتر از آن ، مشکل ایجاد دوباره جرقه (re-striking) راندارند لذا برای کنترل

خازنیای مشارقی بسیار مناسب می باشد .

۶-۲۲- مشخصات فنی کلیدهای فشارقوی برای کنترل خازنیا

این مشخصات ، بازیغیر اینکه کلید یا کنترکتور برای شرایط نرمال بستم ، مانند سفع غایقی و باتحمل شرایط و نوع خطا درستم ، مناسب می باشد ، بیان گردیده اند .

۶-۲۳- حدود جریان برای کاردامش

بدلیل تلفانی موجود در کابینت ایمنی خازنیا ، که امکان افزایش ولتاژ بستم را بوجود می آورد و همچنین امکان افزایش ۰.۵-۰.۷-۱ جریان خازن بخاطر وجود جریان هارمونیکها ، کلید یا کنترکتور می بایست تواند کاردامش در جریانی برابر با ۱/۴۳ جریان نامی خازن (جریان در توان و ولتاژ نامی) را داشته باشد .

۶-۲۴- جریان قطع

کلید یا کنترکتور می بایست در موقع قطع جریانی برابر با ۱/۲ جریان نامی و در ولتاژ ۱/۱ برابر ولتاژ نامی ، ایجاد دوباره جرفه (re-strike) ننماید . برای اثبات این مطلب ، می بایست آزمایش نمونه IEC56 بخش ۴ انجام گرفته باشد و در تمام طول آزمایش نیز جرفه ای ایجاد نشده باشد . همچنین کلید یا کنترکتور می بایست در موقع قطع جریانی برابر با ۱/۴۳ جریان نامی خازن از ایجاد دوباره جرفه (re-strike) خودداری کند .

۶-۲۵- جریان گذرا

در زمان شارژ یک بانک خازنی ، جریان هجوئی بزرگی که گذرا می شود و نرخیانسی بالای نیز دارد ، جاری می شود و اگر این بانک خازنی به بسیار باری متصل شود که قبل از بانک خازنی دسترسی به آن ممکن نشده باشد ، این جریان شدیدتر می شود .

دامنه وثیرگانی جریان هجومن که بین دو خازن برقرار میشود، بستگی به اندوکتاری موجود در میان بین دو خازن داشته و اندازه آن، با معجزه بودن جزئیات انتقالات در پست و همچنین سطح انتقال کوتاه بستم، قابل محابه می باشد ابه بخش ۲۲-۷ برآجده شود.

حداکثر جریان هجومن که یک کلید می تواند تحمل کند، می باشد توسط سازنده آن تعیین کردد تا با استفاده از آن، میزان اندوکتاری مورد نیاز محابه شود. همچنین تجهیزات کلید زنی می باشد طوری طراحی کرده که فاصله زمانی بین شروع جریان هجومن تا خاتمه آن، از یک چهارم زمان تناوب بیست (۵ میلی ثانیه) بیشتر نکردد. ولتاژهای کذرا در زمان شارژ خازن نیز از ۲/۲ برابر ولتاژ نامی بیشتر نکردد.

۳-۶-۲- جرقه زنی (re-striking) کلیدها در بارهای خازنی
جرقه زنی دوباره کلید، وقتی پیش می آید که یک بانک خازنی از شکه قطع کردد. این عمل، سبب ایجاد افافه ولتاژ روی دی- الکتریک خازن کردیده و می تواند موجب وقوع شکست در آن شود. زمانی که یک خازن از منبع قطع می کردد، جریان آن مفرمی کردد. در این لحظه، ولتاژ باقی مانده در دو سرخازن، برابر با پیک ولتاژ بیست بوده که به آهستگی کاهش می باید. بعد از نصف سیکل ۱۰۱ میلی ثانیه)، ولتاژ کلید در طرف متصل به منبع، برابر با پیک ولتاژ ولی با عالمتی مخالف ولتاژ خازن بوده و لذا، ولتاژ ایجاد شده بین دوکنستاکت کلیدی که باز شده، دو برابر ولتاژ نامی خواهد بود. حال اگر در این زمان، جرقه ای بین دوکنستاکت کلید رخ دهد، افافه ولتاژ پیش آمده در دو سرخازن، به برابر ولتاژ پیک بیشتر می شود. در جرقه های بعدی افزایش خواهد بیافت. جرقه ای که در فاصله زمانی تا یک چهارم سیکل، بعد از قطع جریان کلید پیش بیاید، تاثیر ممکن بر افافه ولتاژ خازن نمی کذارد. معمولاً کلیدها تحمل ولتاژهای کذرا ای جرقه زنی را دارند ولی خازنها

بیوجوده تحمل چنین ولتاژهای راندارند و اصولاً، طراحی حافظه برای
تحمل چنین ولتاژهای شیراً تعدادی می‌باشد. لذا من بایست طراحی کنید
طوری باشد که مابین نامه زمانی دستا ۱۰ میلی ثانیه محدود از نصف
جریان گلید. هیچ جرقه‌ای ایجاد نکردد.

۲۲-۷- جریان‌بای هجومنه کذرا درشارژ خازن

در موقع اتمال بانک خازنی فشارقوی به شبکه، جریان کذراً شدید و در مدت کمی
دراخ می‌دهد. درحالی که فقط یک بانک خازنی وجود داشت باشد، مقدار پیک
جریان هجومی، بندرت از ۲۰ برابر جریان $I_0 = ۵.۵\text{A}$ نامی خازن تجاوز می‌کند.
فرکانس چنین جریانی می‌تواند تا یک کیلوهرتز باشد. دراینحالت، می‌بایست
مقادیر نامی فیوز و کلید انتخاب شده، بطور مناسبی اصلاح شده و در صورت لزوم،
از راکتورهای محدود کننده جریان استفاده کردد تامیزان جریان هجومی خازن
از مقدار مجاز آن تجاوز ننماید ابه بخش ۲۰-۶ مراجعه شود).

مقدار پیک جریان هجومی برای یک بانک خازنی می‌تواند از زیرابطه زیر محاسبه
گردد:

$$I_{\max} = 1.15 I_0 \sqrt{\frac{\text{اتصال کوتاه kVA}}{\text{خازن Kvar}}}$$

که در آن:
 I_0 پیک جریان نامی درحالیت پایدار =
 و فرکانس جریان هجومی نیز از زیرابطه زیر محاسبه می‌گردد:

$$f_0 = \sqrt{\frac{\text{اتصال کوتاه kVA}}{\text{خازن KVAr}}}$$

که در آن :

$$f_0 = \text{فرکانس نامی}$$

ولئے درحالته که یک یا چندین بانک خازنی، بطور موازی، با بانک خازنی دیگری که قبل از شارژ شده، کلیدزنی گردد، در آنحالت انرژی دخیره شده در داخل بانک خازنی قبلی، در داخل بانک خازنی جدید تخلیه می‌گردد و همچون و نوع یک اتمال کوتاه برای بانک خازنی جدید خواهد بود. در اینحالت، جریان هجومی فقط توسط اندوکتانس مسیر اتمال و همچنین اندوکتانس کلید، محدود گردیده که مقدار ناچیزی دارد. اندازه این جریان هجومی در بعضی موارد تا ۲۰۰ برابر جریان نامی خازن و فرکانس آن نیز تا ۲۰ کیلوهرتز می‌رسد.

فرمولهای زیر برای محاسبه جریان های کذرا و همچنین فرکانس آن، و درزمانی که یک پله خازنی بطور موازی با پله های خازنی دیگری که قبل از شارژ شده باشند، کلید زنی گردد، بکار می‌آیند:

$$I_{PK} = 2900 \sqrt{\frac{(n-1)}{n} \cdot \frac{KVAR}{L_0}}$$

پیک جریان به آمپر

که در آن :

تعداد کل پله های خازنی = n

پله خازنی به KVAR و برای هرفاز =

اندوکتانس بین پله های بانک خازنی به میکرو هانتری و برای هرفاز = L₀

$$\frac{126V}{\sqrt{L_0 \cdot KVAR}} = f_t \quad \text{هر تری} \quad \text{فرکانس کذرا}$$


توجه - در این فرمولها L_0 بستگی به فرکانس سیستم یعنی ۵۰ هرتز دارد

۷ = ۰.۳۰۶ ولتاژ نامن بین خط و زمین

پلد خازنی بد KVAR و برای هر فاز =

اندوکتانس بین پلد های بانک خازنی به میکرو هانری و برای هر فاز = L_0

شکل زیر ، مدار تک خطی سه‌وجه انتقال دو بانک خازنی را نشان میدهد :



شکل ۱- مدار شماتیکی برای بانک خازنی که بطور موازی ، بابانک خازنی دیگری که قبل از شارژ گردیده ، کلید زنی می شود.

تعدادی از اندوکتانس‌های مدار، بطور تقریبی، مقادیر زیر را داشته که در محاسبه L_0 باکارمو آیند.

۱/۰ میکروهانری به ازای هر متر و برای هر فاز = انتقالات خطوط هوایی

۲/۰ میکروهانری به ازای هر متر و برای هر فاز = کابل‌های سه‌فاز

= اندوکتانس معادل بانکیایی

خازنی

۱/۰ میکروهانری برای هر فاز بطور تقریبی = کلید

حال، اگر پیک جریان کذراش را که محاسبه می شود، از حد اکثر جریان کذراش خازن

ابخش ۶-۱۲ و همچنین حد اکثر جریان کنترل تجهیزات جانبی خازن از قبیل گلبه، فیوز، CT و رله های حفاظتی، که توسط سازنده آن تعریف شده، تجاوز نماید. در آنحود می بایست از راکتورهای محدود کننده جریان باشد همان‌که در حدود میکرو هانری می باشد، استفاده کردد.

۴-۲-۲- تجهیزات رله های پیشنهادی جهت استفاده در حفاظت و کنترل بانکهای خازنی فشارقوی

- لیست زیر شامل رله ها و تجهیزات اساسی بوده که برای حفاظت و کنترل بانکهای خازنی فشارقوی مورد نیاز می باشد:
- ۱- رله افافه جریان سه فاز، همچنین جریان زمین با مشخصه time) IDMT (Inverse definite minimum time) برای حفاظت از موقعیت اتصال کوتاه در سیستم
 - ۲- رله جریان برای حفاظت از افافه باری
 - ۳- رله تأخیر زمانی پنج دقیقه‌ای که متعلق به مدار کلید یا کنترلور بوده و جهت اطمینان از عدم عمل کلید، در فاصله پنج دقیقه بعد از قطع کلید، بکاربرده می شود.
 - ۴- رله نامتقارنی جریان یا ولتاژ که برای مشخص کردن نامتقارنی خازن بکاربرده می شود.
 - ۵- رله حساس به VAR جهت کنترل اتوماتیک کلیدزنی خازن
 - ۶- رله افافه ولتاژ برای محافظت از افافه ولتاژهای طولانی

۴-۲-۹- کنترل اتوماتیک بانکهای خازنی فشارقوی

برای کنترل اتوماتیک بانکهای خازنی فشارقوی، می بایست از رله های حساس به VAR استفاده کردد. هر راه با این رله ها، می بایست رله تأخیر زمانی پنج دقیقه‌ای بکاربرده شود. این رله، به کلید فشارقوی متصل بوده و فاصله بین

دوگلید زئی برای خازن را کنترل می کند تا این فاصله، کمتر از پنج دقیقه نباشد
که نتیجتاً در این مدت، خازن فرمات تخلیه و رسیدن و لشاذ آن به متدار سجاز
را خواهد داشت.

همچنین در جا هایی که از کلید و نه کنترلتور، استفاده شده و کنترل آن نیز توسط
رله حاسی به VAR مورت می گیرد، می بایست رله دیگری نیز بکاربرده شود تا
بوسیله آن، حد واسطه بین عملکرد رله کنترل خازنها و همچنین فرمان قطع کلید
در موقع شرایط غیرعادی سیستم تعیین گردد تا بدینوسیله، خطابی در عملکرد
کلید پیش نباید.

۶۲-۱۰- حفاظت خازنهای فشارقوی

نحوه حفاظت خازنهای فشارقوی در منحه بعد بیان گردیده است. برای بانکهای
خازنی بزرگ، هر سه نوع حفاظت باید بکار گرفته شود.

نوع حفاظت	روش حفاظت	محل نصب	نیپ و پینت حفاظتی	نمایه های
ادب	سیوز	بین ترمیتال خازن و سیستم	Expulsion	قطع برای بانکهای خازن با استعمال ستاره
	سیوز	بین ترمیتال خازن و سیستم	HRC	قطع برای بانکهای خازن با استعمال منیچ و بانکهای تکفاز
شاتو	دیس	توسط یک آن که مابین مراکز مرکز خازن ستاره در یک بانک خازنی قرارداده شده، تنفسی میگردد.	شامتکارشی جریان	برای دادن آلام و فرمان قطع به کلید کنترل کننده خازن بکار میروند.
	دیس	توسط یک آن که مابین مرکز ستاره خازن و زمین قرارداده شده، تنفسی میگردد.	شامتکارشی ولتاژ	برای دادن آلام و فرمان قطع به کلید کنترل کننده خازن بکار میروند.
خط	دیس	در محل استعمال بانک خازنی به شبکه	حفاظت ۰/۰ و ۰/۱	برای حفاظت سیستم و کل بانک خازنی و اتصالات از وقوع خطاهای استعمال کوتاه
	دیس	در محل استعمال بانک خازنی به شبکه	حفاظت از اضافه باری با استفاده از دست جریان	برای محافظت از جریانهای اضافه باری مخصوصاً از هارمونیکها
	دیس	در محل استعمال بانک خازنی به شبکه	حفاظت اضافه ولتاژ	برای محافظت از اضافه ولتاژ های طولانی

نحوه حفاظت خازنهای فشار ثور

توجه ۱- این حفاظت‌ها مکمل هم بوده و بتنباشی نمی‌تواند حفاظت کامل را ساخت خازنی را تأمین ننمایند.

توجه ۲- توجه می‌گردد که برای محافظت از افانه جریان خازنی در حفاظت افانه باری، از یک رله جریان مناسب استفاده کرده و پنوری تنظیم شود که وقتی جریان از حد قابل قبولی که در بخش (۲-۶) تعریف شده تحاول نماید، با تأخیر مناسب رله عمل کرده و فرمان قطع کلیدها را صادر نماید. فیوزها عموماً برای حفاظت از افانه جریان مناسب نیستند.

توجه ۳- حفاظت از افانه جریان نمی‌تواند حفاظت از افانه ولتاژ را تأمین ننماید. همچنین عموماً این حفاظت، نمی‌تواند حفاظت از اتصال داخلی واحدهای خازنی را انجام بدهد.

توجه ۴- حفاظت از اتصال داخلی در بانکهای خازنی که از تعدادی واحد خازنی تشکیل شده‌اند، باید بطور مستقل انجام بگیرد. روش مناسب برای اینکار عبارتست از اینکه واحد خازنی دارای اتعال، بطور خودکار ازباقیه واحدها جدا گردد.

-۲۳- تعمیر و نگهداری خازنهای فشارقوی

۲۳-۱- واحدهای خازنی فشارقوی به کمترین نگهداری نیاز داشته ولذا دارای قابلیت اطمینان بالائی می‌باشند. فقط می‌بایست در فاصله زمانی‌های مشخص، واحدهای خازنی و همچنین عایق‌بای تفسه خازنهای تمیز شده و از نظر صدمه مکانیکی کنترل گردند.

این فاصله زمانی‌ها، با توجه به میزان آلودگی محیط نصب خازن از ۶ ماه تا یک‌سال می‌باشد.

۲۳-۲- تجهیزات کلید زنی، حفاظت و کنترل بانکهای خازنی، مانند سایر تجهیزات پست‌پلا بایستی تحت نگهداری و مراقبت مداوم قرار داشته باشد.

فعل پنجم - بسته‌بندی، حمل و انبار کردن

- ۲۴- کلیه تجهیزات می‌بایست جهت حل از طریق دریا و یا خشکی آماده گردید و بسته بندی آنها نیز، مناسب برای حمل باشند و کامپیون باشد.
- ۲۵- خازنها و سایر تجهیزات جانبی، می‌بایست در داخل جعبه‌های چوبی مناسب بسته‌بندی شده باشند.
- این جعبه‌ها می‌بایست بحد کافی محکم باشند تا تجهیزات را از آسیب‌بیای احتمالی در هنگام بارگیری، حمل و انبار کردن محافظت نمایند.
- ۲۶- بسته بندی تجهیزات، باید مناسب برای انبار کردن در محفظه روبرو باشد.
- ۲۷- می‌بایست از ماده پوشش دهنده مناسبی استفاده گردد بطوریکه تجهیزات بعد از قرار گرفتن در داخل آن، در درون جعبه‌های چوبی قرارداده شوند.
- ۲۸- این ماده پوشش دهنده می‌بایست تمام قسمتهای تجهیزات را احاطه نماید.
- ۲۹- پوششی که تجهیزات در داخل آن قرار می‌گیرند و همچنین طریقه بارگیری جعبه‌ها باید طوری باشند که از آسیب رسیدن به تجهیزات در هنگام حمل خودداری گردد.
- ۳۰- در موقع بسته بندی می‌بایست از روکش ند آب مناسبی استفاده شده باشد تا تجهیزات را از نفوذ رطوبت در موقع حمل و انبار کردن محافظت نماید.
- ۳۱- کلیه قسمتهای تجهیزات می‌بایست قبل از بسته بندی، از هر کونه الودکس و مواد خارجی پاک گردد.
- ۳۲- بر جسب مناسبی بر روی هر جعبه نصب شود و در آن مشخصاتی مانند نام خریدار، نام سازنده، شماره جعبه، شماره بارنامه، آدرس، وزن، ابعاد، نحوه بارگیری و انبار کردن و دیگر اطلاعات ضروری بعورت خوانا و باک نشدنی قید گردد.
- ۳۳- با توجه به نوع تجهیزات، عبارات مناسبی که نشانده‌هند احتیاط‌بازی لازم جهت بارگیری، حمل و انبار کردن در محیط روبرو باشد، بر روی هر جعبه نوشت

شده باشد. از قبیل عبارات "شکسته" یا عبارات نشانده‌شده سفع سالای
جبهه در موضع انبارکردن و عباراتی از این نوع

فصل ششم - مشخصات فازن و تجهیزات متنفذ

- ۳۴- اطلاعات لازم که می بایست توسط خریدار به سازنده یا پیمانکار خازن ارائه شود درجداول I , II , III , IV , V قید گردیده است .
- ۳۵- اطلاعات لازم که می بایست توسط سازنده یا پیمانکار خازن ، به خریدار ارائه شود درجداول VI , VII , VIII قید گردیده است .
- ۳۶- سازنده یا پیمانکار خازن ، می بایست این اطلاعات خواسته شده را بصورت کاتالوگی که به زبان انگلیسی تهیه شده ، و در ۵ نسخه ، به خریدار ارائه نماید .

جدول [] - مشخصات بیشم

مشخصات	متادید	واحد	ویژگی
بایوجه به سیستم موردنظر انتخاب کردد	۳۳ ۲۰ ۱۱ ۰/۲	KV	۱- ولتاژ نامن
	۳۶ ۲۳ ۱۲ ۰/۶	KV	۲- حد اکشرونلتاز سیستم
	۵۰	HZ	۳- فرکانس نامن
	۳		۴- تعداد فازها
بایوجه به سیستم موردنظر انتخاب کردد			۵- نوع زمین شدن نوترسیستم
بایوجه به سیستم موردنظر انتخاب کردد.		S	۶- بیشترین زمان خطای زمین
بایوجه به سیستم موردنظر انتخاب کردد.		KA	۷- جریان اتعال کوتاد سیستم در بحر نسب خازن
برابر حد اکثر ولتاژسیستم ویرای ۰/۰ شانبه			۸- ماکزیمم مقدار اخافه ولتاژ موقت و مدت زمان آن

(توضیحات آماده می کردد)

جدول II - شرایط محیطی کارخانه

توضیحات	مقادیر	واحد	
باتوجه به محل نسبت تعیین کرده.	۳۰ تا ۵۵	°C	۱- درجه حرارت محیط
	۳۰۰۰	m	۲- ارتفاع محل نسبت
	۱۰ تا ۱۰۰	درصد	۳- رطوبت نسبی
باتوجه به متوسط سنگین / خیلی سنگین	۴۵	m/s	۴- میزان آلودگی محیط
	۲۵	m/s	۵- حد اکثر سرعت باد
	۲۰	mm	۶- سرعت باد در شرایط باریخ
		N	۷- فحامت باریخ
باتوجه به بخش ۱۸ تعیین کرده.	۰/۲ نبرابر شتاب ثقل زمین	m/s	۸- نیروی وارد برترمینال فشارقوی
			۹- شتاب زمین لرزه
			۱۰- سایر شرایط ویژه محیط کار خازن

(توسط خریدار آماده کرده)

جدول III- مشخصات فنی و ادغامی (Unit)

توضیحات

<p>برای ولتاژ ضعیف سو توان - تاریخ تکثیر باتری و برای ولتاژ فشار قوی - تکثیر</p> <p>بایوجود بد بخش (۴) تعیین کردند.</p> <p>سربسته/رو باز (indoor/outdoor) بای وجود بد محل نصب انتخاب گردد. بایتوجه به بخش (۱۳-۲) و (۱۲) تعیین می گردد.</p> <p>بایتوجه به بخش (۱۳-۴) و (۱۳-۲۱) و (۱۲) و نحوه سری یاموازی شدن واحدهای خازنی دربانک خازنی تعیین می گردد.</p> <p>۵ هرتز</p> <p>بایتوجه به بخش (۱۱) و (۲) تعیین می گردد.</p> <p>بایتوجه به بخش (۱۳-۵) و (۱۳-۷) تعیین میگردد.</p> <p>بایتوجه به توان و ولتاژ نامی تعیین می گردد.</p> <p>بایتوجه به توان و ولتاژ نامی تعیین می گردد.</p> <p>بایتوجه به بخش (۴-۱) و درنظر گرفتن اینکه میزان تلفات خازن تاحد ممکن از $W/2 KVAR$ کمتر باشد (یا تائزات زاویه تلفات از $30^\circ/2 \times 10^\circ$ کمتر باشد)</p> <p>بایتوجه به بخش (۶-۱) تعیین میگردد.</p> <p>بایتوجه به بخش (۶-۲) و (۲۰) تعیین میگردد.</p> <p>برابر با حداقل ولتاژ سیستم (جدول I)</p> <p>بایتوجه به بخش (۲۰) تعیین می گردد.</p> <p>بایتوجه به بخش (۱۱۹) و (۲۲-۶) تعیین میگردد. کلید آزمایشات سعیول و نمونه خازن ، ضيق فعل سوم انجام گيرد.</p>	<p>۱- تعداد تطبیق و نوع اتحال آنها</p> <p>۲- نوع خازن از نظر ساخته و جنس</p> <p>۳- نوع خازن از نظر محل نصب</p> <p>۴- محدوده دمای کارخازن</p> <p>۵- ولتاژ نامی خازن</p> <p>۶- فرکانس نامی خازن</p> <p>۷- سطح غایقی</p> <p>۸- توان نامی</p> <p>۹- جریان نامی</p> <p>۱۰- تائزات زاویه تلفات</p> <p>۱۱- حداقل ولتاژ قابل قبول (اضافه ولتاژ طولانی)</p> <p>۱۲- حداقل جریان قابل قبول (اضافه جریان طولانی)</p> <p>۱۳- حداقل اضافه ولتاژ موقت</p> <p>۱۴- حداقل جریان هجومی کذراي مجاز</p> <p>۱۵- حداقل ولتاژ کذراي مجاز</p> <p>۱۶- آزمایشات خازن</p>
--	---

دنباله جدول III

توفیحات

کلیه آزمایشات در ولتاژ و فرکانس نامن انجام کرد.	۱۷- ولتاژ و فرکانس آزمایش
در مورث تکرار، لیست آزمایشات و تعداد خازنی نمونه برداری شده جهت آزمایش تعیین گردد.	۱۸- آزماینباي نمونه که در هنگام شعب من بايستی توسط سازنده خازن تکرار گردد.
ب اتجاه به بخش (۱۰-۵) تعیین گردد.	۱۹- دامنه ولتاژ در آزمایش یونیزاسیون خازن

* کلیه موارد بالا ب اتجاه به ولتاژ نیست و بكمک توفیحات داده شده ، تعیین
می گردند.

(توضیح خریدار آماده می گردد)

جدول ۷- مشخصات فنی بانک خازنی

توضیحات

باتوجه به ولتاژ نامی سیستم (جدول I) تعیین میگردد. ۵ هرتز باتوجه به بخش (۶-۱) تعیین میگردد. باتوجه به بخش (۱۲-۶) و (۱۲-۷) تعیین میگردد. باتوجه به بخش (۲۱) تعیین میگردد. باتوجه به بخش (۱۲-۳) تعیین میگردد. باتوجه به بخش (۱۲-۶) تعیین میگردد. باتوجه به بخش (۱۵) و (۱۶) و (۱۲) و (۱۹-۵) تعیین میگردد.	۱- ولتاژ نامی ۲- فرکانس نامی ۳- حد اکثر ولتاژ قابل قبول ۴- توان نامی ۵- سطح نایقی ۶- نوع اعمال تعیین ۷- تعداد پله های بانک خازنی ۸- چگونگی نصب
--	---

* کلیه موارد بالا باتوجه به ولتاژ سیستم و بكمک توضیحات داده شده تعیین میگردند

(توسط خریدار آماده میگردد)

جدول ۷- تجهیزات حفاظتی، کلید زنی و کنترلی

توفیحات

<p>بازتابش بـه بـخش (۲۲) تعـبـينـ مـيـکـرـدـدـ.</p> <p>بازتابش بـه بـخش (۲۲) تعـبـينـ مـيـکـرـدـدـ.</p> <p>بازتابش بـه بـخش (۱۹-۲) و شـرـاـيـطـ منـظـقـتـنـعـبـ خـازـنـ</p> <p>تعـبـينـ گـرـدـيـدـهـ وـعـوـمـاـ اـزـ بـرـقـكـيرـهـاـيـ شـاخـكـسـ وـ</p> <p>نـزـديـكـ بـهـ تـرـمـيـنـالـ خـازـنـ استـنـادـهـ مـيـکـرـدـدـ.</p> <p>بازتابش بـه بـخش (۲۲) تعـبـينـ مـيـکـرـدـدـ.</p> <p>بازتابش بـه بـخش (۲۲) تعـبـينـ مـيـکـرـدـدـ.</p> <p>بازتابش بـه بـخش (۲۲) تعـبـينـ مـيـکـرـدـدـ.</p>	<p>۱- وـسـيـنـهـ تـخـلـيـهـ خـازـنـ</p> <p>۲- رـاـيـتـورـ مـحـدـودـ كـنـنـدـهـ جـوـيـانـ</p> <p>دـجـوـسـ</p> <p>۳- بـرـقـكـيرـ</p> <p>۴- کـلـيـدـ</p> <p>۵- تـجـهـيزـاتـ کـنـتـرـلـيـ وـحـفـاظـتـيـ</p> <p>۶- فـيـوزـ</p> <p>۷- انـوـاعـ رـلـهـاـ</p>
---	---

* کـلـيـهـ موـارـدـ بـالـاـ باـتـابـشـ بـهـ وـلـتـاـزـ سـيـسـتـمـ وـبـكـمـكـ تـوـفـيـحـاتـ دـادـهـ شـدـهـ تعـبـينـ مـيـکـرـدـدـ.

(توسط خریدار آمده میکردد)

جدول ۷- شخوصات فنی واحد خازنی (Unit)

توفیحات

برای واحدهای سه خازن نموده انتقال خازنها بین
بیان گردد.

۱- تعداد قطعیها

۲- نوع خازن از نظر ساختمان

و جنس

۳- نوع خازن از نظر محل نصب

۴- محدوده دمای کارخازن

۵- ولتاژ نامی

۶- فرکانس نامی

۷- توان نامی

۸- جریان نامی

۹- کاپاسیتанс نامی

۱۰- تانزانست زاویه تلفات

۱۱- حداقل ولتاژ مجاز در اضافه

باری طولانی

۱۲- حداقل جریان مجاز در اضافه

باری طولانی

۱۳- حداقل ولتاژ در اضافه باری

موقعت وزمان آن

۱۴- حداقل جریان هجومی گذرا

۱۵- حداقل ولتاژ گذرا

۱۶- ارتفاع نصب خازن

۱۷- سطح غایقی

۱۸- آزمایشات

۱۹- کلیه مشخصات غایقیای بیرونی

۲۰- ابعاد خازن

۲۱- وزن خازن

۲۲- کلیه اطلاعات ضروری جهت نصب

و نیونداییون های مربوطه

۲۳- کلیه اطلاعات ضروری جهت

نگهداری

۲۴- کلیه اطلاعات در مورد بسته بندی

حمل و انبار کردن

(توسط سازنده، با پیمانکار رائمه می گردد)

جدول VII - مشخصات فنی بانک خازنی

توضیحات

<p>ستاره یا مثلاً بودن فازها نحوه سری و موازی کردن خازنیها در هر فاز</p> <p>موارد ذکر شده در جدول II</p>	<p>۱- ولتاژ نامن ۲- فرکانس نامن ۳- توان نامن ۴- حد اکثر ولتاژ مجاز ۵- سفح عایقی ۶- نحوه انتقال فازها بهم ۷- نحوه انتقال خازنیای هر فاز</p> <p>۸- تعداد پله های بانک خازنی ۹- چتونگی نسب ۱۰- شرایط محیطی مجاز</p> <p>۱۱- کلیه اطلاعات ضروری جهت رعایت موارد ایمنی در موقع نصب، تعمیر و نگهداری</p>
--	---

(توسط سازنده یا پیمانکار ارائه می گردد)

جدول VIII - تجهیزات حفاظتی، کلیدزنی و کنترلی

توضیحات

کلید مشخصات نشود	۱- وسیله تخلیه خازن ۲- راکتور محدودکننده جریان هجومنی ۳- برقکنند ۴- کلید ۵- فیوز ۶- رله های کنترلی ۷- رله های حفاظتی
------------------	--

(توسط سازنده یا بیسانکار ارائه میگردد)

فصلنامه

اطلاعات مربوط به اندازه‌گیری یونیزاسیون خازن

به محقق اتعال خازن تحت آزمایش به یک مدار، عمل تخلیه در دی الکتریک خازن جبکت یونیزاسیون آن، بمحورت یک جریان فربه‌ای مورث می‌گیرد. این جریان فربه‌ای، برروی امیدانس معادل از دید دوسرمهار، تولید یک ولتاژ فربه‌ای می‌نماید. این ولتاژ و جریان می‌توانند بمحورت ورودی برای یک ویله اندازه‌گیری مناسبی بکاربرده شوند. این ویله اندازه‌گیری می‌باشد دارای مشخصه یک فیلتر میان گذر بوده که باند عبور آن بین دو فرکانس زیرمحدود شده باشد. فرکانس بالائی این فیلتر ۱۰ کیلوهرتز و فرکانس پائین‌تر آن، از کمترین فرکانس طبیعی خازن کوچکتر باشد.

برای رسیدن به حداقل حساسیت، مناسب است که مدار مورد استفاده جبکت آزمایش، در فرکانس تنظیم شده باشد که در محدوده باند عبور دستگاه اندازه‌گیری قرارگرفته باشد. در اینصورت، سیکنال خروجی از این دستگاه، نشاندهنده میزان یونیزاسیون خازن خواهد بود. کالیبراسیون دستگاه اندازه‌گیری، می‌تواند با اعمال پالسهای متوالی بادامنه مشخص و با هر روش مناسب، به مدار انجام گیرد. در صورت لزوم می‌توان خازن مورد آزمایش را با خازن دیگری با کاپاپیتانسی یکسان، ولی بدون عمل یونیزاسیون جایگزین کرده و پس اقدام به کالیبراسیون کرد.

میزان حساسیت دستگاه اندازه‌گیری باید طوری باشد که بتواند جریانهای خوبه‌ای ناشی از تخلیه را، که در هر نصف سیکل از فرکانس منبع تکرار می‌شوند، از نویز زمینه تفکیک نماید.

B فصلیه

محابه توان یک خازن سه فاز با استفاده از کاپاسیتans اندازه‌گیری شده سه خازن نکفاز

کاپاسیتans اندازه‌گیری شده مابین هر دو ترمینال از ترمینال‌بای یک خازن سه فاز (با اعمال ستاره یامثلث)، باه متنبیر C_a ، C_b ، C_c مشخص شده‌اند.

در مورتیکه شرط لازم جهت متقارنی خازن که در بخش ۱۱۰-۱-۳) بیان گردیده، رعایت شود در آنمورت، توان P خازن سه فاز، بادقت کافی از فرمول زیر محاسبه می‌گردد:

$$P = \frac{2}{3} (C_a + C_b + C_c) \omega \cdot U_n^2 \cdot 10^{-3}$$

که در آن :

C_a ، C_b ، C_c بر حسب میکروفاراد،

ω بر حسب کیلوولت و P بر حسب کیلووار می‌باشد.

C ضمیمه

جدول انتخاب ظرفیت بانکهای خازنی

ظرفیت بانکهای خازنی با توجه به فرمولهای ارائه شده در بخش‌های (۱۳-۶) و (۱۳-۷) بدست آمده، و نیز در اینجا به منظور راحتی استفاده کنندگان، برای کلیه ضریب توانها این محاسبات صورت گرفته و نتایج بصورت جدولی ارائه گردیده است. در این جدول، به ازای ضریب توان اولیه و ضریب توان مطلوب، ضریبی مشخص گردیده که از حاصل ضرب آن ضریب با توان مصرف کننده یا ظرفیت قطعی پست، میزان ظرفیت خازن مورد نیاز تعیین می‌گردد.

مثال ۱ : برای افزایش ضریب توان یک بار ۱۰۰ کیلوواتی از ۷۷/۰ به ۹۵/۰، ظرفیت خازن مورد نیاز

عبارت است از:

$$0/5 = \text{ضریب بدست آمده از جدول}$$

$$(Kvar) \times 0/5 = 50 \text{ kvar} = \text{ظرفیت خازن (Kvar)}$$

مثال ۲ : برای افزایش ضریب توان یک پست (۲X۳۰) مگاولت آمپر از ۸۵/۰ به ۹۵/۰، ظرفیت بانک

خازنی مورد نیاز عبارت است از:

$$42 MVA = \text{ظرفیت قطعی پست (۲X۳۰)}$$

$$0/291 = \text{ضریب بدست آمده از جدول}$$

$$(kvar) \times 0/95 \times 0/291 = 42 \times 0/95 \times 0/291 = 11/6 Mvar = \text{ظرفیت خازن (Mvar)}$$

جدول انتخاب ضریب برای تعیین ظرفیت بانکهای حائزی

ضریب نوان اول	ضریب اعمالی برای ضریب توان جدید									
	۱/۰	۰/۹۹	۰/۹۸	۰/۹۷	۰/۹۶	۰/۹۵	۰/۹۴	۰/۹۳	۰/۹۲	۰/۹۱
۰/۲۵	۲/۸۷۲	۲/۷۲۹	۲/۶۶۹	۲/۶۲۱	۲/۵۸۰	۲/۵۴۲	۲/۴۸۸	۲/۴۵۲	۲/۴۲۲	۲/۳۷۲
۰/۲۶	۲/۷۱۴	۲/۵۷۱	۲/۵۱۱	۲/۴۶۳	۲/۴۲۲	۲/۳۸۰	۲/۳۴۰	۲/۳۰۰	۲/۲۶۰	۲/۲۱۴
۰/۲۷	۲/۵۶۶	۲/۴۲۳	۲/۳۶۳	۲/۳۱۵	۲/۲۷۴	۲/۲۳۷	۲/۱۸۷	۲/۱۴۵	۲/۹۴۶	۲/۸۱۶
۰/۲۸	۲/۴۲۹	۲/۲۸۴	۲/۲۲۶	۲/۱۷۸	۲/۱۳۷	۲/۱۰۰	۲/۹۴۵	۲/۸۰۹	۲/۶۷۹	۲/۵۰۰
۰/۲۹	۲/۳۰۰	۲/۱۰۷	۲/۰۹۷	۲/۰۹۹	۲/۰۰۸	۲/۹۷۱	۲/۸۱۶	۲/۷۸۰	۲/۶۰۰	۲/۴۰۰
۰/۳۰	۲/۱۸۱	۲/۰۳۸	۲/۰۷۸	۲/۰۳۰	۲/۰۰۹	۲/۰۵۲	۲/۰۹۷	۲/۰۵۱	۲/۴۲۱	
۰/۳۱	۲/۰۶۵	۲/۹۲۲	۲/۸۵۲	۲/۸۱۲	۲/۷۷۳	۲/۷۲۶	۲/۵۸۱	۲/۴۴۰	۲/۳۱۰	
۰/۳۲	۲/۹۶۰	۲/۸۱۷	۲/۷۰۷	۲/۷۰۹	۲/۶۹۸	۲/۵۳۱	۲/۴۷۶	۲/۳۲۰	۲/۲۱۰	
۰/۳۳	۲/۸۶۱	۲/۷۱۸	۲/۶۰۸	۲/۶۱۰	۲/۰۶۹	۲/۰۳۲	۲/۳۷۷	۲/۲۲۱	۲/۱۱۱	
۰/۳۴	۲/۷۶۵	۲/۶۲۲	۲/۵۶۲	۲/۵۱۴	۲/۴۷۳	۲/۴۲۶	۲/۲۸۱	۲/۱۴۰	۲/۰۱۰	
۰/۳۵	۲/۶۷۷	۲/۵۲۴	۲/۴۷۴	۲/۴۲۶	۲/۳۸۰	۲/۳۴۸	۲/۱۹۳	۲/۰۵۷	۱/۹۷۷	
۰/۳۶	۲/۵۹۲	۲/۴۴۹	۲/۳۸۹	۲/۳۴۱	۲/۲۰۰	۲/۲۶۳	۲/۱۰۸	۱/۹۷۲	۱/۸۴۲	
۰/۳۷	۲/۵۱۱	۲/۳۶۳	۲/۳۰۸	۲/۲۶۰	۲/۲۱۹	۲/۱۸۲	۲/۰۲۷	۱/۸۹۱	۱/۷۶۱	
۰/۳۸	۲/۴۲۴	۲/۲۶۱	۲/۲۲۱	۲/۱۸۲	۲/۱۴۲	۲/۱۰۵	۱/۹۰۰	۱/۸۱۴	۱/۶۸۴	
۰/۳۹	۲/۳۶۲	۲/۲۱۹	۲/۱۰۹	۲/۱۱۱	۲/۰۷۰	۲/۰۳۳	۱/۸۷۸	۱/۷۴۲	۱/۶۱۲	
۰/۴۰	۲/۲۹۱	۲/۱۴۸	۲/۰۸۸	۲/۰۴۰	۱/۹۹۹	۱/۹۵۲	۱/۸۰۷	۱/۷۶۱	۱/۵۹۱	
۰/۴۱	۲/۲۲۵	۲/۰۸۲	۲/۰۲۲	۱/۹۷۴	۱/۹۳۳	۱/۸۹۶	۱/۷۴۱	۱/۶۰۰	۱/۴۷۰	
۰/۴۲	۲/۱۶۱	۲/۰۱۸	۱/۹۰۸	۱/۹۱۰	۱/۸۶۹	۱/۸۲۲	۱/۶۷۷	۱/۵۰۱	۱/۴۱۱	
۰/۴۳	۲/۱۰۰	۱/۹۰۷	۱/۸۴۷	۱/۸۴۹	۱/۸۰۸	۱/۷۷۱	۱/۶۱۶	۱/۴۸۰	۱/۳۵۰	
۰/۴۴	۲/۰۴۱	۱/۸۹۸	۱/۸۲۸	۱/۷۹۰	۱/۷۴۹	۱/۷۱۲	۱/۵۰۷	۱/۴۲۱	۱/۲۹۱	
۰/۴۵	۱/۹۸۴	۱/۸۴۱	۱/۷۸۱	۱/۷۳۳	۱/۶۹۲	۱/۶۰۵	۱/۵۰۰	۱/۳۶۲	۱/۲۲۴	
۰/۴۶	۱/۹۳۰	۰۱/۷۸۷	۱/۷۷۷	۱/۷۰۹	۱/۶۳۸	۱/۵۰۱	۱/۲۲۶	۱/۲۱۰	۱/۱۸۰	
۰/۴۷	۱/۸۷۸	۱/۷۳۷	۱/۶۷۰	۱/۶۲۷	۱/۵۰۸	۱/۰۴۹	۱/۳۹۴	۱/۲۰۸	۱/۱۲۸	
۰/۴۸	۱/۸۲۸	۱/۶۸۰	۱/۶۲۰	۱/۵۷۷	۱/۰۳۸	۱/۹۹۹	۱/۳۴۴	۱/۲۰۸	۱/۰۷۸	
۰/۴۹	۱/۷۷۹	۱/۶۲۶	۱/۵۷۶	۱/۵۲۸	۱/۴۸۷	۱/۴۰۰	۱/۲۹۰	۱/۱۰۹	۱/۰۲۹	
۰/۵۰	۱/۷۳۲	۱/۵۸۹	۱/۵۲۹	۱/۴۸۱	۱/۴۰۰	۱/۲۰۳	۱/۲۴۸	۱/۱۱۲	۰/۹۸۷	
۰/۵۱	۱/۶۸۶	۱/۵۴۳	۱/۴۸۳	۱/۴۳۵	۱/۳۹۴	۱/۳۰۷	۱/۲۰۲	۱/۰۶۶	۰/۹۳۶	
۰/۵۲	۱/۶۴۳	۱/۵۰۰	۱/۴۴۰	۱/۳۹۲	۱/۳۰۱	۱/۲۱۴	۱/۱۰۹	۱/۰۲۳	۰/۸۹۳	
۰/۵۳	۱/۶۰۰	۱/۴۰۷	۱/۳۹۷	۱/۳۴۹	۱/۲۰۸	۱/۱۷۱	۱/۱۱۶	۰/۹۸۰	۰/۸۰۰	
۰/۵۴	۱/۰۰۹	۱/۴۱۶	۱/۳۰۸	۱/۲۰۲	۱/۰۷۵	۱/۲۲۰	۱/۰۷۰	۰/۹۲۹	۰/۸۰۹	
۰/۵۵	۱/۰۱۹	۱/۳۷۶	۱/۲۱۶	۱/۲۶۸	۱/۲۲۷	۱/۱۹۰	۱/۰۳۰	۰/۸۹۹	۰/۷۸۹	
۰/۵۶	۱/۲۸۰	۱/۲۲۷	۱/۲۷۷	۱/۲۲۹	۱/۱۸۸	۱/۱۰۱	۰/۹۹۶	۰/۸۰۰	۰/۷۰۰	
۰/۵۷	۱/۴۴۲	۱/۲۹۹	۱/۲۳۹	۱/۱۹۱	۱/۱۰۰	۱/۱۱۳	۰/۹۵۸	۰/۸۲۲	۰/۷۹۷	
۰/۵۸	۱/۴۰۵	۱/۲۶۲	۱/۲۰۲	۱/۱۰۸	۱/۱۱۳	۱/۰۷۶	۰/۹۲۱	۰/۷۸۰	۰/۶۰۰	
۰/۵۹	۱/۲۶۹	۱/۲۲۶	۱/۱۶۶	۱/۱۱۸	۱/۰۷۷	۱/۰۴۰	۰/۸۸۰	۰/۷۹۹	۰/۶۱۹	
۰/۶۰	۱/۳۳۳	۱/۱۹۰	۱/۱۲۰	۱/۰۸۲	۱/۰۴۱	۱/۰۰۴	۰/۸۴۹	۰/۷۱۲	۰/۵۰۷	
۰/۶۱	۱/۲۲۹	۱/۱۰۸	۱/۰۴۸	۱/۰۴۸	۱/۰۰۷	۰/۹۷۰	۰/۸۱۰	۰/۶۷۹	۰/۵۰۹	
۰/۶۲	۱/۲۸۰	۱/۱۲۲	۱/۰۶۲	۱/۰۱۴	۰/۹۷۷	۰/۹۲۸	۰/۷۸۱	۰/۶۷۰	۰/۵۱۰	
۰/۶۳	۱/۲۲۲	۱/۰۹۰	۱/۰۳۰	۰/۹۸۲	۰/۹۲۱	۰/۹۰۲	۰/۷۴۹	۰/۶۱۲	۰/۴۰۰	
۰/۶۴	۱/۲۰۱	۱/۰۵۸	۰/۹۹۸	۰/۹۰۰	۰/۹۰۰	۰/۹۰۹	۰/۸۷۲	۰/۷۱۷	۰/۵۰۱	
۰/۶۵	۱/۱۶۹	۱/۰۴۶	۰/۹۹۶	۰/۹۱۸	۰/۸۷۷	۰/۸۰۰	۰/۷۸۰	۰/۶۴۹	۰/۴۱۹	
۰/۶۶	۱/۱۲۸	۰/۹۹۰	۰/۹۳۰	۰/۸۸۷	۰/۸۰۰	۰/۷۰۰	۰/۶۰۰	۰/۴۱۸	۰/۲۰۰	
۰/۶۷	۱/۱۰۸	۰/۹۸۰	۰/۹۰۰	۰/۸۰۷	۰/۷۰۰	۰/۶۰۰	۰/۵۰۰	۰/۴۰۰	۰/۲۰۰	
۰/۶۸	۱/۰۷۸	۰/۹۳۰	۰/۸۰۰	۰/۷۸۷	۰/۷۰۰	۰/۶۰۰	۰/۴۰۰	۰/۲۰۰	۰/۰۰۰	
۰/۶۹	۱/۰۴۹	۰/۹۰۰	۰/۸۷۶	۰/۸۷۶	۰/۷۹۸	۰/۷۰۰	۰/۵۰۰	۰/۴۰۰	۰/۲۰۰	

ضریب نوار اول	ضریب اصلی برای ضریب نوار حدید									
	۱/۰	۰/۹۹	۰/۹۸	۰/۹۷	۰/۹۶	۰/۹۵	۰/۹۴	۰/۹۳	۰/۹۲	۰/۹۱
۰/۷۰	۰/۰۲۰	۰/۸۷۷	۰/۸۱۷	۰/۷۸۹	۰/۷۷۸	۰/۷۹۱	۰/۷۷۸	۰/۷۰۰	۰/۷۷۰	۰/۷۷۰
۰/۷۱	۰/۹۹۲	۰/۸۴۹	۰/۷۸۹	۰/۷۸۱	۰/۷۰۰	۰/۷۷۳	۰/۷۰۸	۰/۷۷۲	۰/۷۷۲	۰/۷۷۲
۰/۷۲	۰/۹۶۴	۰/۸۲۱	۰/۷۸۱	۰/۷۱۳	۰/۶۷۲	۰/۷۳۰	۰/۷۸۰	۰/۷۷۴	۰/۷۱۴	۰/۷۱۴
۰/۷۳	۰/۹۳۸	۰/۷۹۳	۰/۷۲۲	۰/۶۸۰	۰/۶۴۴	۰/۷۰۲	۰/۷۱۶	۰/۷۱۶	۰/۱۸۶	۰/۱۸۶
۰/۷۴	۰/۹۰۹	۰/۷۶۶	۰/۷۰۶	۰/۶۰۸	۰/۶۱۷	۰/۷۰۰	۰/۷۲۵	۰/۷۸۹	۰/۱۵۹	۰/۱۵۹
۰/۷۵	۰/۸۸۲	۰/۷۳۹	۰/۶۷۹	۰/۶۲۱	۰/۵۹۰	۰/۷۰۲	۰/۷۹۸	۰/۷۶۷	۰/۱۲۲	۰/۱۲۲
۰/۷۶	۰/۸۰۰	۰/۷۱۲	۰/۶۰۲	۰/۵۰۴	۰/۵۰۳	۰/۵۲۹	۰/۷۶۱	۰/۷۳۰	۰/۱۰۵	۰/۱۰۵
۰/۷۷	۰/۷۴۹	۰/۶۸۶	۰/۶۲۶	۰/۵۷۸	۰/۵۳۷	۰/۵۰۰	۰/۷۴۵	۰/۷۰۹	۰/۰۷۹	۰/۰۷۹
۰/۷۸	۰/۷۰۷	۰/۶۰۹	۰/۵۹۹	۰/۵۰۱	۰/۵۱۰	۰/۵۷۳	۰/۷۱۸	۰/۶۸۷	۰/۰۵۲	۰/۰۵۲
۰/۷۹	۰/۷۷۶	۰/۶۳۳	۰/۵۰۳	۰/۵۰۵	۰/۴۸۴	۰/۴۹۷	۰/۷۹۲	۰/۷۰۸	۰/۰۲۸	۰/۰۲۸
۰/۸۰	۰/۷۰۰	۰/۶۰۷	۰/۵۰۷	۰/۴۹۹	۰/۴۵۸	۰/۴۲۱	۰/۷۲۶	۰/۶۲۰	—	—
۰/۸۱	۰/۷۲۲	۰/۵۸۱	۰/۵۲۱	۰/۴۷۷	۰/۴۳۲	۰/۴۹۰	۰/۷۴۰	۰/۷۴۰	۰/۱۰۴	۰/۱۰۴
۰/۸۲	۰/۶۹۸	۰/۵۰۰	۰/۴۹۰	۰/۴۴۷	۰/۴۰۶	۰/۴۸۹	۰/۷۱۴	۰/۷۰۸	—	—
۰/۸۳	۰/۶۷۲	۰/۵۲۹	۰/۴۶۹	۰/۴۲۱	۰/۳۸۰	۰/۴۴۳	۰/۷۲۳	۰/۶۸۸	۰/۰۵۲	۰/۰۵۲
۰/۸۴	۰/۶۴۶	۰/۵۰۳	۰/۴۴۳	۰/۳۹۰	۰/۳۰۴	۰/۳۱۷	۰/۷۱۷	۰/۶۷۲	—	—
۰/۸۵	۰/۷۶۲	۰/۴۷۷	۰/۴۱۷	۰/۳۶۹	۰/۳۲۸	۰/۲۹۱	۰/۷۲۰	—	—	—
۰/۸۶	۰/۶۹۳	۰/۴۵۰	۰/۳۹۰	۰/۳۴۲	۰/۲۰۱	۰/۲۶۲	۰/۷۶۲	۰/۷۰۹	—	—
۰/۸۷	۰/۶۶۷	۰/۴۲۴	۰/۳۶۴	۰/۳۱۶	۰/۲۷۰	۰/۲۷۰	۰/۷۲۸	۰/۷۰۳	—	—
۰/۸۸	۰/۶۴۰	۰/۳۹۷	۰/۳۳۷	۰/۲۸۹	۰/۲۴۸	۰/۲۱۱	۰/۷۱۱	۰/۶۵۸	—	—
۰/۸۹	۰/۶۱۲	۰/۳۶۹	۰/۳۰۹	۰/۲۶۱	۰/۲۲۰	۰/۱۸۳	۰/۷۱۸	۰/۶۲۸	—	—
۰/۹۰	۰/۶۸۴	۰/۳۲۱	۰/۲۸۱	۰/۲۳۳	۰/۱۹۲	۰/۱۰۰	—	—	—	—
۰/۹۱	۰/۶۰۸	۰/۲۱۲	۰/۲۰۳	۰/۲۰۵	۰/۱۶۴	۰/۱۲۷	—	—	—	—
۰/۹۲	۰/۶۲۶	۰/۲۸۳	۰/۲۲۳	۰/۱۷۵	۰/۱۳۴	۰/۰۹۷	—	—	—	—
۰/۹۳	۰/۵۹۵	۰/۲۰۲	۰/۱۹۲	۰/۱۴۴	۰/۱۰۳	۰/۰۶۶	—	—	—	—
۰/۹۴	۰/۵۶۳	۰/۲۲۰	۰/۱۶۰	۰/۱۱۲	۰/۰۷۱	۰/۲۲	—	—	—	—
۰/۹۵	۰/۴۴۹	۰/۱۸۶	۰/۱۲۶	۰/۰۷۸	۰/۰۳۷	—	—	—	—	—
۰/۹۶	۰/۴۹۲	۰/۱۴۹	۰/۰۸۹	۰/۰۴۱	—	—	—	—	—	—
۰/۹۷	۰/۴۵۱	۰/۱۰۸	۰/۰۴۸	—	—	—	—	—	—	—
۰/۹۸	۰/۴۰۲	۰/۰۶۰	—	—	—	—	—	—	—	—
۰/۹۹	۰/۱۲۲	—	—	—	—	—	—	—	—	—

IEC 70,70A - " Power capacitors "

IEC 56 - " High-voltage alternating-current circuit-breakers "

Part5 : " Rules for the selection of circuit-breakers for service "

Part6 : " information to be given with enquiries , tenders and orders and rules for transport , erection and maintenance "

3- IEC 265 - " High voltage switches "

4- IEC 549 - " High voltage fuses for the external protection of shunt power capacitors "

5- " POWER CAPACITOR HANDBOOK "

T. Longland & T. W. Hunt & A. Breck

Butterworths 1984

" " استاندارد طرح پستهای ۶۳/۲. کیبلو ویت "

مرحله اول . جلد اول - " طرح مشتملات مخصوص پسته "

۱۳۶۹

شرکت مشانیس