



هندی کپ جهت حفاظت کاتدیک در لوله ها و تانکها استفاده می شود. با دست بر روی محل اتصال آند به لوله فشرده شده و یک عایق الکتریکی ضخیم بر روی محل جوش، پایان سیم هدایت کننده و محیط اطراف لوله یا تانک ایجاد می کند...

مصارف:

قابل مصرف روی تمام سیمهای هادی آند و سطوح جوش سیم

خواص و مزایا:

- یک ترکیب الاستومری مخصوص، به اندازه کافی سخت است که در برابر جریان پذیری در دمای اعمال مقاومت کند و به حد کافی نرم است که قابلیت قالب گیری و پوشش کامل اطراف پروفیل جوش خورده را داشته باشد.

- دارای صفحه پلاستیکی گنبدی شکل و تونل ورودی سیم هادی

- مصرف آسان و اقتصادی

دستورالعمل مصرف:



آماده سازی سطح:

- تمامی سطح مورد نظر را از روغن، گریس، آلودگی و گرد و خاک پاک کرده و بر روی آن اعمال کنید.

روش اجرا:

- پس از خشک شدن پوشش پرایمری به حدی که ظاهر براق خود را از دست دهد (حدود ۵ دقیقه) بسته به شرایط دما و رطوبت، هندی کپ پلی گام را از کاغذ نجسب جدا کرده و آن را روی سطح جوش خورده طوری قرار دهید که تونل بالای سیم هادی باشد.

گنبد هندی کپ را محکم روی سطح جوش فشار دهید.

- سیم هادی را از لوله جدا کرده و ترکیب سیاه لاستیکی را کاملاً در اطراف و زیر سیم بفشارید، سپس سیم هادی را مجدداً روی لوله گذاشته و ترکیب الاستومری را در حالت تماس فیلم با لوله روی کل سطح فشار دهید.

نکات مهم:



سطوح پوشش یافته با هندی کپ احتیاج به هیچگونه محافظت اضافی ندارد. سایر سطوح پوشش نیافته باید با ماستیک یا نوار پوششی محافظت گردند.



Headquarter:
No. 9 - Sanatgar Dead-end
Sanat Street, Simin Dasht Industrial
Town, Fardis, Alborz Province

دفتر مرکزی: استان البرز، شهرستان فردیس بخش مرکزی
شهر فردیس، شهرک صنعتی سیمین دشت، خیابان صنعت
بن بست صنعتگر، پلاک ۹، کد پستی: ۳۱۶۵۹۴۳۷۸۴

+۹۸(۰۲۶)۳۶۶۴۰۷۴۲

+۹۸(۰۲۶)۳۶۶۴۰۷۴۲

www.pgpar.com

info@pgpar.com

+۹۸(۰۲۱) ۶۶۷۵۸۶۹۲

+۹۸(۰۲۱) ۶۶۷۵۸۶۹۱